STELLANTIS
FINANCIAL SERVICES ESPAÑA

Este documento no se puede utilizar como parte declarativo de accidente.

ACTA DE DEVOLUCIÓN

Fecha: 27 . 08 . 25 Hora: 12:00

[redacted]

¿Varilla de la antena? Bien / Rota / Falta / No Monta Documentos ORIGINALES que se entregan - Permiso de Circulación. SI / NO

¿Vehículo decorado? SI / NO ¿Entrega la 2ª Llave ? SI / NO F. Técnica SI / NO Libro de Uso SI / NO Libro Mantenimiento SI / NO

Tipo de llantas: Chapa + Tapacubos / Aleación / Diseño-bitono ¿Monta mechero? SI / NO ¿Como está? Bien / Roto


¿Cómo estan? D/I ✓ T/I ✓ T/D ✓ D/D ✓ ¿Monta cenicero? SI / NO ¿Como está? Bien / Roto

¿Monta R/Repuesto o Kit? R/R / KIT ¿Cómo está? Bien / Mal / Desgastada ¿Hay daños causados por la carga? SI / NO

¿Falta alguna pieza? SI / NO ¿ Cual ? _____ Fecha de la Próxima ITV 27,10,27 La ITV caducó __,__,__

CALIFICACIÓN DE LOS DAÑOS....: (A) Arañado - (G) Golpeado - (R) Roto - (Q) Quemado - (S) Sucio - (MS) Muy Sucio - (F) Falta

PIEZA	DAÑO
PARAGOLPES DELANTERO	
ZONA FRONTAL	
CAPÓ DELANTERO	
PARABRISAS	
FARO IZQUIERDO	
ALETA DELANTERA IZQ.	
RETROVISOR IZQ.	
PUERTA DELANTERA IZQ.	
BAJO CARROCERIA IZQ.	
PUERTA TRASERA IZQ.	
ALETA TRASERA IZQ.	
PILOTO TRASERO IZQUIERDO	
PARAGOLPES TRASERO	
ZONA TRASERA	
CAPÓ TR / PORTÓN / PTAS. CARGA	
TECHO	
PILOTO TRASERO DERECHO	
ALETA TRASERA DER.	
PUERTA TRASERA DER.	G+A
BAJO CARROCERIA DER.	
PUERTA DELANTERA DER.	
RETROVISOR DER.	
ALETA DELANTERA DER.	
FARO DERECHO	



MEDIDA COMPLETA DE LOS NEUMÁTICOS

215 / 60 R 17 / M

Indicar la profundidad del dibujo em mm, y si esta alcanza el testigo indicarlo expresamente

Neumático	DEL	TRAS	REP
IZQUIERDO	6,51	6,89	
DERECHO	5,32	5,55	
OTROS DAÑOS EN LAS CUBIERTAS			

DAÑO	PIEZA
	SALPICADERO
	GUANTERA O SU TAPA
	VOLANTE
	FRONTAL INSTRUMENTOS
	MOQUETA DE PISO
	COJIN DELANTERO IZQ.
	RESPALDO DELANTERO IZQ.
	TAPIZADO PUERTA DEL. IZQ
	COJIN DELANTERO DER.
	RESPALDO DELANTERO DER.
	TAPIZADO PUERTA DEL. DER.
	COJÍN TRASERO IZQ.
	RESPALDO TRASERO IZQ.
	TAPIZADO PUERTA TRA. IZQ.
	COJIN TRASERO DER.
	RESPALDO TRASERO DER.
	TAPIZADO PUERTA TRA. DER.
	BANDEJA TRASERA
	PISO DE CARGA / MALETERO
	MOQUETA PISO CARGA
	PASE RUEDA TRA. IZQ.
	PASE RUEDA TRA. DER.
	TAPIZADOS ZONA CARGA
	GUARNECIDO DE TECHO

¿Mantenimientos al día? SI / NO
¿Contrato de servicios abierto? SI / NO

En caso de no estar al día, el contrato no se dará por finalizado, en tanto no se realice una revisión mecánica del vehículo para detectar posibles averías.

Descripción daños en el interior y otras incidencias:

[redacted]

El arrendatario debe entregar el vehículo en presencia del perito. En otro caso este documento solo tendrá plena eficacia frente al arrendador y producirá los efectos previstos en la Condiciones Generales del Contrato del Renting, una vez ratificado y firmado por el perito.
"El vehículo depositado en estas instalaciones no podrá salir de las mismas sin el conocimiento previo del arrendador"

STELLANTIS Finance, denominación comercial de STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA, E.F.C., S.A. Eduardo Barreiros, 110 - 28041 MADRID. Registro Mercantil de Madrid, tomo 32.712, folio 194, sec. 8, hoja nº M-588.879, inscripción 1ª. N.I.F.: A67323705. Nº 8838 del R.D.E. Agente de Seguros Vinculado inscrito en el Registro de la D.G.S. y F.P. clave AJ-171, Seguro de R.C. Domicilio renting C/ Cervantes S/N, Pta 4 - 28649 ROZAS DE PUERTO REAL (MADRID).
Los datos personales contenidos en este e-mail son tratados por Stellantis Financial Services España E.F.C. S.A. con la finalidad de mantener el contacto con usted, dar respuesta a sus solicitudes y peticiones y mantener y ejecutar correctamente la relación contractual.
Conservaremos sus datos durante el tiempo que dure nuestra relación contractual/profesional y una vez finalizada los mantendremos bloqueados durante el plazo de prescripción de las acciones legales. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación a través de su espacio personal (http://www.espaciopersonal.stellantisfinancialservices.es/), enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI dirigida a: Stellantis Financial Services España, E.F.C., S.A. C/ Eduardo Barreiros Nº 110 28041 Madrid o por correo electrónico a la dirección [illegible]. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

addvalora
Global Loss Adjusters

División
División Autos / Motor

INFORME Nº.- T0496670
CONTRATO Nº.-

Madrid, 02/09/2025

Arrendatario:

Fecha de peritación: **25/08/2025**

Matrícula:

Kilómetros: **19378**

Nº de Chasis:

Marca: **Jeep**

Modelo: **Avenger 5J**

Concesionario:

Dirección:

Permiso Circulación:	**Si**	Ficha Técnica:	**Si**
2ª Llave:	**Sí**	L Mantenimiento:	**Si**
R Repuesto:	**Sí**	L de Usuario:	**Si**
Varilla de antena:	**Sí**	Vehículo Decorado:	**No**
		Próxima ITV:	**27/10/2027**
		ITV Caducó:	

IMPUTACIÓN	TRABAJO	DESCRIPCIÓN PIEZA	T/CA	T/PI	MAT/PI	RECAMBIO	TOTAL
3	DA 500	REVISION ANUAL	2,90	0,00	0,00	95,64	197,29
1	DA 11	DAÑOS EXTERNOS	0,70	0,00	0,00	0,00	28,00

	CIA (1)	Faltantes (2)	Mante (3)	Neumaticos (4)	Mal uso (5)	Rep.Def (7)	Otra Cia (6)	Faltantes documentacion (8)
M. Obra	28,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recambios	0,00	0,00	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	28,00	0,00	197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **225,29**

I N F O R M E - V A L O R A C I O N **NR** 27/08/2025

REFERENCIA 9915315230
NOMBRE DOMINGO
APELLIDOS ROJO RABADAN
TALLER STELLANTIS & YOU
LOCALIDAD MADRID
MATRIC.
NR CHASIS
FABRICANTE JEEP
MODELO AVENGER (J2)
VARIANTE BASICO
CÓDIGO TIPO 39AV01 **AT. 26CB39**
KILÓMETROS 19.378

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

DESDE 09/2023	CLIMATIZADOR	SENSOR DE LLUVIA
KEYLESS-GO	CERRADURAS SIN LLA	RETROVIS.ELEC/TERMIC
6 ALTAVOCES	2 ENTRADAS USB TR.	SISTEMA "ECALL"
CUADOR INS.10.25 PUL	CARGADOR INALAMBRI	CAMARA TRASERA
SIST.APARC.ASIST.TR.	1199 CC 100CV/74KW	CAMBIO 6 VELOCIDADE
BICAPA METALICO		

M.O. CHAPA/MECÁNICA10 UT = 1 HORA PRECIO = 40,00 Euros/HORA

DESGLOSE MANO DE OBRA		UT		IMPORTE TRABAJO
PUERTA TR.I.	REPARAR	7	*	28,00
TOTAL M.O. CH/MEC.		7,00	UT	28,00

R E S U M E N F I N A L Euros Euros

REPUESTOS 0,00
DESCUENTO 15,00 % 0,00
TOTAL MATERIALES 0,00

M.O. CHAPA/MECÁNICA
TIEMPO BASE
CARROCERIA
7 UT X40,00 Euros/H
IMPORTE 28,00

TOTAL M.O. CHAPA/MECÁNICA 28,00

S U M A T O T A L **SIN** **Euros** 28,00
SUMA TOTAL 28,00

TOTAL DE HORAS DE MANO DE OBRA 42 min.
VALORACIÓN CERRADA **AUDATRANSFER: 26CB39** -9.2.7.4-
I M P O R T A N T E

PRECIOS Y TIEMPOS SON OFICIALES, EXCEPTO:NEUMÁTICOS.
* DATOS INTRODUCIDOS POR EL USUARIO. # CONSULTAR PRECIO FABRICANTE.

I N F O R M E - V A L O R A C I O N **NR** 27/08/2025

REFERENCIA 9915315230
NOMBRE DOMINGO
APELLIDOS ROJO RABADAN
TALLER STELLANTIS & YOU
LOCALIDAD MADRID
MATRIC.
NR CHASIS
FABRICANTE JEEP
MODELO AVENGER (J2)
VARIANTE BASICO
CÓDIGO TIPO 39AV01 **AT. EE41AE**
KILÓMETROS 19.378

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

DESDE 09/2023	CLIMATIZADOR	SENSOR DE LLUVIA
KEYLESS-GO	CERRADURAS SIN LLA	RETROVIS.ELEC/TERMIC
6 ALTAVOCES	2 ENTRADAS USB TR.	SISTEMA "ECALL"
CUADOR INS.10.25 PUL	CARGADOR INALAMBRI	CAMARA TRASERA
SIST.APARC.ASIST.TR.	1199 CC 100CV/74KW	CAMBIO 6 VELOCIDADE
BICAPA METALICO		

P I E Z A S S U S T I T U I D A S

FECHA TARIFA 02/08/2025

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANT.	DTO	PRECIO
FILTRO DE ACEITE	0000155255192	1,00		20,95
CARTUCHO FILTRO AIRE	0009805552080	1,00		42,60
ACEITE MOTOR	SN	1,00		32,09 *
TOTAL PIEZAS				95,64

M.O. CHAPA/MECÁNICA 10 UT = 1 HORA PRECIO = 40,00 Euros/HORA

DESGLOSE MANO DE OBRA	UT		IMPORTE TRABAJO
PROTECCION DE BAJOS:DES-MONTAR	3		12,00
FILTRO ACEITE: DES-MONTAR	2		8,00
FILTRO DE AIRE: DES-MONTAR	3		12,00
REVISION ANUAL REPARAR	21	*	84,00
TOTAL M.O. CH/MEC.	29,00	UT	116,00

R E S U M E N F I N A L

	Euros	Euros
REPUESTOS	95,64	
DESCUENTO 15,00 %	-14,35	
TOTAL MATERIALES		81,29
M.O. CHAPA/MECÁNICA		
TIEMPO BASE		
CARROCERIA		
21 UT X40,00 Euros/H		
MECÁNICA		
8 UT X40,00 Euros/H		
IMPORTE	116,00	
TOTAL M.O. CHAPA/MECÁNICA		116,00
S U M A T O T A L — SIN — Euros		197,29
SUMA TOTAL		197,29


TOTAL DE HORAS DE MANO DE OBRA 2 h. 54 min.
VALORACIÓN CERRADA **AUDATRANSFER: EE41AE** -9.2.7.4-
I M P O R T A N T E

PRECIOS Y TIEMPOS SON OFICIALES, EXCEPTO:NEUMÁTICOS.
* DATOS INTRODUCIDOS POR EL USUARIO. # CONSULTAR PRECIO FABRICANTE.


Jeep
E
1980 MLD
WWW.STELLANTISANDYOU.ES
DOCTOR ESQUERDO, 62
FIAT Jeep


MOTORE/ENGINE
HN05
VERSIONE/VERSION
FH1AGT312AB 1DAAN1115
N° PER RICAMBI
N° FOR SPARES
2031691
CODICE COLORE
PAINT CODE
959
MADE IN POLAND
FCA Italy S.p.A.
ZACSJACLBPJK31683
1882 kg
2382 kg
930 kg
820 kg
1.
2.


0
km/h
rpm
700
440 km
19378 km


Jeep
1980 MLD


Jeep
3754 DCM




1980 MLD







Jeep
1980 MLD







5.55
E GAUGE
notive series







5.32
RE GAUGE
notive series















mm
6.51
GAUGE


GOODYEAR




5.79
E GAUGE
notive series


eep




3754 DCM


STELLANTIS
SALES & SERVICES






















Jeep


jeep




26°C
OFF
11:57
Buscar
Moscardó
MADRID
Justicia
Jerónimos
Recoletos
Pacífico
Avenida del Mediterráneo
Adelfas
Niño Jesús
Ibiza
Hospital General Universitario
3D


Jeep
GARANTÍA Y SERVICIOS