MACADAM

FORD FOCUS



Information véhicule

Marque:	**FORD**	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:	**MAN 6 VIT**	Couleur de la carrosserie:	**Gris Clair**
Modèle:	**FOCUS**	NIV:	**WF0PXXGCHPKK54344**
Type de carburant:	**Essence**	Puissance:	
Version:		Première immatriculation	**21/02/2019**
Kilométrage:	**79603 km**	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	3	**Avant**	1
Gauche	2	**Intérieur**	2
Roues	4		


Photos commerciales



















Options selon l'inspecteur

Aucune Information trouvé

Dommages

Aile ARG
Bosse(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Gauche







Aile AVG
Bosse(s) et griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Gauche





Ciel de toit
Dégrafé
Dépose/Repose
Intérieur





Coffre / hayon

Griffe(s)

Peindre

Arrière





Intérieur

Tache

Nettoyer

Intérieur









Jante alum. ARD

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Roues









Jante alum. ARG
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Roues








Jante alum. AVD
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Roues







Jante alum. AVG
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Roues









Joint de coffre/hayon
Dégrafé
Dépose/Repose
Arrière





Pare-chocs AR

Griffe(s)

Peindre

Arrière













Pare-chocs AV
Déformé / Forcé
LI - Réparer et peindre (complet)
Avant







Pneus

Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Eté		205/60/16/96/H	Autre	6,3 mm
Avant Droite	Eté		205/60/16/96/H	Autre	6,5 mm
Arrière Gauche	Eté		205/60/16/96/H	Autre	6,9 mm
Arrière Droite	Eté		205/60/16/96/H	Autre	6,8 mm

Contrôles

Cache bagages	**Oui**	Catégorie	**Vehicule particulier**
Certificat immatriculation (original)	**Non**	Certificat immatriculation (original)	**N/A**
Couleur carrosserie	**Gris Clair**	Cric	**Oui**
Galette	**Oui**	Manuel d'utilisation	**Non**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre clés télécommandes	**2**	Nbre clés total	**2**
Nbre sièges	**5**	Niveau carburant	**0**
Nombre appuis-têtes	**5**	Roue de secours	**P/A**
Stockage GPS	**Oui**	Stockage GPS	**HD**
Type de jantes (montées)	**Aluminium**		

Détails du NIV

ABS (antiblocage des freins)	Accoudoir central avant	Active Grille Shutter
Aide au stationnement avant et arrière	Air conditionné manuel	Airbag passager
Airbags avancés (Frontaux et latéraux avant pour passager et conducteur)	Airbags genoux avant	Airbags latéraux à l'avant
Airbags rideaux AV/AR	Assistance 24/24 heures	Banquette arrière rabattable (60/40)
Cache-bagages	Console centrale+prise 12V+porte-gob.	Easy Fuel
Eclairage de la boîte à gants	ESP avec contrôle de traction et EBA	Feux de jour LED
Frein à main électronique	Garantie 12 ans contre la rouille	Garantie 2 ans
Hill Start Assist	Intérieur 'Ray' en Ebony - 'Eton' en Ebony	JAV 5 dbl.br. 16''+195/65
Lampes de lecture LED avant et arrière	Lane Keeping System	Limiteur de vitesse
Longerons de toit en chrome	Modes de conduite sélectionnables	My Key clé programmable
Peinture unie	Phares antibrouillard AV+éclair.angulaire statique	Phares automatiques
Plancher de chargement ajustable en hauteur	Post-Impact Braking	Pre-Collision Assist: alerte distance+frein.actif
Prise 12V dans le coffre	Radio DAB+ 6HP SYNC3 8'' BT USB+com.	Régulateur de vitesse
Rétroviseurs élect./chauff. en couleur carrosserie	Rétroviseurs extérieurs avec clignotants	Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Roue de secours galette	Siège conducteur avec support lombaire réglable	Siège conducteur réglable en hauteur
Sièges sport à l'avant	Syst.de rappel de bouclage ceintures AR	Système de navigation
Système de surveillance de pression des pneus	Système Start-Stop	Verrouillage central avec commande à distance
Vitres avant électriques	Vitres électriques arrière	Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.