Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



AUDI A4

AUDI A4 Avant 35 TFSI S tronic advanced

Fahrgestellnummer (FIN)	**WAUZZZF42PA066160**
Kilometerstand (km)	**181.123**
Erstzulassungsdatum	**05.05.2023**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**150 PS**
Leistung kW	**110 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Brillantschwarz**
Interieurfarbe	**Stoff Index schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11690365**	Besichtigt am	**30.10.2026 14:53:56**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Nein, das ist nicht möglich**	Anzahl Schlüssel gesamt	**1**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch fehlt**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Continental	225/50 R 17 94 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Continental	225/50 R 17 94 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Continental	225/50 R 17 94 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Continental	225/50 R 17 94 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Zündschlüssel	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
2 | Motorhaube	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Lackieren
3 | Kotflügel hinten links	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
4 | Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
5 | Kotflügel hinten rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren


SCHÄDEN


[Unclassified]




1 | Zündschlüssel


Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




2 | Motorhaube

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

3 | Kotflügel hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





4 | Stoßfängerverkleidung hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





5 | Kotflügel hinten rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

8 Lautsprecher (passiv) vorn und hinten	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Akzentflächen schwarz matt
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. EBV	Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	Audi connect Notruf&Serv m. Remote&Contr
Audi pre sense city	Außensp.el.eins.beh.,anklap.,beh.dü.,abb	Außensp.el.einstell.,beheizt,beh.düsen
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Bordwerkzeug und Wagenheber	Bremsleuchte, dritte hochgesetzt
Dachhimmel Stoff	Dachreling Schwarz	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
Drehzahlmesser	Einparkhilfe plus mit selektiver Anzeige	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger v
Elektromechanische Parkbremse	Elektronische Differentialsperre (EDS)	Elektronische Stabilisierungskontrolle
Fahrer-Informations-System	Fahrwerk: Serienfahrwerk	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fensterschachtleisten in Schwarz (Gummi)	Fernlichtassistent	Frontscheibe in Wärmeschutz- u. Akustikv
Funkschlüssel, ohne SafeLock	Fußmatten vorn und hinten	Geschwindigkeitsregelanlage m. begrenzer
Getriebe: S tronic (7-Stufen)	Heckscheibenwischer	Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h begr.
Innenbeleuchtung	Innenspiegel abblendbar	Innenspiegel automatisch abblendend
Kindersicherung	Kindersitzbefestigung ISOFIX (Fondsitze)	Klimaautomatik
Kofferraumbodenmatte	Kopfstützen (5)	Kraftstoffbehälter (54 Liter)
Lackierung: Uni	Ladeboden	Laderaumabdeckung manuell
LED-Heckleuchten	Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunk.plus	Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion
Lenksäule, axial und vertikal einstellba	Licht-/Regensensor	Mild-Hybrid
Mittelarmlehne vorn	Nichtraucherausführung	Ottopartikelfilter
Paket Assistenzpaket Tour iVm Business	Paket Business	Rad: Rollwiderstandsoptimierte Reifen
Räder: LM 5-Arm-Dynam.7,5Jx17",225/50R17	Radio: MMI Radio plus	Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB
Reifendruck-Kontrollanzeige	Reifenreparaturset	Scheinwerfer in LED-Technologie
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem	Servolenkung, elektromechanisch	Sitzbezüge in Stoff Index
Sitze: Normalsitze vorn	Sitze: Rücksitzlehne umklappbar	Sitze: Vordesitze manuell einstellbar
Sitzheizung vorn	Start-Stop-System	Verbandmaterial mit Warndreieck
Wegfahrsperre elektronisch	Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Sa	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
1 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: fehlt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





