DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS3 R1065289	Erstzulassung	25.09.2024	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OS9857	Laufleistung	24 770 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden		Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	65423 Rüsselsheim Tor 55



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Kompressor Nothilfe	✓
Füllflasche Nothilfekit	✓
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Bedienungsanleitung Radio	✗


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm





Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Windschutzscheibe
Position	-
Beschreibung	Steinschlag
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Motorhaube
Position	-
Beschreibung	Steinschlag
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Tür
Position	Hinten links
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Steinschlag
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Kotflügel
Position	Vorne rechts
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Außenspiegelkappe
Position	Rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**140,00€**