DEKRA-Nr: 0357 / 057929 / 2026 / B085568003209 vom 06.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	06.11.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 106 µm bis 231 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Seitenteil hinten und Kotflügel vorne links sowie Tür hinten rechts weisen erhöhte Lackstärken auf.
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *(k)ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.07.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	Focus Turnier (CGE)(2018->) / Focus 1.5 EcoBlue Cool&Connect S/S (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0PXXGCHPNT51899
HSN / TSN	8566 / BPV	DAT €uropa-Code®	012851530100003
DAT Marktindex	DE00I 6293	Km-Stand abgelesen	117026
Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	88
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Schaltgetriebe /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Magnetic-Grau (Metallic) / Metallic / PN4DQ0 / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 60 R 16 92 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	4 mm
	rechts	205 / 60 R 16 92 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	4 mm
2	links	205 / 60 R 16 92 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	4 mm
	rechts	205 / 60 R 16 92 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	4 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.11.2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 60 Ah (590 Amp. / 95 RC), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bord-/Verbrauchscomputer, Chromeinfassung Seitenscheiben, Dachhimmel Stoff, Dachreling (Aluminium), Dachspoiler Wagenfarbe, Dimmer Instrumentenbeleuchtung, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Farbdisplay für Bordcomputer, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten Teppich, Fußmatten Velours - vorn, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Typ: B6, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, LM-Felgen 6,5x16 (5-Speichen, schwarz), Lackierung Race-Rot, Laderaumboden verstellbar, Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelkonsole Premium, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer LED, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotsystem vorn und hinten, Reifen 205/60 R16 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schaltpunktanzeige, Scheibenbremse hinten, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
14308	Anhängerkupplung Vorbereitung
25773	Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
27629	Befestigungspunkte für Trenngitter hinter 1.Sitzreihe
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
11591	Lackierung Magnetic-Grau Metallic
39805	Rückfahrkamera
29500	Sitzheizung vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 23.12.2025 bei Kilometerstand 99.236

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Einstieg vorne links eingedellt, smart repair (Bild 17)
2. Motorhaube, abgeknickt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)
3. Tür hinten links, eingedellt, verschrammt , smart repair (Bild 9, 10)
4. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe Steinschlag, (Bild 16)
Lenkrad zerkratzt, (Bild 18)
Heckklappe Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 12, 13)
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 11)




Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK



Bild 9 : Tür hinten links, eingedellt, verschrammt , smart repair



Bild 10 : Tür hinten links, eingedellt, verschrammt , smart repair



Bild 11 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 12 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 13 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 14 : Motorhaube, abgeknickt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Motorhaube, abgeknickt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Frontscheibe Steinschlag



Bild 17 : Einstieg vorne links eingedellt




Bild 18 : Lenkrad zerkratzt