INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	8188NLL / WBA41GN0505601954 / 5601954

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.496

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

8188NLL | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	02/10/2026	RaC:	FINCAR

Daños no valorables:

8188NLL | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Jgo pegado lunas	OBSERVACIÓN-	
Jgo pegado sensor lluvia	OBSERVACIÓN-	

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

8188NLL | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	
Moldura sup luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	

8188NLL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	30,00	10,00	27,00
2. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	0.75 h.	3,18	0,00		99,43
3. Paragolpes tr (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	0.33 h.	1,40	0,00		49,52
4. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	1.00 h.	4,24	0,00		49,28
5. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	0.33 h.	1,40	0,00		33,35
6. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03
7. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	1.00 h.		2.58 h.	10,93	0,00		148,76
8. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.50 h.		2.33 h.	9,87	0,00		118,82
9. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08
10. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79
11. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08
12. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08
13. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62
14. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10
15. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00
16. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00
17. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00
18. Aleta tr dr c/estribo	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00
19. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1.317,94 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

8188NLL | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,83 h.	224,44 €
Total material pintura	-	62,10 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

8188NLL | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Pintura	14,66 h.	564,39 €
Total Recambios	-	27,00 €
Descuento recambios aplicado	-	3,00 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	440,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


8188 NLL


8188 NLL


X2
8188 NLL


8188 NLL







260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
Valores desde indiv.
1.6 l/h
Total 20496 km
3356.5 km
Power % 100
75
50
25
0
P
Puerta abierta.
61km
0
1
12:40
10
+21.0 °C
WARM-UP




Audio por Bluetooth
desconectado
Ciempozuelos
LOW
AUTO OFF
LOW
AUTO OFF
MAX
REAR
MY MODES
VOL






BMW

DMBA4 16M0505601954




BMW


Audio por Bluetooth desconectado
12:41
C. Perú
C. del Nogal
Cno. Buzanca
LOW
AUTO OFF
LOW
AUTO OFF
MAX


ZERO
ON
OFF
E6h
inch/mm

245/45R19

OFF ON ZERO inch/mm

5.14




ZERO
OFF
ON
85h
inch/mm

















Manheim

Manheim


Manheim


BMW
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
CDN AUTOMOTIVE


BMW
Manheim


Manheim
CCX AUTOMOTIVE

Manheim


Mannheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim

Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
BMW