TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG Oberursel
Hans-Mess-Str. 2d
61440 Oberursel

Besichtigungsdatum:	08.10.2026
Protokollnummer:	**48158709**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Norbert Rother

JMZKF6WMA90282134

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	48.943 km
Hersteller	Mazda	**Restlauf bis Service**	2.900 km
Typ/Modell	CX-5	**HU (Bericht lag vor)**	11/2027
Vehicle Identification number	JMZKF6WMA90282134	**Leistung**	143 kW
Hubraum	2.488 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	29.12.2022	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Rot
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
4	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R19 99V	Toyo	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/55 R19 99V	Toyo	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG Oberursel
Hans-Mess-Str. 2d
61440 Oberursel

Besichtigungsdatum:	08.10.2026
Protokollnummer:	**48158709**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Norbert Rother

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mazda	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	CX-5	**Laufleistung (abgelesen)**	48.943 km
Vehicle Identification number	JMZKF6WMA90282134	**Erstzulassung**	29.12.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG
Oberursel
Hans-Mess-Str. 2d
61440 Oberursel

Besichtigungsdatum:	08.10.2026
Protokollnummer:	**48158709**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Norbert Rother

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel




Abbildung 13: Dokumente






Abbildung 14: Dokumente

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts

046CC0139331
www.PS-Team.de

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

für vollständige Fahrzeuge

	Der Unterzeichner	Yasuhiro Nishino Program Manager Quality Division
	bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1.	Fabrikmarke (Hersteller Firmenname)	Mazda
0.2.	Typ	KF
	Variante	6WM
	Version	AFW0AA
0.2.1.	Handelsbezeichnung	Mazda CX-5
0.2.3.	Kennungen	
0.2.3.1.	Interpolationsfamilie	IP-13_2020_014-JMZ-1
0.2.3.2.	ATCT-Familie	AT-13_KE15-JMZ-1
0.2.3.3.	PEMS-Familie	13-MAZ-0001-01
0.2.3.4.	Fahrwiderstandsfamilie	RL-13_KE44-JMZ-1
0.2.3.5.	Fahrwiderstandsmatrix-Familie	---
0.2.3.6.	Familie mit periodischer Regenerierung	---
0.2.3.7.	Verdunstungsprüffamilie	EV-13_GJ27-JMZ-1
0.4.	Fahrzeugklasse	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers	Mazda Motor Corporation Hiroshima Japan
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder	auf der B-Säule
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Ident.-Nr.	Im Fussraum vorne rechts

0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers	Mazda Motor Europe GmbH European R&D Centre Hiroshimastr. 1 D-61440 Oberursel/Ts. Deutschland
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	**JMZKF6WMA90282134**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	09 September 2022
	in jeder Hinsicht übereinstimmt mit dem in der erteilten Genehmigung	e13*2007/46*1803*16
	am	07 September 2022

beschriebenen Typ und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten

mit Rechtsverkehr

Geschwindigkeitsmesser mit metrischen Einheiten für den Tachometer und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler.

Hiroshima	09 September 2022	
Ort	Datum	Unterschrift

Für dieses Fahrzeug wurde von Mazda Motors (Deutschland) GmbH eine Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Nummer **GR 184 244** erstellt.

1.	Anzahl der Achsen und Räder	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lagen, gegenseitige Verbindung)	1 / Achse1 / nein
3.1.	Fahrzeug ist	nicht automatisiert
4.	Radstand (mm)	2700
4.1.	Achsabstände: 1-2 / 2-3 / 3-4 (mm)	---
5.	Länge (mm)	4575
6.	Breite (mm)	1845
7.	Höhe (mm)	1680
13.	Masse in fahrbereitem Zustand (kg)	1605
13.2.	Tatsächl. Masse des Fahrzeugs (kg)	1640
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg)	2070
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1, 2, 3 (kg)	1095 / 1075
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg)	4070
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers (kg)	---
18.3.	Zentralachsanhängers (kg)	2000
18.4.	ungebremsten Anhängers (kg)	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt (kg)	84
20.	Hersteller der Antriebsmaschine	MAZDA
21.	Baumusterbez. gemäß Kennz. am Motor	PY
22.	Arbeitsverfahren	4-Takt / Fremdzündverfahren
23.	Reiner Elektroantrieb	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	nein
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	4-in Reihe
25.	Hubraum (cm³)	2488

Wichtig

Bitte dieses Dokument sicher aufbewahren. Dieses Dokument kann aus zulassungstechnischen Gründen in anderen EG Mitgliedstaaten verlangt werden.

26.	Kraftstoff	Benzin
26.1.	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor	Einstoffbetrieb
26.2.	nur Zweistoffmotoren	---
27.	Höchstleistung	
27.1.	Höchste Nutzleistung (kW) bei (min^{-1})	143 / 6000
27.3.	Höchste Nenn Elektromotor (kW)	---
27.4.	Höchste 30-Min. Elektromotor (kW)	---
28.	Getriebe (Typ)	Automatik
28.1.	Übersetzungsverhältnisse	
	1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.	
	3.552 / 2.022 / 1.452 / 1.000 / 0.708 / 0.599 / --- / ---	
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes	4.624
28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes	
	1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.	
	--- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / ---	
29.	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	195
30.	Spurweite 1, 2, 3 (mm)	1595 / 1595
35.	Angebrachte Reifen/Felgenkombination	225/55R19 99V, 19x7J ET 45
	Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten	C
	Reifenklasse zur CO_2 Bestimmung	C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	---
38.	Code des Aufbaus	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs	rot
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	4; 2 vorne, 2 hinten
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	5; 2 vorne, 3 hinten
42.1.	Sitz(e), die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	---
46.	Geräuschpegel	
	Standger. (dB(A)) bei Motordr. (min^{-1})	79 / 3750
	Fahrgeräusch (dB(A))	66
47.	Abgasnorm: Euro	6AP
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1.	Prüfmasse, kg	1716
47.1.2.	Querschnittsfläche (m^2)	---
47.1.2.1.	Projizierte Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (cm^2)	---
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0.	f0, N	126.4
47.1.3.1.	f1, N/(km/h)	0.495
47.1.3.2.	f2, N/(km/h)^2	0.04244
47.2.	Fahrzyklus	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse	3b
47.2.2.	Reduzierungsfaktor (f_{dsc})	---
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit	Nein

48.	Abgasemissionen Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts	715/2007/EC - 2018/1832/EU(AP)

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	178.2	NOx (mg/km)	9.0
THC (mg/km)	14.7	THC + NOx (mg/km)	---
NMHC (mg/km)	10.2		
Partikelmasse (mg/km)		0.11	
Partikelzahl (Anz./km)		1.03E+11	

48.1.	Rauch, korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten (m^{-1})	---
48.2.	Deklarierte maximale RDE-Werte	

Kompletter RDE Modus

NOx (mg/km)	60	Partikelzahl (Anz./km)	6.0E+11

Innerorts RDE Modus

NOx (mg/km)	60	Partikelzahl (Anz./km)	6.0E+11

49. CO_2 Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO_2 Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
Innerorts	209	9,2
Außerorts	133	5,8
Kombiniert	161	7,1
Gewichtet, kombiniert	---	---
Abweichungsfaktor	---	
Differenzierungsfaktor	---	

2.	Vollelektr. Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fhrz.	
	Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) (Wh/km)	---
	Elektrische Reichweite (km)	---
3.	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet	ja
3.1.	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e13 37
3.2.	Gesamteinsparungen von CO_2 Emissionen	0.9
3.2.1.	Einsparungen NEFZ (g/km)	---
3.2.2.	Einsparungen WLTP (g/km)	0.9

4. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb, gemäß der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
Niedrig	218	9.7
Mittel	164	7.3
Hoch	150	6.6
Höchstwert	176	7.8
Kombiniert	171	7.6
Gewichtet, kombiniert	---	---

49.	5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, nach der VO (EU) 2017/1151 der Kommission	
5.1.	Vollelektrische Fahrzeuge	
	Stromverbrauch (Wh/km)	---
	Elektrische Reichweite (km)	---
	Elektrische Reichweite innerorts (km)	---
5.2.	Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge	
	Stromverbrauch ($EC_{AC,\ gewichtet}$) (Wh/km)	---
	Elektr. Reichweite (EAER) (km)	---
	Elektr. Reichweite (EAER city) (km)	---
51.	Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858	---
52.	Anmerkungen	
	Zus. Reifen-Felgenkombin. techn. Parameter (keine Bezugnahme auf RR)	

Änderungen der serienmäßig verbauten Reifengröße erfordert ggf. weitere Anpassungen am Fahrzeug. Bitte kontaktieren Sie einen Fachbetrieb. Wir empfehlen einen Mazda Service Partner

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5247172
Hersteller	Mazda
Model	CX-5
Variante	Advantage 2.5 SkyActiv-G 194
Listenpreis	32.647,06
VIN	JMZKF6WMA90282134
Erstzulassungsdatum	29.12.2022
Kennzeichen	M-RV 1570

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5247172 11.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026112599	03.07.2026	| Beifahrerseite Tür hinten| Beifahrerseite Tür vorne	4.201,53

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn