TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 20.10.2026
Protokollnummer: 48367770
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Canziba

NLHBR51GGNZ214300

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	21.419 km
Hersteller	Hyundai	**Restlauf bis Service**	63 Tag(e)
Typ/Modell	i20	**HU (Bericht lag vor)**	06/2028
Fahrgestellnummer	NLHBR51GGNZ214300	**Leistung**	88 kW
Hubraum	998 ccm	**Zylinder**	3
Erstzulassung	13.03.2023	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung	06/2025, 13.618 km	**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung
2	elektronische Systeme	Einparkhilfe - beschädigt - erneuern
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Intervall 1jahr/15000km - 3. Service) - kein Nachweis
4	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren
6	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/45 R17 91V	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	215/45 R17 91V	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	185/65 R15 88T	Nexen	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	185/65 R15 88T	Nexen	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	20.10.2026
Protokollnummer:	**48367770**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Hyundai	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	i20	**Laufleistung (abgelesen)**	21.419 km
Fahrgestellnummer	NLHBR51GGNZ214300	**Erstzulassung**	13.03.2023

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	20.10.2026
Protokollnummer:	**48367770**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	20.10.2026
Protokollnummer:	**48367770**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: elektronische Systeme: Einparkhilfe - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: elektronische Systeme: Einparkhilfe - beschädigt - erneuern




Beschädigung #3: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Intervall 1jahr/ 15000km - 3. Service) - kein Nachweis



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad… - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern

HYUNDAI

Übereinstimmungsbescheinigung
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Certificat de Conformité
Certificate of Conformity
Certificato di Conformità
Conformiteitscertificaat
Świadectwo Zgodności
Certifikat o skladnosti
Certificado de Conformidad

046CC0144739
www.PS-Team.de

COMPLETE VEHICLES
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Part 1

The undersigned I. K. OH GENERAL MANAGER hereby certifies that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer):	Hyundai
0.2. Type:	BC3
- Variant:	B5P81
- Version:	D71CW3
0.2.1. Commercial name(s):	i20
0.2.3. Identifiers:	
0.2.3.1. Interpolation family's identifier:	IP-050667-NLH-1
0.2.3.2. ATCT family's identifier:	AT-050664-NLH-1
0.2.3.3. PEMS family's identifier:	05-HAO-4-0
0.2.3.4. Roadload family's identifier:	RL-050010-NLH-1
0.2.3.5. Roadload Matrix family's identifier:	-
0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier:	N/A
0.2.3.7. Evaporative test family's identifier:	EV-270001-NLH-1
0.4. Vehicle category:	M1

0.5. Company name and address of manufacturer:
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S.,34742 Kozyatagi,Istanbul/Turkey

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:
On the left hand B-post, bonded
Location of the vehicle identification number:
Under the right front seat

0.9. Name and address of the manufacturer's representative:
Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH; Hyundai Platz, 65428 Rüsselsheim, Germany

0.10. Vehicle identification number:	NLHBR51GGNZ214300
0.11. Date of manufacture of the vehicle:	30.07.2022

conforms in all respects to the type described in approval e5*2007/46*0121*03 granted on 04.02.2022 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer

Place , Date and Signature HMC 28.10.2022

Part 2

General construction characteristics

1. Number of axles:	2 and wheels 4
3. Powered axles (number, position, interconnection):	1, Front
3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated	non-automated

Main dimensions

4. Wheelbase:	2580 mm
4.1. Axle spacing:	1-2: 2580 mm 2-3: mm 3-4: mm
5. Length:	4075 mm
6. Width:	1775 mm
7. Height:	1455 mm

Masses

13. Mass in running order:	1190 kg
13.2. Actual mass of the vehicle:	1233 kg
16. Technically permissible maximum masses	
16.1. Technically permissible maximum laden mass:	1660 kg
16.2. Technically permissible mass on each axle:	1. 900 kg 2. 870 kg
16.4. Technically permissible maximum mass of the combination:	2770 kg
18. Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1. Drawbar trailer:	- kg
18.3. Centre-axle trailer:	1110 kg
18.4. Unbraked trailer:	450 kg
19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point:	75 kg

4007675

GS736029

Power plant

20. Manufacturer of the engine: Hyundai or Kia
21. Engine code as marked on the engine: G3LF
22. Working principle: Spark ignition / 4-stroke
23. Pure electric: no
23.1. Class of Hybrid [electric] vehicle: NOVC-HEV
24. Number and arrangement of cylinders: 3; Inline
25. Engine capacity: 998 cm3
26. Fuel: Hybrid Petrol/Electric
26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual-fuel: Mono fuel
26.2. (Dual-fuel only)
27. Maximum power
27.1. Maximum net power: 88,30 kW at 6000min-1
(internal combustion engine) :
27.3. Maximum net power: 12.20 kW (electric motor)
27.4. Maximum 30 minutes power: 7.94 kW (electric motor)

28. Gearbox (type): Automatic
28.1. Gearbox ratios

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
-	-	-	-	-	-	-	-

28.1.1. Final drive ratio: -
28.1.2. Final drive ratios

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
-	-	-	-	-	-	-	-

Maximum speed

29. Maximum speed: 190 km/h

Axles and suspension

30. Axle(s) track: 1. 1531 mm 2. 1536 mm
35. Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO2 determination:
Axle1 : 215/45R17 91V 7.0Jx17/ET54 / B/C1
Axle2 : 215/45R17 91V 7.0Jx17/ET54 / B/C1

Brakes

36. Trailer brake connections -

Bodywork

38. Code for bodywork: AB(hatchback)
40. Colour of vehicle: black
41. Number and configuration of doors: 5; 2 left, 2 right, 1 rear
42. Number of seating positions (including the driver): 5
42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: -
42.3. Number of wheelchair user accessible position: -

Environmental performances

46. Sound level
- Stationary: 76,00 dB(A) at engine speed : 3750 min-1
- Drive-by: 67,00 dB(A)

47. Exhaust emission level: Euro 6 AP
47.1. Parameters for emission testing of Vind
47.1.1. Test mass, kg: 1313
47.1.2. Frontal area, m2: 2.18
47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille, cm2: -
47.1.3. Road load coefficients
47.1.3.0. f0, N: 128.9
47.1.3.1. f1, N/(km/h): -0.273
47.1.3.2. f2, N/(km/h) 2: 0.03538
47.2. Driving cycle
47.2.1. Driving Cycle class: 3b
47.2.2. Downscaling factor (fdsc): -
47.2.3. Capped speed: no
48. Exhaust emissions: EC715/2007*2018/1832AP
1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)

CO:	173,9 mg/km
THC:	24,3 mg/km
NMHC :	20.9 mg/km
NOx:	23,1 mg/km
THC+NOx:	- mg/km
NH3 :	
Particulates (mass) :	0,090 mg/km
Particles (number) :	0.27E + 11

2.2. test procedure: WHTC (EURO VI)
48.1. Smoke corrected absorption coefficient: -(m-1)

48.2. Declared maximum RDE values

	Complete RDE trip:	Urban RDE trip:
NOx:	60mg/km	60mg/km
Particles (number) :	6E+11	6E+11

49. CO2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:
1. All power trains, except pure electric vehicles

NEDC Values	CO2 emissions	Fuel consumption
Urban conditions:	- g/km	- l/100 km
Extra-urban conditions :	- g/km	- l/100 km
Combined:	- g/km	- l/100 km
Weighted, combined :	- g/km	- l/100km
Deviation factor		N/A
Verification factor		N/A

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles

Electric energy consumption (weighted, combined)	Wh/km
Electric range	km

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): Yes
3.1. General code of the eco-innovation(s): e5 32 + e5 37
3.2. Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s)

3.2.1. NEDC savings: - g/km
3.2.2. WLTP savings: 1.8 g/km
4. All power trains, except pure electric vehicle, under Commission Regulation(EU) 2017/1151

WLTP values	CO2 emissions	Fuel consumption
Low:	156 g/km	6.9 l/100 km
Medium:	115 g/km	5.1 l/100 km
High:	101 g/km	4.4 l/100 km
Extra High	127 g/km	5.6 l/100 km
Combined:	120 g/km	5.3 l/100 km
Weighted, combined	- g/km	- l/100 km

5. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Commission Regulation (EU) 2017/1151
5.1. Pure electric vehicles

Electric energy consumption	- Wh/km
Electric range	- km
Electric range city	- km

5.2. OVC hybrid electric vehicles

Electric energy consumption (ECAC,weighted) :	- Wh/km
Electric range (EAER)	- km
Electric range city (EAER city)	- km

Miscellaneous

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council:
52. Remarks:
13:1190*35:215/45R17 91V,LM-Rad 7.0Jx17/ET54;215/45ZR17 91Y, LM-Rad 7.0Jx17/ET54*