Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Ranger

FORD Ranger 2,0 l EcoBlue Autm. Wildtrak Doppelk.Pritsche, 4-türig, Automatik, 10-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**6FPPXXMJ2PLE21060**
Kilometerstand (km)	**134.751**
Erstzulassungsdatum	**27.10.2020**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**212 PS**
Leistung kW	**156 kW**
Polsterart	**Leder**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Metallic -> Canyon-Orange Metallic**
Interieurfarbe	**Polster: Leder -> Leder Journey Grain Ebony**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11729729**	Besichtigt am	**06.11.2026 13:00:33**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Nein**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**05/02/2025,111542**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Falken	265/60 R 18 110 S	Ganzjahresreifen	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Falken	265/60 R 18 110 S	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Falken	265/60 R 18 110 S	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Falken	265/60 R 18 110 S	Ganzjahresreifen	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Wartung	Fehlt	Andere - siehe Bemerkung	Ausführen
2 | Sitzbezug vorne links	Verschlissen	>6 cm - 8 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3 | Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
4 | Tür hinten links	Delle(n)	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
5 | Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
6 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren

SCHÄDEN

[Unclassified]

1 | Wartung


Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







2 | Sitzbezug vorne links


Schadensart	Verschlissen
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Motorhaube

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Tür hinten links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt













5 | Heckklappe

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**









6 | Stoßfänger hinten

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierungsfunktion	Airbag: Front- und Seitenairbagsystem für Fahrer- und Beifahrer
Airbag: Knieairbag für Fahrer	Airbag: Kopfairbags, oberhalb der Seitenfenster	Allradantrieb (Vierradantrieb zuschaltbar) mit elektronischer Übersetzungsauswahl
Ambientebeleuchtung	Anhängevorrichtung	Außenspiegel elek.anklappbar, einstellbar und beheizbar - mit integrierten Blinkleuchten und Umfeldbeleuchtung
Außenspiegelgehäuse im anthrazitem "Sport"-Dekor	Bodenbelag: Teppichboden	Bordcomputer
Dachreling, Aluminium	Diebstahl-/Alarmanlage	Drehzahlmesser
Dritte Bremsleuchte	ESP (Elektronisches-Stabilitäts-Programm)	Fahrspur-Assistent
Fensterheber elektrisch hinten	Fensterheber elektrisch vorn	Ford Key Free-System
FordPass Connect	Frontscheibe beheizbar	Fußmatten: Premium-Teppich vorn, hinten
Garantie 2 Jahre Ford Neuwagengarantie inklusive der Ford Assistance Mobilitätsgarantie	Geschwindigkeitsregelanlage - Auffahrwarnassistent - Intelligenter Geschwindigkeitsassistent mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer - Fahrspurhalte-Assistent - Verkehrsschild-Erkennungssystem	Getriebe: 10-Stufen-Automatikgetriebe
Heckklappenschloss	Heckscheibe, beheizbar	Innenspiegel automatisch abblendend
Isofix-Halterung äußere Sitzplätze im Fond	Klimaautomatik - mit automatischer Temperaturkontrolle, getrennt regelbar	Kopfstützen (2) vorn
Lackierung: Metallic -> Canyon-Orange Metallic	Lackierung: Uni-Lackierung	Laderaum-Sportreling
Laderaumschutzwanne - innenliegende Verzurrösen - 12-Volt-Anschluss hinten auf Pritsche	Lederschaltknauf	Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad
Nebelscheinwerfer integriert	Paket: Laderaum 8 - Sportbügel - Verzurrschienen C-Profil	Paket: Off-Road-Paket - Motorschutz - Sperrdifferential hinten, 1 % - Tankschutz
Paket: Rad 20 - Leichtmetallräder 8J x 18 mit 265/60 R 18 - 6-Speichen-Y-Design - Reserverad Leichtmetallrad	Paket: Rücksitz 11 3er-Sitzbank mit drei höhenverstellbaren Kopfstützen, drei Drei-Punkt-Sicherheitsgurten, Mittelarmlehne und hochklappbarem Sitzkissen	Paket: Sitz 52 Fahrersitz, 8fach elektrisch einstellbar Sitzheizun für Fahrer und Beifahrer Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer Warnton für nicht angelegten Fahrer- und Beifahrersicherheitsgu Kartentasche an Rücklehne des Fahrersitzes
Paket: Wildtrak 1	Park-Pilot-System hinten	Park-Pilot-System vorn
Partikelfilter: Dieselpartikelfilter (DPF) mit SCR-Katalysator	Polster: Leder - Sitzmittelbahnen Leder, Sitzwangen Leder perforriert	Radio: Audiosystem 129: Audiosystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen zusätzlich mit Ford Navi 8"-TFT-Multifunktions-Farbdisplay (20,3 cm Bildschirmdiagonale) mit Touchscreen Radio (UKW/MW) digitaler Radioempfang DAB (Digital Audio Broadcasting) CD-Player, MP3-fähig Multifunktion Lederlenkrad USB-Anschluss, Bluetooth-Schnittstelle 6 Lautsprecher 12-Volt-Anschluss hinten Zielführung akustisch un optisch, dynamische Navigation mit erweitertem Verkehrsinformationssystem (TCMpro), Fahrspurempfehlung, Straßenkarte für Europa (integrierter Speicher)
Reifendruckkontrollsystem	Rückfahrkamera mit Bildanzeige im Multifunktionsdisplay	Scheibenwischer mit Regensensor - inkl. Scheinwerferassistent Tag-/Nacht-Sensor
Scheinwerfer mit Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor	Schmutzfänger hinten	Schmutzfänger vorn
Seitenschwellerschutz gebürstet Einlage	Servolenkung, elektro-mechanisch EPAS- (Electric Power Assisted Steering)	Spannungskonverter 230 Volt
Steckdose: 12-Volt-Anschluss, ein Anschluss im Fond	Stoßfänger vorn in Wagenfarbe	Tachograph, digital - Vorbereitung - Getriebestopfen
Tagfahrlicht	Türgriffe im anthrazitem "Sport"-Dekor	Verzurrösen
Wärmeschutzverglasung, niedriger Tönungsgrad (hinter B-Säule)	Wegfahrsperre	Zentral-/Doppelverriegelung mit Fernbedienung
Zweiter Schlüssel, klappbar, mit Fernbedienung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





