Vehiculo: 9052NDM

Modelo: HYUNDAI I20 1.0 TGDI MHEV KLASS 5P MANGROVE GREEN
Bastidor: NLHBN51G0SZ641674 Kilometros: 34433
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26472
Fecha: 19/10/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

N.Peritacion : 000088216

Hoja	Fecha Peritacion
1	19/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Faltantes

Referencia	Descripcion	P.Unidad	Descuento	Total
2362	TAPA MANILLA PUERTA D,IZQ	5.33	10 %	4.80

TOTAL
4.8 €

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
PARAGOLPES DELANTERO	Ret/Pincel	Ret/Pincel	39.00		39.00	0.20	5.07		12.87
PUERTA DEL IZQ	Leve	Pintar	39.00		39.00	2.30	58.31	0.30	159.71
PARAGOLPES TR SUPERIOR	Ret/Pincel	Ret/Pincel	39.00		39.00	0.20	5.07		12.87
TAPA MANILLA PUERTA D,IZQ	Faltante	Faltante	39.00		39.00			0.20	7.8
MOLDURA MARCO PTA D,IZQ	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
PORTON	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	39.00		39.00	1.00			39

TOTAL
232.25 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
0 €	4.8 €	0 €	0 Hrs	3.7 Hrs	68.45 €	0.5 Hrs	0 €	237.05	49.78	286.83 €

Mas Informacion

Observaciones


Imagenes de Peritacion





















Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar