DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS1 S1020119	Erstzulassung	28.04.2025	Außenfarbe	Kult Gelb
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OL 2205	Laufleistung	2 633 km
Modell	ASTRA L 5-T GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Reparierter Vorschaden, Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	1016 €	Vorschaden kommentar	Reparierter Vorschaden: 1.016,06 €Achsvermessung durchgeführtAussenspiegel R neu Felge VR neu

Auftragsdaten

Lagerplatz	65423 Rüsselsheim Tor 55



Lose Teile

Bedienungsanleitung Radio	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm
Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Sonstiges

DEKRA Automotive Solutions

STELLANTIS

2



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	-
Anmerkungen	-

Anmerkungen

Reparierter Vorschaden: 1.016,06 €
Achsvermessung durchgeführt
Aussenspiegel R neu
Felge VR neu