Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



BMW 3er

BMW 318i Aut.

Fahrgestellnummer (FIN)	**WBA28FF0908F33378**
Kilometerstand (km)	**26.964**
Erstzulassungsdatum	**14.05.2025**
Kraftstoffart	**Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**156 PS**
Leistung kW	**115 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Schwarz Uni**
Interieurfarbe	**Stoff Hevelius Anthrazit**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11432805**	Besichtigt am	**06.10.2026 08:37:52**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Wartungshistorie	**16/06/2025,11**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Hankook	225/50 R 17 98 Y	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Hankook	225/50 R 17 98 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Hankook	225/50 R 17 98 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Hankook	225/50 R 17 98 Y	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	7,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Innenraum	Deformiert	Unbekannt	Keine Reparatur
2 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren

SCHÄDEN


WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 | Innenraum

Schadensart	**Deformiert**
Schweregrad	**Unbekannt**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich



2 | Stoßfänger hinten

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagemöglichkeiten - Ablagefach in Türverkleidung vorn mit Verstaumöglichkeiten für Flaschen (1L) - Getränkehalter vorn - Ablagefach mit Deckel in der Mittelarmlehne - Fach vor Getränkehalter vorn	Active Guard Plus - Speed Limit Info inkl. Überholverbotsanzeige - Spurverlassenswarnung mit Fahrbahnrückführung: erkennt Spurmarkierungen ab ca. 70 km/h und warnt per Lenkrad-Vibration vor ungewolltem Verlassen der Fahrspur - Frontkollisionwarnung mit Bremseingriff umfasst die Auffahr- und Personenwarnung mit City-Bremsfunktion	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung - Deaktivierung über Schlüsselschalter auf Beifahrerseite, Kontrollleuchte im Funktionszentrum Dach	Airbag: Kopfairbags vorne und hinten	Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer
Alarmanlage Zur Überwachung der Türen, Front- und Heckklappe, Innenraum, inklusive Neigungsalarmgeber und Notstromsirene	Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten Inkl. Cornering Brake Control (CBC)	Armauflagen vorne und hinten in Türverkleidung integriert, in Mittelkonsole mit Ablagefach
Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar	Auto Start-/Stop Funktion
BMW ID Personalisierung von Funktionen und Einstellungen	BMW iDrive - mit QuickSelect erleichtert die Bedienung auf dem BMW Curved Display. Die entsprechenden Funktionen können mit dem Schnellzugriff QuickSelect direkt und ohne Wechsel in ein Untermenü aufgerufen werden. Zudem befindet sich das Home Symbol neu am unteren Rand des Control Display - daneben befinden sich nun auch die Symbole für den Direkteinstieg in das Klimamenü, All Apps Menü, Navigation, Media, Telefonie und Apple CarPlay/AndroidAuto (wenn aktiviert)	Bordcomputer mit Check-Control, Außentemperaturanzeige, Serviceintervallanzeige mit Restwegstrecke
Bremsleuchte, dritte in LED-Technik	ConnectedDrive Services - BMW Connected+: Dieses ermöglicht via einer Bluetooth-Verbindung zur BMW Connected App eine tiefere Fahrzeugintegration personalisierter und mobilitätsbezogener Services, sowie eine nahtlose Verbindung aller BMW Connected Touchpoints - kostenlose Nutzung von Vehicle Apps (inkl. Zugriff auf Wetterinformationen, Nachrichten, etc.) für die Dauer des marktspezifischen Angebots. Danach Verlängerung im BMW ConnectedDrive Store möglich - Registrierung erforderlich für personalisierbare Dienste	Durchladesystem - Teilung der Rücklehne 40:20:40 - rechtes 40 Sitzsegment einzeln klappbar - mittleres 20% Sitzsegment einze klappbar - linkes 40% Sitzsegment gemeinsam mit mittlerem Segment klappbar
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Tractions Control (DTC)	Einstiegsleisten - mit BMW Schriftzug vorn	Fensterheber, elektrisch - Taster zur Bedienung jeweils in Türverkleidung, Piktogramm beleuchtet, Mautfunktion - Fahrerse für alle Fensterscheiben, Kindersicherungstaster - Einklemmsch
Fußmatten in Velours vorn und hinten. Abgestimmt auf alle serienmäßigen Teppichfarben	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion - Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion im Geschwindigkeitsbereich von ca. 30 km/h - 250 km/h - Bergabfahrten mit Bremseingriff (auch mit Anhängerbetrieb) - in Kurven wird auf eine komfortable Geschwindigkeit eingeregelt - Bedienung über Multifunktionslenkrad - Anzeige der Wunschgeschwindigkeit und des Betriebsmodus in der Instrumentenkombination - Fahrer kann Funktion jederzeit übersteuern	Gesetzlicher Notruf - Verbindungsaufbau an die zuständige Rettungsleistelle ohne Zwischenschaltung von Call Center Agen - Übertragung der Fahrzeugposition und weitere rettungsrelevar Daten (z.B. Unfallschwere; Minimum set of data; weniger Daten SA 6AC 'Intelligenter Notruf') - Kunde wird in seiner Landessprache, unabhängig von wo der Notruf ausgelöst wurde bedient
Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen - Schaltpunktanzeige im manuellen Modus - Schaltwippen am Lenkrad	Heckklappenöffnung über Funkschlüssel	Heckleuchten in LED-Technik - zweiteilige LED-Heckleuchten in Form mit Rauchglas Komponenten - Heckleuchte mit Schlusslic Bremslicht, Fahrtrichtungsanzeiger (LED-Technologie) und Nebelschlussleuchte
Heckscheibenheizung	Innenbeleuchtung - Innen- und Leselicht - Make-Up-Spiegel-Leuchten - Beleuchtung Armauflage Ablagenfach - Handschuhfachbeleuchtung - Fußraumleuchten - Gepäckraumbeleuchtung	Interieurleisten Dark Graphite matt - Dekorblende Instrumentent - Dekorblende Mittelkonsole - Abdeckung Getränkehalter
Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen - Soll-Temperaturregelung vorn getrennt einstellb. - Temperaturregelung für Fondpassagiere gemeinsam - Automatikprogramm mit 5 Intensitätsstufen für Fahrer und Beifahrer gemeinsam -Einstellung der Temperaturschichtung für Fahrer und Beifahrer getrennt über MMI -SYNC-F. -Aut. Umluft-Control -Max. Kühlen -Beschlag- und Solarsensor -Aktivkohlefilter für Frisch- und Umluft -Standlüftung mit Timer und Direktbetrieb -Chromleiste Mittelk. h. -Dig. Display Mittelk. h. -Aut. programm für Fond	Kopfstützen (5) vorn und hinten - höhenverstellbar	Kopfstützen im Fond, klappbar für alle drei Fondkopfstützen
Lackierung: Uni-Lackierung	LED-Scheinwerfer Abblend- und Fernlicht (Bi-LED-Technologie), Tagfahrlicht und Fahrtrichtungsanzeiger (LED-Technologie), inkl. automatischer Fahrlichtsteuerung und automatische Leuchtweitenregulierung	Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad
Lenkrad: Sport-Lenkrad - Polygon-Kranz Form in 2-Speichen-Design - Schaltpaddles, Geschwindigkeitsregelung (DCC) und Limit-Funktion (SLD) integriert	Lenksäulenverstellung mechanisch längs- und höhenverstellbar	M Hochglanz Shadow Line Ausführung in Schwarz hochglänzen Blende Spiegeldreieck - Spiegelschwert - Spiegelfuß - Spiegelbı - B-Säule und Fensterführungsstege - Fensterschachtabdeckun Fensterumrandung
Mittelarmlehne im Fond	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus - BMW Curved Display 12,3" volldig. Instrumentendisplay, 14,9" Control dis. und Touchbed. - Navigationsfunk., Update Over-the-Air - Intelligent Personal Assist. (Sprachbedienung), BMW Controller - Fahrerprofil - Tuner mit Diversity-Empfang und RDS - 2 USB-Anschlüsse, Laden und	Ottopartikelfilter

	Daten Übertrag. - Bluetooth/WiFi Schnittstelle mit Freisprecheinr. - 4G LTE Connectivity, festverb. SIM-Karte - Remote Software Upgrade - Vehicle Apps - Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe	
Paket: Ablagenpaket Im Gepäckraum: - Netz, schwarz - Multifunktionshaken	Paket: Connected Package Professional (laufzeitbegrenzt) - Remote Services - 3rd Party Assistants (laufzeit 2 Jahre) - Smartphone Integration inkl. Apple CarPlay und Android Auto - Connected Parking, Music und Navigation inkl. Real Time Traffic Information (RTTI) (laufzeit 2 Jahre)	Paket: Innen- und Außenspiegelpaket Innen- und Außenspiegel Fahrerseite, mittels eingebauter Sensorik automatisch abblende - Außenspiegel Fahrerseite, elektrochrom - Außenspiegel Beifahrerseite, ohne automatische Abblendfunktion - Anklappfunktion Außenspiegel, elektrisch - Bordsteinautomatik Außenspiegel auf Beifahrerseite - Bedienelemente beleuchtet
Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion automatisches Lösen der Parkbremse beim Anfahren	Parking Assistant Kamera- und ultraschallbasiertes Parkassistenzsystem bestehend aus: - Parkassistent - Active Park Distance Control - Rückfahrassistent - Einparkhilfe Seite - Rückfahrkamera	Polsterung: Stoff Hevelius
Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778 - 7,5J x 17 mit Bereifung 225/50 R17 - Alugussrad - Reflexsilber - Schneekettenmontage möglich	Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle - elektronische Reifenfülldrucküberwachung für jeden Reifen - Reifendruckwarnung mit Text und Bild in Instrumentenkombination - Motor-/Ausstattungsabhängig: Anzeige der Reifentemperatur	Räderzubehör: Reifenpannenset - Reifendichtmittelflasche - elektrisch betriebener 12V-Kompressor (zum Anschluss an 12V-Steckdose)
Radiozubehör: DAB-Tuner - inklusive DAB+ - Ermöglicht digitalen Radioempfang und bietet neben CD-ähnlicher Klangqualität, ein breites Angebot an Spartenkanälen in Abhängigkeit vom Sendernetz - Zusatzinformationen wie Titel und Interpret werden in Form von Radiotext übermittelt	Regensensor - automatische Aktivierung/Intervallsteuerung der Scheibenwischer	Schlüsselloser Motorstart
Servotronic geschwindigkeitsabhängige Anpassung der Lenkkraftunterstützung	Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) - auf allen Sitzplätzen - vorn inklusive Gurtstopper - pyrotechnischem Gurtstrammer - Gurtkraftbegrenzer	Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar
Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX für die äußeren Fondsitze	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer - sorgt für eine angenehme Wärme der Sitze bei niedrigen Temperaturen	Speed Limiter - Geschwindigkeitsbegrenzer, mit dem die Maximalgeschwindigkeit individuell eingestellt werden kann. - Anzeige im Control Display und in der Instrumentenkombination Kann im Bedarfsfall übersteuert werden.
Steckdose (12 V) - Mittelkonsole, vorn - Blindstopfen	Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle - drahtlose Verbindung Telefonie/ Audio-Streaming für geeignete Bluetooth-Handys (siehe www.bmw.de/ bluetooth) mit dem Fahrzeug, inkl. Freisprecheinrichtung - ermöglicht über die USB-Schnittstelle den Anschluss eines MP3-Players, Apple iPods / iPhones oder Speichersticks zum Abspielen der Audiodateien	Telefon: Personal eSIM - BMW Fahrzeug wird ein zusätzliches Gerät auf dem Mobilfunkvertrag des Kunden (analog z.B. Apple Watch) - Privates Kundenhandy muss physisch nicht im Fahrzeu sein für Telefonanrufe oder Datenverbindungen im Fahrzeug - Bessere Verbindungsqualität, da die Fahrzeugantennen verwen werden - Integration des privaten Mobilfunkvertrag ins Fahrzeug Befähigt weitere Dienste wie z.B. Komforttelefonie, WLAN-Hotsp und 5G
TeleServices - Automatischer BMW Teleservice Call - BMW Teleservice Pannenhilfe - BMW Teleservice Battery Guard - Teleservice Service Partner Management - Teleservice Report, Manueller Teleservice Call - nutzt die im Fahrzeug fest verbaute SIM-Karte	Verzurrösen im Gepäckraum	Vorbereitung Fahrerassistenz I Digitaler Nachverkauf Fernlichtassistent
Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt	Warndreieck - inklusive Erste-Hilfe-Set (im Ablagefach im Gepäckraum links)	Wegfahrsperre elektronisch
Widescreen Display - bestehend aus einem volldigitalem 10,25" Instrumentendisplay und einem hochauflösendem 10,70" Control Touch Display - Inkl. Direktwahltouchpoints	Zentralverriegelung: Schließsystem mit Zentralverriegelung inklusive 2 Fahrzeugschlüssel mit integrierter Fernbedienung - Zentralverriegelung für alle Türen, Tank- und Heckklappe - automatisches Verriegeln nach Anfahren einstellbar über Fahrzeugbedienung - durch dauerhaftes Drücken der zu-Taste Schließen der Fenster und des optional erhältlichen Glasdaches und Anklappen der Außenspiegel möglich - Komfortöffnung und -schließung des Panorama-Glasdaches über Fahrzeugschlüssel	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	**192**	Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	**244**
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	**215**	Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	**172**
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	**180**	Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	**209**
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	**184**	Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	**207**
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	**182**	Lackschichtdicke Dach (µm)	**203**
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	**173**		

FAHRZEUGBILDER





