



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE**		
Berichtsnummer :	**0000000949937-DE613**	**Amtl. Kennzeichen :**	**A-DC 998**
Referenznummer:	**31270820**		

Fahrzeugdaten

Mazda CX-60 (KH)(05.2022->) Exclusive-Line Hybrid AWD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**JMZKH0HB901252067**	Laufleistung abgelesen:	**46342 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**08.11.2024 / 2024**	Besichtigungsdatum/-ort:	**08.10.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Geländewagen/Pickup**
Kraftstoff:	**Hybr.B/E ext. aufl.**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**2488 ccm / 141 kW (192 PS)**
Antriebsart:	**Allrad**	Lackfarbe:	**Sonic Silver**
Lackart:	**-**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**11.2027 / 11.2027**
Polster Art:	**Leder**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**40660 / 26.09.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**Toyo**	**235/50/R20/100W 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Toyo**	**235/50/R20/100W 6 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Toyo**	**235/50/R20/100W 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Toyo**	**235/50/R20/100W 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Antriebsart Allradantrieb
- Audiosystem: Radio mit USB-Schnittstelle
- Auspuffblende (Chrom)
- Ausstattungs-Paket: I-Activesense
  Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC), Fahrassistenz-System: Stauassistent mit Lenkunterstützung, erweitert (CTS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED
- Dachhimmel grau
- Dachspoiler
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 129 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Intelligente Geschwindigkeitsanpassung (ISA)
- Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System Spurwechselassistent (RVM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Fahrmodusschalter (Mi-Drive)
- Fahrwerkssystem: Fahrdynamikregelung Wankstabilisierung (Kinematic Posture Control, KPC)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Frontgrill lackiert
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäcksicherungsnetz

- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Head-up-Display Advanced
- Heckleuchten LED
- Hybrid 241 kW (Motor 2,5 Ltr. - 141 kW)
- Internetbasierende Dienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kühlergrill stabförmig
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2)
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- LED-Lichtsignatur
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- LM-Felgen
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Multi-Commander
- Navigationssystem SD-Karten-Navigation
- Nebelscheinwerfer
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2870 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Sitzheizung vorn
- Smart Key
- Sound-Simulator (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS)
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (12,3 Zoll)
- USB-Anschluss hinten
- Zentralverriegelung
- Zusatzheizer (PTC)

Sonderausstattung

- Comfort-Paket
  Sitzheizung hinten, Sitze vorn klimatisiert, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Fahrassistenz-System: Gesichtsfeldmonitor, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Driver Assist-Paket
  Außenspiegel mit Abblendautomatik, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC), Innenspiegel rahmenlos, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Front (Front Cross Traffic Alert, FCTA)
- Metallic-Lackierung

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht durchgeführt** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Ja** Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Erneuern
2.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Smart Repair

allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

04.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**MAZDA CX-60 2.5 e-SKYACTIV PHEV Exclusive-L Auto AWD Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 327 PS / 241 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	A -DC 0998	Fahrgestell-Nummer:	JMZKH0HB901252067
Vertrags-Nummer:	81285086	Erstzulassung:	08.11.2024
Internes KZ:	15140802	Kilometer-Stand:	46342

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

MAZDA CX-60 2.5 e-SKYACTIV PHEV Exclusive-L Auto AWD Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 327 PS / 241 KW Elektrisch

Lackierung: Sonic Silver Metallic | Polsterung: Stoff in Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**42.731,09**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

COMFORT-PAKET & LEDERAUSSTATTUNG	2.436,98
DRIVER ASSISTANCE-PAKET	1.344,54
Metallic-Lackierung	630,25
Sonic Silver Metallic	0,00
Stoff in Schwarz	0,00
Anhängezugvorrichtung Teil-Elektrisch Schwenkbar	1.050,42
Montagekosten für die Anhängerkupplung	378,16
Räder-Diebstalsicherung	50,42
Textilfussmattensatz Standard	66,39

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Anhängezugvorrichtung Teil-Elektrisch Schwenkbar	1.050,42
Montagekosten für die Anhängerkupplung	378,16
Räder-Diebstalsicherung	50,42
Textilfussmattensatz Standard	66,39

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**48.688,25**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**57.939,02**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	57.939,02

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MAZDA CX-60 2.5 e-SKYACTIV PHEV Exclusive-L Auto AWD Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 327 PS / 241 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	241 / 327	Hubraum:	2488
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	33
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,800
Leergewicht (kg):	2055	zul. Gewicht (kg):	2667

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **81285086**
Amtliches Kennzeichen: A -DC 0998

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MAZDA CX-60 2.5 e-SKYACTIV PHEV Exclusive-L Auto AWD Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 327 PS / 241 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
13.04.2025	9059936882	Fremdverschulden	Motorhaube mitte Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **81285086**
Amtliches Kennzeichen: A -DC 0998

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MAZDA CX-60 2.5 e-SKYACTIV PHEV Exclusive-L Auto AWD Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 327 PS / 241 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*
29.09.2025	20827	Inspektion und Wartung
19.08.2026	40660	Inspektion und Wartung
19.08.2026	40660	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer