# BMW

1.5 225E PHEV DCT XDRIVE ACTIVE TOURER

VIN: WBA21EA0007N43015



## Description

| | | |
|---|---|---|
| **N° d'immatriculation**<br>2EKG519 | **Date de 1ère immatriculation**<br>31/10/2023 | **Odomètre**<br>199818 km |
| **Couleur**<br>BLACK SAPPHIRE METALLIC | **Année modèle**<br>2023 | **Capitonnage**<br>- |
| **Nombre de portes**<br>5 | **Nombre de sièges**<br>5 | **Generation**<br>- |
| **Cylindrée**<br>1499 | **Type de boîte**<br>Automatique | **Motorisation**<br>Hybride Rechargeable |
| **Nombre de vitesses**<br>7 | **Puissance**<br>180 KW | |

## Equipements véhicule

| | | |
|---|---|---|
| Caméra de recul | Allumage automatique des feux | Régulateur de vitesse |
| Hayon hydraulique | Projecteurs LED | Climatisation automatique |
| Jantes alliage | Toit ouvrant | Radar de proximité arrière |
| Radar de proximité avant | Système de navigation | Allumage automatique des essuie-glaces |

## Détails de l'inspection

| **Lieu de l'inspection** | **Date de l'inspection** | **Date de validation de l'inspection** |
|---|---|---|
| PARC HÖDLMAYR TONGEREN | 28/10/2026 | 29/10/2026 |

## Contrôles

**Problèmes détectés**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Moteur / Bruit | ✓ Ok | Etanchéité du véhicule | ✓ Ok |
| Echappement / Clarté | ✓ Ok | | |

## Dommages et corrections

| # | Élément | Dommage | Correction |
|---|---|---|---|

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Jante / Avant Gauche<br>Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Usiné (peint ou non peint) | Rayure | Réparation |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 002 | Jante / Avant Droit<br>Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Usiné (peint ou non peint) | Rayure | Réparation |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 003 | Jante / Arrière Droit<br>Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Usiné (peint ou non peint) | Rayure | Réparation |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 004 | Jante / Arrière Gauche<br>Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Usiné (peint ou non peint) | Rayure | Réparation |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 005 | Montant de pavillon / Droit | Enfoncement | Smart repair |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 006 | Capot / - | Rayure | Peinture |






| | | | |
|---|---|---|---|
| 007 | Intérieur complet / - | Sale | Nettoyage |

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.







| | | | |
|---|---|---|---|
| 008 | Entrée de porte / Arrière Gauche | Rayure | Acceptable |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 009 | Aile / Arrière Gauche | Enfoncement | Acceptable |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 010 | Becquet / Arrière<br>Peint : Oui | Rayure | Acceptable |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 011 | Hayon / Porte de coffre / - | Enfoncement | Réparation |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 012 | Pare-chocs / Arrière<br>Peint : Oui | Enfoncement | Réparation |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 013 | Garniture de hayon ou malle / Arrière<br>Matériau d'habitacle : Plastique | Rayure | Acceptable |

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 014 | Entrée de porte / Arrière Droit | Rayure | Acceptable |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 015 | Porte / Arrière Droit | Enfoncement | Acceptable |



## Éléments amovibles

- [x] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Triangle
- [x] Plage arrière
- [x] Double de clé
- [x] Trousse à pharmacie
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Crochet de remorquage

## Pneus principaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Avant Gauche** | HANKOOK | 205/60/17<br>Été | 5 mm |
| **Avant Droit** | HANKOOK | 205/60/17<br>Été | 5 mm |
| **Arrière Gauche** | GOODYEAR | 205/60/17<br>Été | 3 mm |
| **Arrière Droit** | GOODYEAR | 205/60/17<br>Été | 3 mm |

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

## Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

## Photos



Avant gauche



Arrière gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Compartiment passager arrière




Planche de bord depuis le siège arrière




Compartiment passager avant



Avant droit




Odomètre




Navigation




Spare Tyre




Cable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Vin


Autre




Autre


Autre



Autre



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure




Jante / Arrière Gauche / Rayure


Montant de pavillon / Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Montant de pavillon / Droit / Enfoncement



Capot / - / Rayure




Capot / - / Rayure




Capot / - / Rayure



Intérieur complet / - / Sale



Intérieur complet / - / Sale



Intérieur complet / - / Sale



Intérieur complet / - / Sale



Intérieur complet / - / Sale



Entrée de porte / Arrière Gauche / Rayure




Aile / Arrière Gauche / Enfoncement




Becquet / Arrière / Rayure




Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Garniture de hayon ou malle / Arrière / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.