Kuga Hybrid Vignale 2.5 190CV BVA6 E6dT

GR109TZ | VIN WF0FXXWPMHPS57414 | 208,388 km | MEC Oct-23 | Flex fuel | Automatic

Points d'attention (déclarés sur la page)

- Aucune grêle, câble manquant ni dommage pare-brise déclaré sur la page



Identification

Marque	**Ford**
Modèle	**Kuga (2019)**
Version	**2.5 190 hybrid Flexifuel Pshift Vignale**
Catégorie	**Private vehicle**
Immatriculation	**GR109TZ**
VIN	**WF0FXXWPMHPS57414**
Réf. vendeur	**2444462**
Propriétaire	**ArvalFrance**
Pays d'immatriculation	**FRANCE**

Historique & état

1re mise en circulation	**Oct-23**
Année de production	**2023**
Année modèle	**2020**
Kilométrage	**208,388 km**
Date relevé km	**Sep-26**
Nombre de clés	**2**
Éléments vérifiés	**Puncture repair kit or spare wheel, Spare key**

Caractéristiques techniques

Énergie principale	**Flex fuel**
Énergie secondaire	**Petrol**
Puissance	**140 KW**
Cylindrée	**2,488 cm3**
Boîte	**Automatic**
Rapports	**5**
4 roues motrices	**Oui**
Couleur	**Red**
Teinte constructeur	**PN4HQ0 - Rouge Lucid**
Carrosserie	**SUV**
Portes	**5**
Places	**5**
Conduite à gauche	**Oui**

Disponibilité & stockage

Site de stockage	**FR-41-NEUVY-SATAS**
Adresse	**SA TRANSPORTS AUTOMOBILES DE SOLOGNE;Route d'Huizon;41250;NEUVY**
Pays	**FRANCE**
En stock depuis	**Sep-26**
Date rapport d'expertise	**Sep-26**
Réf. demande d'expertise	**1639105**

Fiscalité & consommation

CO_2	**121 g_km**
Norme	**EU6dT**
Puissance fiscale	**8**
TVA récupérable	**Oui**

Dimensions & poids

Longueur	**4,629 mm**
Largeur	**2,000 mm**
Hauteur	**1,658 mm**
Empattement	**2,710 mm**
Volume de chargement	**518 m3**
Poids à vide	**162 kg**
PTAC	**2,280 kg**

Dommages déclarés (4)

#	Élément	Nature	Réparation	Photos
1	Front -left door	Bump	Smart repair	
2	Rear-left door	Bump	Smart repair	
3	Rear-left wing	Bump	Smart repair	
4	Front-right wing	Bump	Smart repair	

Pneumatiques (4)

Position	Marque	Type	Profondeur
Avant gauche	Continental	Normal	3 mm
Avant droit	Continental	Normal	3 mm
Arrière gauche	Continental	Normal	4 mm
Arrière droit	Continental	Normal	4 mm

Historique d'entretien (0)

Aucun historique

Options & équipements (19)

Équipement	Détail	Fourni en
heated steering wheel	None	Option
Navigation system	Sys audio moy gam marque+dab +tmc	Option
Automatic air-conditionning	Climatisation automatique 2 zones	Option
Electrically adjustable seats	Siège cond. av. régl. inclin. élec.	Option
Rear heated seats	Siège chauffant ar	Option
Heated seats	Siège chauffant av	Option
Rear parking aid	Avec aide au stationnement ar	Option
Front sport seats	Sièges sport	Option
Active-lane assistant	Système d'assistance de conduite: fonction de centrage sur la voie de circulation	Option
Dead angle assistant	Système d'assistance de conduite: détecteur d'angle mort, cross traffic alert et fonction de freinage d'urgence	Option
Electric boot/hatchback	Hayon élec mains libres	Option
Adaptative cruise control	Adaptatif régulateur de vitesse avec fonction stop - go	Option
Tow-bar	Avec attelage remorque amovible	Option
Park assistant	Système d'assistance de conduite: système d'aide au stationnement (active park assist)	Option
Reverse camera	Caméra aide au recul avec split view	Option
Panoramic roof	Toit ouvrant panoramique électrique	Option
Traffic Jam Assist	Système d'assistance de conduite: assistance d'embouteillage comprenant fonction stop - go	Option
4 Wheel Drive transmission mode	Mode de transmission transmission intégrale	Option
Gearbox type	Boîte automatique - powershift ecvt	Option


DsKUclkiNc7xVIa4%3d&language=fr

Photos du véhicule














Données extraites de la page vendeur Arval MotorTrade le 16/10/2026 10:38. Les libellés de dommages sont repris tels qu'affichés par le vendeur. Le rapport d'expertise complet suit cette fiche.

Imprimer

MACADAM









Ford Kuga-2019: GR109TZ

N° Chassis:	**WF0FXXWPMHPS57414**	Version:	**FORD Kuga / 2019 / 5P / SUV 2.5 190 hybrid Flexifuel Pshift Vignale**
1ière MEC:	**12/10/2023**	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	**208388**	Puissance KW:	
Type carrosserie:	**SUV**	Couleur carrosserie	**Rouge**
Boîte:	**Automatique**	Nature de peinture	**Metallisé**
Transmission:	**Avant**	Couleur intérieur	**Noir**
Carburant:	**Hybride**	Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Couleur tableau de bord	**Noir**
Batterie fonctionnante	**Oui**		
Véhicule roulant	**Oui**		
Nbre portes	**5**		
Nbre sièges	**5**		
Nombre appuis-têtes	**5**		
Type de jantes (montées)	**Aluminium**		
Catégorie	**Vehicule particulier**		

Options

Nbre clés total	**2**	Attache remorque	
Nbre clés télécommandes	**2**	Toit ouvrant électrique	
Type de climatisation	**Clim. automatique**	Toit panoramique	
		Cache bagages	
		Phares Xenon/LED/Laser	
		Camera de recul	
		Revêtement de siège	**Cuir**

Pneu

Pneus d'été:	**255/60/18/100 H**			
	AVG	**Continental: 80%**	AVD	**Continental: 80%**
	ARG	**Continental: 65%**	ARD	**Continental: 65%**

Profondeur de pneu AVG	**3.0**
Profondeur de pneu AVD	**3.0**
Profondeur de pneu ARG	**4.0**
Profondeur de pneu ARD	**4.0**
Taille de pneu AVG	**255/60 R 18 100 H**
Taille de pneu AVD	**255/60 R 18 100 H**
Taille de pneu ARG	**255/60 R 18 100 H**
Taille de pneu ARD	**255/60 R 18 100 H**
Type de pneu AVG	**Toutes saisons**
Type de pneu AVD	**Toutes saisons**
Type de pneu ARG	**Toutes saisons**
Type de pneu ARD	**Toutes saisons**
Marque de pneu AVG	**256**
Marque de pneu AVD	**256**
Marque de pneu ARG	**256**
Marque de pneu ARD	**256**

Matériel de secours

Kit réparation	**Oui**	Compresseur	**Oui**
		Runflat	**Non**

Porte AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture





Porte ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture




Aile ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture




Aile AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture