DEKRA-Nr: 0119 / 0100047785 / 2026 / B082011000634 vom 13.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Kieler Str. 3, 34134 Kassel

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Kassel
Kieler Str. 3
34134 Kassel
Telefon 0561 / 9519-510
E-Mail kassel.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Andreas Mathea
Tel. direkt 0561 9519-510
Tel. mobil 015222590573

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **UH KC85** **FIN** **U5YH6G17GNL056891**

Vertragsnummer	30817173
Auftragsnummer	ELSRM006916
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	01.10.2026, elektronisch
Besichtigung	08.10.2026 um 14:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Kassel, Kieler Str. 3, 34134 Kassel

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**13.697,48 EUR**	**16.300,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**15.840,34 EUR**	**18.850,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 01.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.10.2026 um 14:00 Uhr durch Herrn Andreas Mathea bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Kassel, Kieler Str. 3, 34134 Kassel, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 150 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	UH KC85
Tag der Erstzulassung	24.10.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	12 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	KIA Motors (SK)
Typ / Verkaufsbezeichnung	CD / ProCeed 1.6 T-GDI DCT7 OPF GT
HSN / TSN	1260 / AEU
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YH6G17GNL056891
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Weiß
Lackierung	Perlcoloreffekt
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	150 kW / 1591 cm^3
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	65.959 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 18 92 Y	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A /O	6 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A /O	6 mm
2 links	225 / 40 R 18 92 Y	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A /O	6 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A /O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

ABS (Anti-Blockier-System) mit elektronischer Bremskraftverteilung, Airbag: 2 Frontairbags, Airbag: 2 Seitenairbags, Airbag: 2 Vorhangairbags, Aktiver Spurhalteassistent mit korrigierendem Lenkeingriff (Lane Keep Assist, LKA), Ausstiegsassistent (Safe Exit Warner, SEW), Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Außenspiegel elektrisch einstell-, beheizbar und elektrisch anklappbar, Außenspiegel in Hochglanzschwarz, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC), Bordcomputer, Bremsassistent (BAS), Bremslicht, Aktiv (Emergency Stop Signal, ESS), Dachhimmel und Säulenverkleidung in Schwarz, Dachkonsole vorn, Diebstahlwarnanlage, Digitales Cockpit mit 12,3-Zoll-HD-Display, Drittes Bremslicht (LED) im Trapez-Design, Drive Mode Select, Duplex-Klappenauspuffanlage, Dämmerungssensor, ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm), EcoDynamics (Start-Stopp-System ISG), Einstiegsleisten in Aluminium, Einsätze in Glanzschwarz, Elektrische Heckklappe, sensorgesteuert, Energie-Regenerationssystem, Fensterheber Elektrisch mit Öffnungs-/Schließautomatik, Fernentriegelung der Rücksitzlehnen, Fernlichtassistent, Frontkollisionswarner, Frontscheibe beheizbar, Frontschürze mit roter Zierleiste, Fußmattenset, Fächer im Kofferraumboden, Gepäcknetzösen, Gepäckraum-Trennsystem, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv inkl. Stop&Go-Funktion, Geschwindigkeitsregelanlage, navigationsbasiert, Getriebe: Direktschaltgetriebe (Automatik 7-Stufen), Getränkehalter vorn, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen, Innenrückspiegel selbstabblendend, Insassenalarm (Rear Seat Alert, RSA), Intelligentes Parksystem (Parking Assist-Perpendicular Reverse, PA-PDR), Kia-Kartennavigation mit 26 cm (10,25") Bildschirmdiagonale, Klimaautomatik, 2 Zonen, mit Antibeschlagsensor, Kopfstützen (5), Kühlergrill in Glanzschwarz, LED Frontscheinwerfer, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrlicht, LED-Tagfahrlicht hinten, Lackierung: Metalliclackierung, Lederlenkrad mit abgeflachtem Lenkradkranz (D-Cut), Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorne verschiebbar, Müdigkeitswarner, Online-Dienste Kia Connect mit Kia Live, Ottopartikelfilter, Parkbremse elektronisch, Parksensoren hinten (PDW), Parksensoren vorn (PDW), Polster: Leder-Sitzbezüge, Privacy-Verglasung, Querverkehrwarner zur Erkennung von Fahrzeugen im toten Winkel beim Querausparken, Radio: JBL Premium-Soundsystem, Radiozub.: Dachantenne, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-Schnittstelle,

Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rot lackierte Bremssättel vorn und hinten, Räder: Leichtmetallfelgen 18 Zoll in Design "GT", Räder: Reifenreparaturset, Rückfahrkamera, Schaltwippen am Lenkrad, Seitenschweller, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz mit elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 40:20:40 geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Sitze: Sportsitze vorn, Smart Key und Startknopf, Sonnenblenden mit Make-up Spiegeln, beleuchtet, Sportpedale-Aluminium, Stauassistent (Lane Follow Assist, LFA), Steckdose (12 V), Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Telefon: Induktive Ladestation für Smartphones, Telefon: Smartphone-Schnittstelle Android Auto und Apple CarPlay mit Sprachsteuerung, Totwinkelassistent aktiv mit Bremseingriff (BCA), Türverkleidung vorn, Verkehrszeichenerkennung für Geschwindigkeitsbegrenzungen, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Möglicher Garantieverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Oxidation Felge vorn links (Minderwert), erneuern (Bild 9); Oxidation Felge vorn rechts (Minderwert), erneuern (Bild 10).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Andreas Mathea

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0119 / 0100047785 / 2026 / B082011000634 vom 13.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Kieler Str. 3, 34134 Kassel

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Kassel
Kieler Str. 3
34134 Kassel
Telefon 0561 / 9519-510
E-Mail kassel.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Andreas Mathea
Tel. direkt 0561 9519-510
Tel. mobil 015222590573

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **UH KC85** **FIN** **U5YH6G17GNL056891**

Vorgang

Kunden-Nr.	0213605354
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	01.10.2026, elektronisch.
Besichtigung	08.10.2026, 14:00 Uhr, durch Herrn Andreas Mathea bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Kassel, Kieler Str. 3, 34134 Kassel ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	08.10.2026
Betrifft	Vertragsnummer 30817173 Auftragsnummer ELSRM006916 Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 150 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.10.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	KIA	Typ / Verkaufsbez.	ProCeed 1.6 T-GDI DCT7 OPF GT
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YH6G17GNL056891	HSN / TSN	1260 / AEU
Schlüssel-Nr.	10800546	Km-Stand abgelesen	65959
Nächste HU §29 StVZO	12 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	150

DEKRA-Nr: 0119 / 0100047785 / 2026 / B082011000634 vom 13.10.2026

Hubraum (ccm)	1591	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / Perlcoloreffekt
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 18 92 Y	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A /O	6 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A /O	6 mm
2 links	225 / 40 R 18 92 Y	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A /O	6 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A /O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Fz. Neupreis	37.290 EUR	Fz. Notierung	**20.700 EUR**
Fz. Grundwert: (49 Mon): MK			**21.070 EUR**

Serienausstattung

Serie: ABS (Anti-Blockier-System) mit elektronischer Bremskraftverteilung, Airbag: 2 Frontairbags, Airbag: 2 Seitenairbags, Airbag: 2 Vorhangairbags, Aktiver Spurhalteassistent mit korrigierendem Lenkeingriff (Lane Keep Assist, LKA), Ausstiegsassistent (Safe Exit Warner, SEW), Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Außenspiegel elektrisch einstell-, beheizbar und elektrisch anklappbar, Außenspiegel in Hochglanzschwarz, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC), Bordcomputer, Bremsassistent (BAS), Bremslicht, Aktiv (Emergency Stop Signal, ESS), Dachhimmel und Säulenverkleidung in Schwarz, Dachkonsole vorn, Diebstahlwarnanlage, Digitales Cockpit mit 12,3-Zoll-HD-Display, Drittes Bremslicht (LED) im Trapez-Design, Drive Mode Select, Duplex-Klappenauspuffanlage, Dämmerungssensor, ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm), EcoDynamics (Start-Stopp-System ISG), Einstiegsleisten in Aluminium, Einsätze in Glanzschwarz, Elektrische Heckklappe, sensorgesteuert, Energie-Regenerationssystem, Fensterheber Elektrisch mit Öffnungs-/Schließautomatik, Fernentriegelung der Rücksitzlehnen, Fernlichtassistent, Frontkollisionswarner, Frontscheibe beheizbar, Frontschürze mit roter Zierleiste, Fußmattenset, Fächer im Kofferraumboden, Gepäcknetzösen, Gepäckraum-Trennsystem, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv inkl. Stop&Go-Funktion, Geschwindigkeitsregelanlage, navigationsbasiert, Getriebe: Direktschaltgetriebe (Automatik 7-Stufen), Getränkehalter vorn, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen, Innenrückspiegel selbstabblendend, Insassenalarm (Rear Seat Alert, RSA), Intelligentes Parksystem (Parking Assist-Perpendicular Reverse, PA-PDR), Kia-Kartennavigation mit 26 cm (10,25") Bildschirmdiagonale, Klimaautomatik, 2 Zonen, mit Antibeschlagsensor, Kopfstützen (5), Kühlergrill in Glanzschwarz, LED Frontscheinwerfer, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrlicht, LED-Tagfahrlicht hinten, Lackierung: Metalliclackierung, Lederlenkrad mit abgeflachtem Lenkradkranz (D-Cut), Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorne verschiebbar, Müdigkeitswarner, Online-Dienste Kia Connect mit Kia Live, Ottopartikelfilter, Parkbremse elektronisch, Parksensoren hinten (PDW), Parksensoren vorn (PDW), Polster: Leder-Sitzbezüge, Privacy-Verglasung, Querverkehrwarner zur Erkennung von Fahrzeugen im toten Winkel beim Querausparken, Radio: JBL Premium-Soundsystem, Radiozub.: Dachantenne, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-Schnittstelle, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rot lackierte Bremssättel vorn und hinten, Räder: Leichtmetallfelgen 18 Zoll in Design "GT", Räder: Reifenreparaturset, Rückfahrkamera, Schaltwippen am Lenkrad, Seitenschweller, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz mit elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 40:20:40 geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Sitze: Sportsitze vorn, Smart Key und Startknopf, Sonnenblenden mit Make-up Spiegeln, beleuchtet, Sportpedale-Aluminium, Stauassistent (Lane Follow Assist, LFA), Steckdose (12 V), Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Telefon: Induktive Ladestation für Smartphones, Telefon: Smartphone-Schnittstelle Android Auto und Apple CarPlay mit Sprachsteuerung, Totwinkelassistent aktiv mit

Bremseingriff (BCA), Türverkleidung vorn, Verkehrszeichenerkennung für Geschwindigkeitsbegrenzungen, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung

Zwischenwert 1 21.070 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Km-Korrektur

Km = 65959 Kateg.: 22 = 49000 Diff. = -16959
BZ2K = -5.54753 (AS = 0.729332 BS = -0.005001) **-1.169 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Möglicher Garantieverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	500	voll	-500	
2. Oxidation Felge vorn links (Minderwert), erneuern (Bild 9)	200	voll	-200	
3. Oxidation Felge vorn rechts (Minderwert), erneuern (Bild 10)	200	voll	-200	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**900**			**-900 EUR**

Zwischenwert 2 19.001 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-350 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				374 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	6 mm	AO	-46 EUR
	vorne rechts	6 mm	AO	-46 EUR
	hinten links	6 mm	AO	-46 EUR
	hinten rechts	6 mm	AO	-46 EUR

Legende A/ Ganzjahres /O Original **-160 EUR**

Zwischenwert 3 18.841 EUR

Zwischenwert 4 18.841 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 16.290,00 EUR WD= 2.547,00 EUR VK= 18.837,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	**13.697,48 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**2.602,52 EUR**
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	**16.300,00 EUR**
Verkaufswert	ohne MwSt.	**15.840,34 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**3.009,66 EUR**
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	**18.850,00 EUR**

Der Sachverständige
Andreas Mathea

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)




Bild 7 : Servicenachweise




Bild 8 : Servicenachweise



Bild 9 : Oxidation Felge vorn links (Minderwert)



Bild 10 : Oxidation Felge vorn rechts (Minderwert)