
BMW

BMW 5 TOURING (G31)(2017->) 530 I M SPORT MILD-HYBRID 180 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 180 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA31BM090CM93088



Beschreibung


Kennzeichen M-EX6688	**Zulassungsdatum** 10/07/2023	**Laufleistung** 83534 km
Farbe SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI	**Jahr** 2022	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 169 g/km	**Hubraum** 1998 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Gänge 8	**Antriebsstrang** Hinterradantrieb (RWD)	

Bewertungsdetails




Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen





002	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen

005	Stoßfänger / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair





Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör


- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [x] Hutablage
- [ ] Ladekabel Schuko-Steckdose
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	245 / 45 / 18 / Winter	4 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	245 / 45 / 18 / Winter	4 mm
Hinten Links	PIRELLI	245 / 45 / 18 / Winter	5 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	245 / 45 / 18 / Winter	5 mm

DEKRA


Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung




Navigation


Spare Tyre


Vin


Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links




Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links




Hauptreifensatz / Hinten Rechts




Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Links / Kratzer