DEKRA-Nr: 0357 / 034736 / 2026 / B085565002605 vom 09.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	09.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 150 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.07.2026	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volvo	Typ / Verkaufsbez.	XC90 (09.2014->) / XC 90 B5 (Benzin) AWD Ultra Bright (EURO 6e)
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1LFM1V2T1511652	HSN / TSN	9101 / BRA
DAT €uropa-Code®	019100716810001	DAT Marktindex	DE003 6739
Km-Stand abgelesen	10622	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2029
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Leistung (kW)	184
Hubraum (ccm)	1969	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau / Uni / 72300		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	275 / 40 R 21 107 V	Continental / PremiumContact 6	S /O	6 mm
rechts	275 / 40 R 21 107 V	Continental / PremiumContact 6	S /O	6 mm
2 links	275 / 40 R 21 107 V	Continental / PremiumContact 6	S /O	6 mm
rechts	275 / 40 R 21 107 V	Continental / PremiumContact 6	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3.Sitzreihe, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Applikationen am Fahrzeugheck Chrom, Applikationen an den Seitenfenstern Chrom, Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsenergierückgewinnung, Bremsscheiben hinten innenbelüftet, Bremsscheiben vorn innenbelüftet, Dachhimmel und Türsäulen Nubuk - Textil, Dachreling Aluminium-Optik, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display, Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion), Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Exterieurumfänge lackiert, Fahrassistenz-Paket: Driver Assistance, Fahrassistenz-Paket: Driver Awareness, Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance, Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Intelligent Speed Assist (ISA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: Android (DAB+), Innenausstattung: Dekoreinlagen Echtholz Brown Ash, Innenraumfilter: Pollenfilter, Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Kindersitz integriert (2.Sitzreihe mitte), Klimaanlage im Fond, Klimaautomatik 4-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, Kühlergrill Iron Mark Bright Design, LM-Felgen 9x21 (5-Multispeichen-Design, Diamantschnitt / Hochglanz-Schwarz), Lagom-Paket, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Make-up-Spiegel beleuchtet, Matrix-LED-Scheinwerfer, Mild-Hybrid 184 kW (Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo), Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Modellpflege (2), Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo KAT Mild-Hybrid, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2984 mm, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank 3-teilig, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn und hinten höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz-Komfort-Paket, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay), Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Taschenhaken im Gepäckraum, Textilfussmatten, Textilfussmatten 3. Sitzreihe, USB-Anschluss (Typ C, 2-fach), USB-Anschlüsse (2) im Fond, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 3.Sitzreihe, Verglasung getönt, Volvo Car Connect, Volvo Car Connect Plus, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14229	Anhängerkupplung semi-elektrisch
27804	Dachhimmel Anthrazit
42608	Fahrwerk mit Four-C-Technologie (Aktives Fahrwerk)
11000	Metallic-Lackierung
2000	Premium-Paket
68707	Reserverad als Notrad
23007	Seitenscheiben als Verbundglas

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: nicht notwendig

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Türverkleidung vorne rechts eingerissen, smart repair (Bild 8, 9)
2. Tür vorne rechts Delle, smart repair (Bild 13, 14)
3. Tür vorne links Delle, smart repair (Bild 15, 16)

Fehlende Teile

1. Wischerarmabdeckung hinten
2. Laderaumrollo (semiautomatisch)




Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Dach von hinten nach vorne




Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Türverkleidung vorne rechts eingerissen



Bild 9 : Türverkleidung vorne rechts eingerissen



Bild 10 : Wischerarmabdeckung hinten




Bild 11 : Wischerarmabdeckung hinten



Bild 12 : Laderaumrollo (semiautomatisch)



Bild 13 : Tür vorne rechts Delle



Bild 14 : Tür vorne rechts Delle




Bild 15 : Tür vorne links Delle



Bild 16 : Tür vorne links Delle