DEKRA-Nr: 0357 / 039341 / 2026 / B085566002021 vom 17.09.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	23.07.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 110 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.07.2023	Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	Renault	Typ / Verkaufsbez.	Master III DoKa Pritsche (06.2010->) / Master 3,5t BLUE dCi 165 FAP ENERGY L3H1 DoKa (EUR 4
Aufbauart	Pritsche	Türen	
Sitzplätze	7	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1MB000271162517
Maße Länge/Breite/Höhe	6398 / 2100 / 2375 (mm)	Achsen / angetr. Achsen	2 / 1
Radstand (mm)	3682	zul. Gesamtmasse	3500 kg
HSN / TSN	3333 / BDD	DAT €uropa-Code®	027200340110058
DAT Marktindex	DE01F 6410	Km-Stand abgelesen	47866
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4	Leistung (kW)	120
Hubraum (ccm)	2299	Schadstoffklasse:	EUROVI; E; M, N
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Farbe / Farbe	Weiß / Uni / OQNG / Weiß		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	195 / 75 R 16 110/108 R C	Pirelli / Carrier Winter	W /O	6 mm
	rechts	195 / 75 R 16 110/108 R C	Pirelli / Carrier Winter	W /O	6 mm
2	links	195 / 75 R 16 110/108 R C	Pirelli / Carrier Winter	W /O	6 mm
	rechts	195 / 75 R 16 110/108 R	Pirelli / Carrier Winter	W /O	6 mm
	Ersatzrad m. Stahlfelge	195 / 75 R 16 107/105 R	Continental / VanContact 200	S /R	7 mm

W/ Winter; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /R Runderneuert;

Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, Ablagegalerie, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Aufbau Pritsche, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Bremsassistent, Drehzahlmesser, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn, Generator 185 A, Getriebe 6-Gang, Gurtstraffer vorn, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Licht- und Regensensor, Modellpflege (2), Motor 2,3 Ltr. - 120 kW BLUE dCi Diesel FAP Energy KAT, Radstand 3682 mm, Reserverad in Fahrbereifung, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro VI, Schaltpunktanzeige, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: 2.Reihe 4er-Sitzbank, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar, Tagfahrlicht LED, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t, Zwillingsbereifung Hinterachse

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14200	Anhängerkupplung
25722	Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution / DAB+)
15409	Außenspiegel mit Verlängerung
28900	Klimaanlage
77409	Kraftstofftank: 80 Ltr.
	Fahrbereifung Winterreifen

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Service fällig (kein Eintrag im Serviceheft), durchführen,
2. Innenraum, verschmutzt, reinigen (Bild 10, 11, 12)
3. Tür hinten rechts, Innenverkleidung gebrochen, erneuern (Bild 13)
4. Scheibenwischer vorne, verschlissen, erneuern (Bild 15)
5. Tür vorne links, Einstieg verschrammt, smart repair (Bild 20)
6. Reservereifen defekt (platt), erneuern (Bild 21)
7. Lampenträger hinten, verschrammt, smart repair (Bild 22)
8. Motorkontrolle leuchtet, Diagnose, Kühlmittelverlust gem KVA, Thermostatgehäuse gem KVA erneuern
9. Kupplung gem KVA defket, Kupplung komplett gem KVA erneuern

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Außenspiegel rechts, verschrammt, Gebrauchsspur, (Bild 14)
Pritsche und Ladeborwände, Gebrauchsspuren, (Bild 16, 17, 18)
Dachrahmen links, eingedellt, Gebrauchsspur, (Bild 19)



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise




Bild 8 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK



Bild 9 : Pritsche



Bild 10 : Innenraum, verschmutzt




Bild 11 : Innenraum, verschmutzt



Bild 12 : Innenraum, verschmutzt



Bild 13 : Tür hinten rechts, Innenverkleidung gebrochen



Bild 14 : Außenspiegel rechts, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Scheibenwischer vorne, verschlissen



Bild 16 : Pritsche und Ladeborwände, Gebrauchsspuren



Bild 17 : Pritsche und Ladeborwände, Gebrauchsspuren



Bild 18 : Pritsche und Ladeborwände, Gebrauchsspuren



Bild 19 : Dachrahmen links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Tür vorne links, Einstieg verschrammt



Bild 21 : Reservereifen defekt (platt)



Bild 22 : Lampenträger hinten, verschrammt