Vehiculo: 5000NMZ

Modelo: BMW X1 2.0 SDRIVE18D AUTO 5P ALPINE WHITE SOLIDO
Bastidor: WBA11EG0105622059 Kilometros: 6196
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26439
Fecha: 13/10/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

N.Peritacion : 000088163

Hoja	Fecha Peritacion
1	14/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Materiales

Referencia	Descripcion	P.Unidad	Descuento	Total
1136	BATERIA	322.23	10 %	290.01

TOTAL
290.01 €

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
MOLDURA ALETA DEL DCH	Ret/Pincel	Ret/Pincel	39.00		39.00	0.20	5.07		12.87
PARAGOLPES TRASERO	Leve	Pintar	39.00		39.00	1.80	35.86		106.06
BATERIA	Sustitucion	Sustituir	39.00		39.00			1.30	50.7
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	39.00		39.00	1.00			39

TOTAL
208.63 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
290.01 €	0 €	0 €	0 Hrs	3 Hrs	40.93 €	1.3 Hrs	0 €	498.64	104.71	603.35 €

Mas Informacion

Observaciones


Imagenes de Peritacion
































PARAGOLPES TRASERO


Gestacar
PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


stacar
MOLDURA ALETA DEL DCH
Gestacar


Gestacar
MOLDURA ALETA DEL DCH
Gestacar