DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS9 S1036956	Erstzulassung	28.07.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-JP3273	Laufleistung	37 093 km
Modell	ASTRA L 5-T GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✗
Hutablage	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 4.0 mm GJR

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 4.0 mm GJR



Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm GJR

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm GJR

Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Kotflügel
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Tür unterhalb
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Spoiler
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

7

Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

8

Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

9

Bauteil	Windschutzscheibe
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

10

Bauteil	Motorhaube
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

Sonstiges

11

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

12

Bauteil	Inspektion
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-