VOLVO XC60

Vehicle information


Brand:	**VOLVO**	License plate:	**2AWX799**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**XC60**	LEVEL:	**YV1UZK5VDM1883069**
Fuel type:		Power:	**145 kW**
Version:	**2.0 B4 D GEARTRONIC MOMENTUM PRO**	First registration	**23/08/2021**
Mileage:	**156296 km**	Number of doors:	

Summary of damages


Back	2
RIGHT	2
Interior	3
Roof & other	1



Commercial photos




















VOLVO

49. Émissions de CO2 /consommation de carburant/consommation d'énergie électrique:

1. Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs

Valeurs NEDC:	Émissions de CO_2	Consommation de carburant	
Conditions urbaines:	165 g/km	6.5	l/100 km
Conditions extra-urbaines:	129 g/km	5.1	l/100 km
Conditions mixtes:	142 g/km	5.6	l/100 km
Pondéré, conditions mixtes	g/km		l/100 km
Facteur de déviation		N/A	
Facteur de vérification		N/A	

2. Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides rechargeables de l'extérieur (le cas échéant)

Consommation d'énergie électrique (pondérée, combinée)	Wh/km
Autonomie en mode électrique:	km

3. Véhicule pourvu d'éco-innovations: Oui
3.1. Code général de la ou des éco-innovations: e5 27
3.2. Émissions de CO2 épargnées totales grâce aux éco-innovations (répéter pour chaque carburant de reference utilisé dans les essais).
3.2.1 Émissions épargnées NEDC: 1.37 g/km
3.2.2 Émissions épargnées WLTP: g/km
4. Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs, selon le règlement (UE) 2017/1151 (le cas échéant)

Valeurs WLTP:	CO_2 emissions:		Fuel consumption	
Phase basse	189	g/km	7.2	l/100 km
Phase moyenne	167	g/km	6.4	l/100 km
Phase haute	144	g/km	5.5	l/100 km
Phase extra-haute	167	g/km	6.4	l/100 km
Combinées	163	g/km	6.2	l/100 km
Pondérées, combinées		g/km		l/100 km

5. Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides rechargeables de l'extérieur selon le règlement (UE) 2017/1151 (le cas échéant)

5.1. Véhicules électriques purs

Consommation d'énergie électrique	Wh/km
Autonomie en mode électrique	km
Autonomie en mode électrique en ville	km

5.2. Véhicules électriques hybrides rechargeables de l'extérieur

Consommation d'énergie électrique (EC AC,weighted)	Wh/km
Autonomie en mode électrique (EAER)	km

Equipment corresponding to the VIN according to the manufacturer's information




Center armrest	Airbag	Hill Start Assist	Roof bars
Luggage cover	Rain sensor	Distance control	Upper deflector
Power steering	GPS	Isofix	Alloy wheels
Electrically adjustable mirrors	Adjustable lumbar support	Phone	Central locking
Leather steering wheel	Multifunction steering wheel		

Options according to the inspector

GPS	**Yes**

Damages


Right **rear wing**
dent(s) and scratch(es)
- Repair and paint (complete)


Luggage cover
missing
- Replace
rear



Bodywork
Damaged - Acceptable.
Roof & other




Maintenance,
Maintenance
, Checking,
Interior

Damaged **Interior**
- Acceptable
Interior













Interior Stain
Cleaning Interior



Rear bumper, claw(s) , paint the rear





Door ARD Claw(s) Paint Right





Tires

Front Left
Winter
Aluminum
235/60/18/107/V
Continental
6.0 mm
Front Right
Winter
Aluminum
235/60/18/107/V
Continental
7.0 mm
Left Back
Winter
Aluminum
235/60/18/107/H
Continental
6.0 mm
Rear Right
Winter
Aluminum
235/60/18/107/H
Continental
5.0 mm

Controls

Category	**Private vehicle**	Registration certificate - home address section	**Yes**
Vehicle registration certificate	**Yes**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**P/A**	Vehicle inspection	**OK**
Vehicle inspection	**23/08/2026**	Jack	**Yes**
Interview	**NOT OK**	Interview	**p controleren**
Galette	**Yes**	Kit réparation	**P/A**
Nbr cable de charge (220V)	**0**	Nbr cable de charge (charge rapide)	**0**
Nbre clés total	**2**	Réinitialisation des paramètres d'usine	**Non, ce n’est pas possible**
Type de carnet d'entretien	**Entretien digital**		

Détails du NIV

ABS (antiblocage des freins)	Accoudoir central AR+porte-gobelets+rangement	Active Noise Control
AdBlue	Air conditionné automatique (ECC) + filtre actif	Airbag conducteur
Airbag genoux conducteur	Airbag passager	Airbag passager désactivable
Airbags latéraux	Airbags rideaux	Android Auto
Apple Carplay	Apps installés dans le système	Appuie-tête AR (2) rabattables électriquement
Audio High Performance RDS radio internet USB 10HP	Banquette AR rabattable asymétriquement 2 parties	Boîte à gants verrouillable et éclairée
Brake Pedal Release	Business Pack	Cache-bagages
Calandre contour chromé+lamelles High Gloss Black	Capteur d'humidité	Care Key (2 télécommandes)
Ceintures de sécurité à 3 points AV/AR	Ceintures de sécurité avec tendeurs pyrotech.AV/AR	Châssis Dynamic
Clean Zone: Interior Air Quality System	Climatisation auto.double zone+ventilation AR	Colonne de direction rétractable
Connexion USB-C à l'arrière de la console centrale	Contour des vitres latérales chromé	Contour des vitres latérales noir
Cruise control avec limiteur de vitesse	Détecteur de pluie	Deux connexions USB
Digital Audio Broadcasting - DAB+	Direction assistée	Double sortie d'échappement intégrée
Driver Alert Control (DAC)	Dynamic Stability and Traction Control (DSTC)	Eclairage 'Follow me'
Eclairage d'approche extérieur/intérieur	Eclairage intérieur niveau 2	Ecran conducteur numérique et adaptatif 12.3'
Engine Order Enhancement(EOE)	ESC (Electronic Stability Control)	Espace de rangement AR
Espace de rangement sous plancher du coffre	Fermeture confort	Feux AR LED
Feux stop d'urgence	Filet de sécurité en nylon derrière 2è rangée	Filtre à particules
Frein à main électronique	Freinage automatique après une collision	GPF
Habillage Bella Small textile Confort Charcoal	Hayon motorisé	Hill Descent Control
Hill Start Assist (HSA)	Immobilisateur	Incrustations Iron Ore Aluminium tabl.bord/portes
Intégration smartphone (Apple CarPlay/Android)+USB	JAV 5 branches en Y Silver 18''+235/60	Keyless Entry
Keyless Start	Kit de réparation pour pneu	Lane Keeping Aid
Navigation Sensus	Oeillets de fixation (4) à haut.du plancher coffre	Oncoming Lane Mitigation
Paramètres de modes de conduite personnalisables	Pare-chocs et bas de portes en couleur carrosserie	Park Assist (radar de recul)
Peinture non-métallisée	Petite roue de secours T125/80R18	Phares AV LED+DRL forme T+Active High Beam
Phares LED+régl.aut.haut.+High Beam+allumage auto.	Plaque de protect.décorative AV/AR Classic Black	Poches de rangement à l'arrière des sièges avant
Points d'ancrage Isofix banquette AR (x2)	Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir	Porte-ticket côté conducteur
12V socket in the luggage compartment	12V sockets at the front and rear of the console	Aluminum trunk sill protector
Aluminum roof rails	71l tank.	Automatic anti-glare interior rearview mirror.
Electric and heated rearview mirrors	Exterior mirrors with integrated turn signals	Body-colored exterior mirrors
Electrically folding exterior mirrors	Automatic day/night interior and exterior mirrors	Road Sign Information (RSI) with Speed Limiter
Run-off road protection	Child safety locks on rear doors	Bella Small textile upholstery
Aluminum door sills with Volvo logo	Rear seats with 60/40 split folding backrest	Front seats with electric height adjustment
Front seats with lumbar support	Comfort seats	Roof spoiler
Start/Stop	City Safety System	Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
Bluetooth hands-free phone system + streaming	Textile floor mat	Automatic locking upon startup
Central locking with remote control	Leather-wrapped steering wheel with 'silk metal' insert	Multifunction steering wheel
Height and depth adjustable steering wheel	Volvo On Call	Volvo Sensus Connect: 9" touchscreen
WHIPS (whiplash protection system)		

Information on the content and scope of the inspection report:

- The evaluation is based on the sales standards specified by the client.
- Acceptable wear and tear according to sales standards is not always documented in this condition report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times were determined taking into account modern industrial repair methods.
- The reseller must assess individual repair costs.
- The inspection was carried out without dismantling. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.