Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	iX xDrive50 105kWh (I20)	Fuel type	Electric
Mileage	101,277	kW	385
VIN	WBY21CF030CM23926	cc	0
First registration date	9/25/2023	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	5/5/2027
Next MOT test is due on, date:	9/1/2028

Maintenance date	Mileage
8/31/2026	98,895 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Alloy rim RL	Scratch(es)	Repair
2 | Bumper trim R	Scratch(es)	No repair

Damages

Exterior






1 | Alloy rim RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear





2 | Bumper trim R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields

Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2



Type of Emergency Tool	**Repair kit present**	Type of Luggage cover	**Boot cover present**
Number of doors	**5**	Number of seats	**5**
Interior colour	**Black**	Jack	**No**
Wheel lock adapter	**Yes**	Tyre repair kit	**Yes**
First aid kit	**Yes**		

Tires



Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	255/50 R 21 109 Y	Goodyear	6.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	255/50 R 21 109 Y	Goodyear	6.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	255/50 R 21 109 Y	Goodyear	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	255/50 R 21 109 Y	Goodyear	5.0 mm


Commercial photos


































LA 637DX
T13.677
11 12 1 25 2 26 3 27 4 28 5 6 7 29 8 30 9 31 10






BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00109
WBY21CF030CM23926
3145 kg
5645 kg
1- 1530 kg
2- 1780 kg
DE-80788 München


EQUIPMENT BY MANUFACTURER

20" Aerodynamikräder 1002	3. Bremsleuchte in LED-Technik	5 Sitzplätze
Abgedunkelte Verglasung	Ablage für Wireless Charging	Ablagemöglichkeiten
abschließbar	AC-Laden	Active Guard
Active Guard Plus	Active Protection	Adaptive 2-Achs Luftfederung
AGM-Batterie 60 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktive Sitzbelüftung vorne
Aktiver Fussgängerschutz	Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz
Alarmanlage	Ambientes Licht	Anhängerkupplung
Anhängerkupplung inkl. Anhänger-Stabilisierungskontrolle	Antiblockiersystem (ABS)	asphärisch
Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Batterie-Wärmemanagement für optimiertes DC-Schnell-Laden
Begrüßungslicht	BMW Controller	BMW ICONICSOUNDS ELECTRIC
BMW ID	BMW iDrive	BMW Laserlicht
BMW Live Cockpit Plus	BMW Live Cockpit Professional	BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage
BMW LM Rad Aerodynamik 1012	BMW Natural Interaction	BMW xDrive
Bordliteratur deutsch	Brake Energy Generation	Bremsbelagverschleißanzeige
Bremsscheiben vorne und hinten	Center-Lock-Schalter	Condition Based Service
Connected Drive Services	Connected Package Professional	Crash-Sensor
DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhimmel anthrazit
DC-Laden	Doppelquerlenker-Vorderachse	Doppeltonfanfare
Dreipunkt-Sicherheitsgurte	Driving Assistant	Driving Assistant Professional
Dynamische Bremsleuchten	Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen	Edition Ultimate
elektrisch	elektrisch einstellbar und beheizt	Elektrische Antriebseinheit
elektromechanisch	Erweitertes Außenspiegelpaket	EU-spezifische Zusatzumfänge
Fahrzeugschlüssel	Fensterheber	Fernlichtassistent
Flexible Fast Charger (Mode 2)	Fondsitze	Garantie 2 Jahre
Gepäckraum-Bodenplatte mit integrierter Ablageschale	Gepäckraumtrennnetz	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter	Handschuhkasten
Harman/Kardon Surround Sound System	Heckklappe automatisch	Heckleuchten in LED-Technik
Heimleuchten	HiFi System Professional	Hochvoltbatterie
Innenbeleuchtung	innenbelüftet	Integral-Aktivlenkung
Integrierte Betriebsanleitung	Integriertes Bremssystem	Interieurdesign Suite
Kältemittel R1234yf	Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaautomatik mit 2,5- Zonenregelung	Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung	Klimakomfort-Frontscheibe
Klimatisierte Sitze vorne	Klimaverglasung, Frontscheibe	Komfortzugang
Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe	Kopfstützen für alle Sitzplätze	Ladekabel (Mode 3)
Ladeklappe	LED- Scheinwerfer	Lenksäulenverstellung
Make-Up-Spiegel beleuchtet	Metallic-Lackierung	Mittelarmlehne im Fond
Modellschriftzug	Multifunktionshaken	Multifunktionssitz Fahrer und Beifahrer
Multiunktionssitze für Fahrer und Beifahrer, elektrisch verstellbar	Panorama-Glasdach Sky Lounge	Parkbremse
Parking Assistant	Parking assistant professional	Passiver Fußgängerschutz
Personal eSIM	polygone Form	Radschraubensicherung

Rahmenloser Innenspiegel	Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung	Reifendruck-Kontrolle
Reifendruckanzeige	Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set
Rekuperationssystem	Rücksitzlehne	Saphirschwarz Metallic
Scheibenwaschdüsen beheizt	Scheibenwischer für Heckscheibe	Schließsystem mit Zentralverriegelung
Schlüsselloser Motorstart	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Serienlenkrad 2-Speichen- Ausführung
Seriensitz für Fahrer und Beifahrer	Service Inclusive 4 Jahre	Servotronic
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Sitzlehnenrückwand mit Klapptasche	Soft-Close Automatik für Türen
Soft-Close-Automatik Türen	Sonnenblenden mit Einstecktasche	Sonnenschutzverglasung
Speed Limiter	SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE SPORTPAK	Spezifische Zusatzumfänge Sportpaket
Sportpaket	Sprachversion deutsch	Standklimatisierung
Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)	Steuerung G
Storage tray wireless charging	Stoßfängersystem	Tagfahrlicht
Teleservices	umklappbar und 40:20:40 teilbar	USB- Anschluss
Verzurrösen	Wärmekomfortpaket	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Warndreieck und Verbandstasche	wendbar zur Seite	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN