Rapport d'évaluation



PEUGEOT 308 3

-

VIN	VR3F3DGX0RY649998
Première immatriculation	29/01/2025

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	25/06/2026 09:55:44	Adresse d'inspection	SURE AUTOMOBILES

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VR3F3DGX0RY649998	Transmission	Avant
Type de carrosserie	Break	Nbre sièges	5
Nbre portes	5	Nombre appuis-têtes	5
Première immatriculation	29/01/2025	Couleur intérieur	Noir
Type de carburant	Hybride rechargeable	Couleur carrosserie	Bleu
Marque	PEUGEOT	Catégorie	Vehicule particulier
Modèle	308 3	Couleur tableau de bord	Noir
Boîte de vitesses	Automatique		

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	N/A
Nbre clés télécommandes	2	Entretien	Oui
Manuel d'utilisation	Oui		

OPTIONS

Camera de recul	Oui	Nature de peinture	Metallisé

DOMMAGES

Intérieur




1 | Revêtement assise siège AVG

Type de dommage	Tache
Mode de réparation	Nettoyer




2 | Ciel de toit

Type de dommage	Tache
Mode de réparation	Nettoyer







14 | Compresseur

Type de dommage	Manque
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)








15 | Kit réparation pneu

Type de dommage	Manque
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)


Extérieur




3 | Jante alum. AVD bi-ton/polychrome


Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**






4 | Jante alum. ARD bi-ton/polychrome


Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




5 | Pneu ARD

Type de dommage	**Déchirure**
Mode de réparation	**E - Remplacer**











6 | Jante alum. ARG bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**








7 | Jante alum. AVG bi-ton/polychrome


Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**





8 | Pare-chocs AV


Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**






9 | Aile ARD


Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**PDR - Débosselage ss peinture**





10 | Porte ARD

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**






11 | Bas de caisse ext D

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**


Rapport d'évaluation





12 | Porte AVD

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**





13 | Aile AVD

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**





16 | Pare-chocs AR

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**

Photos commerciales





