DEKRA Automobil GmbH
Saarlauterer Str. 10
67071 Ludwigshafen
Tel: 0621/685420
Fax: 0621/6854212
E-Mail: ludwigshafen.automobil@de-kra.com

Ansprechpartner:
Jorge Quintaos
Tel. mobil: +31.0152 22948650

DEKRA Automobil GmbH, Saarlauterer Str. 10, D 67071 Ludwigshafen

Kestenholz Autohaus GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 18
67269 Grünstadt



Bericht (ohne Werte)

Vorgang

Auftragserteilung 13.05.2026 Auftrag erteilt durch Herr Wick

Besichtigung 13.05.2026, Kestenholz Autohaus GmbH, Ferdinand-Porsche-Str. 18, 67269 Grünstadt

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Dach 216 ym
- Motorhaube 200 ym

Bemerkungen

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Gemessene Lackschichtdicke 160 bis 216 ym.

1 Schlüssel übergeben.

Serviceheft vorhanden.
Bedienungsanleitung vorhanden.

Warndreieck vorhanden.
Verbandskasten vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne	Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard
Probelauf durchgeführt	Ja, Standard	Fzg. gesucht	Ja

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Kennzeichen FT IN410E

Hersteller	Mercedes-Benz	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	E 300 T de AMG Line (EURO 6d)
Aufbau	Kombi	Erstzulassung	10.11.2022
FIN	W1KZH1GB5PB113637	Laufleistung	89.916 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Hybr.D/E ext.aufl.
Motorart / Zylinder	4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Anthrazit / SELENITGRAU - METALLICLACK
Hubraum	1.950 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Kunstleder / Braun
Leistung	143 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6d
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Automatik
Fälligkeit HU/AU	11/2027	KBA-Nummer	1313 / HTC

Bereifung

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	245/45 R 18 100 V	Pirelli	W / O	7 mm	
Vorne rechts	245/45 R 18 100 V	Pirelli	W / O	7 mm	
Hinten links	275/40 R 18 103 V	Pirelli	W / O	4 mm	
Hinten rechts	275/40 R 18 103 V	Pirelli	W / O	4 mm	

Legende: W=Winter / O=Original


Zustand / Erhaltung

Wartungsnachweis: noch nicht notwendig, digital

Ausstattung

Serie: Ablage-Paket, Adaptives Bremslicht, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), Aufladesystem Wechselstrom (AC), Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Brillenfach im Dachhimmel integriert, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie AMG Line, Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Harnstofftank (AdBlue), vergrößert, Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel), Infotainment-System: Mercedes me connect, Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus, Infotainment-System: Remote Service (Plus), Innenraumlicht-Paket, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-Startsystem, Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Kopf-Airbag-System vorn, Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad mit Multifunktion, Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse, Mercedes-Benz Notrufsystem, Modellpflege mit Code, Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High), Public-Charging-Paket, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED High Performance, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sitze vorn elektr. verstellbar, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Touchpad (Mittelkonsole), Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Sonder/Zusatzausstattung: AMG-Line Interieur, Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Ausstattungs-Paket: Business, Fahrassistenz-Paket, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive, Innenausstattung: Edelholz Esche, Ladekabel für öffentliche Ladesäulen, Ladekabel mit Schukostecker (8,0 m), Media-Display, Memory-Paket, Metallic-Lackierung, Mittelkonsole Edelholz Esche, hellbraun, Multifunktions-Telefonie, Night-Paket, Park-Paket mit 360° Kamera, Scheibenwaschanlage beheizt, Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa, 2-farbig, Spiegel-Paket, Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)

Optischer Zustand



1. Motorhaube lässt sich nicht öffnen , prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
2. Tür hinten links - Lackierung zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 4)
3. Tür vorne links - Lackierung zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 5)
4. Stoßfänger vorne - Lackierung zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6)
5. Stoßfänger hinten - Lackierung zerkratzt, lackieren (Bild 7)
6. Felge vorne links verschrammt, erneuern (Bild 8)
7. Sommerradsatz fehlt, ergänzen

Innenraum

1. Sitz vorne links - Sitzbezug gerissen, smart repair (Bild 1)
2. Bodenbelag Kofferraum - Alle Verkleidungen Druckknöfe, erneuern (Bild 2, 3)
3. Einstiegsblende vorne - links eingedellt mit Lackbeschädigun, smart repair (Bild 9)

Technischer Zustand

1. Elektrik - Zweitschlüssel fehlt, erneuern

DEKRA Automobil GmbH

Saarlauterer Str. 10
Deutschland 67071 Ludwigshafen
Telefon: 0621/685420
Telefax: 0621/6854212
ludwigshafen.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/LUD-WIGSHAFEN

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer





DEKRA Automobil GmbH

Saarlauterer Str. 10
Deutschland 67071 Ludwigshafen
Telefon: 0621/685420
Telefax: 0621/6854212
ludwigshafen.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/LUD-WIGSHAFEN

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer


13.0°C
11:12
50
0 km/h
8050.0
km
89916
km/h
x 1000/min
POWER
OFF
CHARGE
EQ
430 km
0 km
READY
R
N
D
P
C







DEKRA Automobil GmbH

Saarlauterer Str. 10
Deutschland 67071 Ludwigshafen
Telefon: 0621/685420
Telefax: 0621/6854212
ludwigshafen.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/LUD-WIGSHAFEN

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer





DEKRA Automobil GmbH

Saarlauterer Str. 10
Deutschland 67071 Ludwigshafen
Telefon: 0621/685420
Telefax: 0621/6854212
ludwigshafen.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/LUD-WIGSHAFEN

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer





DEKRA Automobil GmbH

Saarlauterer Str. 10
Deutschland 67071 Ludwigshafen
Telefon: 0621/685420
Telefax: 0621/6854212
ludwigshafen.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/LUD-WIGSHAFEN

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer



Bild 1:
Innen, Sitz vorne links - Sitzbezug, gerissen, smart repair



Bild 2:
Innen, Bodenbelag Kofferraum - Alle Verkleidungen , Druck-knöfe, erneuern



Bild 3:
Innen, Bodenbelag Kofferraum - Alle Verkleidungen , Druck-knöfe, erneuern



Bild 4:
Außen, Tür hinten links - Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 5:
Außen, Tür vorne links - Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 6:
Außen, Stoßfänger vorne - Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

DEKRA Automobil GmbH

Saarlauterer Str. 10
Deutschland 67071 Ludwigshafen
Telefon: 0621/685420
Telefax: 0621/6854212
ludwigshafen.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/LUD-WIGSHAFEN

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer




Bild 7:
Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 8:
Außen, Felge vorne links, verschrammt, erneuern



Bild 9:
Innen, Einstiegsblende vorne - links, eingedellt mit Lackbeschädigun, smart repair

Für den Fachbereich
Jorge Quintaos

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

DEKRA Automobil GmbH

Saarlauterer Str. 10
Deutschland 67071 Ludwigshafen
Telefon: 0621/685420
Telefax: 0621/6854212
ludwigshafen.automobil@dekra.com
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/LUDWIGSHAFEN

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer