addvalora
Global Loss Adjusters

División
Motor

N/Ref.: 2510909924
Fecha: 11/06/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:	1483MSP	**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:	VR7BAHPYXRE047081	**Kilómetros:**	30479
Marca:	CITROEN	**Modelo:**	C4 Hybrid 136 DSC6 PLUS

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:	GUADALIX CÓRDOBA	**Fecha Peritación:**	10/06/2025


ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Good Year 195/60/R18 96H 4 mm //Neumatico DI Good Year 195/60/R18 96H 4 mm // Neumatico TD Good Year 195/60/R18 96H 5 mm //Neumatico TI Good Year 195/60/R18 96H 5 mm

DAÑOS



Elemento	PUERTA D. REPARAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	REPARAR



Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	PANEL LAT..CPL.
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3









Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 20%



Elemento	CAPO MOTOR
Posición	N
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	RECUB.RETROVISOR .
Posición	Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	430,00 €

FOTOS GENERALES






P
km/h
57
km/h
6.3
L/100
863
km
Trip 1
----km
1/2
30479 km


1483 MSP






1483 MSP






32°C LO A/C 20
12:01
Welcome Frenk
Your profile is being loaded
adio Favourites
Add a new radio station to your Favourites list.
Phone
Application Drawer

