

Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand




Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)



Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft



Bild 9 : Ladekabel



Bild 10 : Mittelkonsole, Ablagefach - beschädigt



Bild 11 : Mittelkonsole, Ablagefach - beschädigt



Bild 12 : Einstieg hinten links, Kratzer



Bild 13 : Einstieg hinten links, Kratzer



Bild 14 : Seitenwand links, Kratzer



Bild 15 : Seitenwand links, Kratzer



Bild 16 : Tür hinten links, Kratzer



Bild 17 : Tür hinten links, Kratzer



Bild 18 : Radlaufblende hinten links, Kratzer



Bild 19 : Radlaufblende hinten links, Kratzer



Bild 20 : Kotflügel links, Delle



Bild 21 : Kotflügel links, Delle




Bild 22 : Stoßfänger vorne, Kunststoffblende - deformiert



Bild 23 : Stoßfänger vorne, Kunststoffblende - deformiert



Bild 24 : Motorhaube, Delle/Kratzer



Bild 25 : Motorhaube, Delle/Kratzer



Bild 26 : Motorhaube, Delle/Kratzer



Bild 27 : Motorhaube, Delle/Kratzer



Bild 28 : Windschutzscheibe, Steinschlag mit Rissbildung



Bild 29 : Windschutzscheibe, Steinschlag mit Rissbildung



Bild 30 : Alufelge vorne rechts, verschrammt




Bild 31 : Alufelge vorne rechts, verschrammt



Bild 32 : Alufelge vorne rechts, verschrammt



Bild 33 : Tür hinten rechts, Kratzer



Bild 34 : Tür hinten rechts, Kratzer



Bild 35 : Hutablage

DEKRA-Nr: 0481 / 0100042402 / 2026 / B077944001470 vom 12.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung	12.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.09.2024	Letzte Zulassung	17.03.2026
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Austral (07.2022->) / Austral 1.2 E-TECH Hybrid 200 (EU 6e)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	4	Sitzplätze	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RHN00573576638	HSN / TSN	3333 / BPV
DAT €uropa-Code®	017201580160001	DAT Marktindex	DE001 6560
Km-Stand abgelesen	63645	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Matt / BIYVM	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S /O	7 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S /O	7 mm
2 links	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S /O	7 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S /O	7 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC), Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Niveau EA4 (siehe Typenschild B-/C-Säule), Außenausstattung: Esprit Alpine, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory, Außenspiegel schwarz lackiert, Blinkleuchten mit Lauflicht vorn und hinten, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachreling schwarz, Easy-Park-Assistent, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich mit Rückfahrkamera, Einstiegsbeleuchtung mit Logo Projektionsfunktion, Einstiegsleisten mit Modell-Schriftzug, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Abstandswarner, Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit aktivem Lenkeingriff, Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel (Blind Spot Warning, BSW), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe heizbar, Geräuschsimulator (Außensound), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Verkehrszeichenerkennung und Geschwindigkeits-Warnanlage, Getriebe Automatik - Multi-Mode (15-Stufen), Heckleuchten LED, Heckleuchten LED mit Moiré-Effekt, Heckscheibe heizbar, Hybrid 147 kW E-Tech (Motor 1,2 Ltr. - 96 kW), Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: OpenR link (12" Touchscreen, Arkamys Auditorium Sound, Navigationssystem mit Google Maps), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Innenspiegel rahmenlos, Ionisator zur Luftreinigung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Kamerasystem Around View 360°, Karosserie: 5-türig, Keyless Go, Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond), Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Koffer-/Laderaumboden doppelt, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert), Kombiinstrument digital (12,3 Zoll), Komfort-Kopfstützen vorn, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, LM-Felgen 8x20 (Daytona), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mittelkonsole mit Armlehne und Staufach, Motor 1,2 Ltr. - 96 kW E-Tech Hybrid, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Aluminium, Radstand 2667 mm, Reifen 235/45 R20 ...V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem (Aktiv), Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Rücksitzbank verschiebbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED, mit adaptivem Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht, LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Sitz vorn links elektr. verstellbar (6-fach), Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (6-fach), Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Stoff, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Tagfahrlicht LED, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Verwendung von Spezialwerkzeug (Kühler Füll- und Diagnosegerät), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
11473	Bicolor-Lackierung Dolomit-Grau / Schiefer-Grau Matt, Dach Black Pearl Schwarz

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Mittelkonsole, Ablagefach - beschädigt, erneuern (Bild 10, 11)
2. Einstieg hinten links, Kratzer, smart repair (Bild 12, 13)
3. Seitenwand links, Kratzer, lackieren (Bild 14, 15)
4. Tür hinten links, Kratzer, lackieren (Bild 16, 17)
5. Radlaufblende hinten links, Kratzer, lackieren (Bild 18, 19)
6. Kotflügel links, Delle, drücken (Bild 20, 21)
7. Stoßfänger vorne, Kunststoffblende - deformiert, erneuern (Bild 22, 23)
8. Motorhaube, Delle/Kratzer, lackieren (Bild 24, 25, 26, 27)
9. Windschutzscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 28, 29)
10. Alufelge vorne rechts, verschrammt, erneuern (Bild 30, 31, 32)
11. Tür hinten rechts, Kratzer, lackieren (Bild 33, 34)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Einstieg vorne links, Kratzer,
Einstieg hinten rechts, Kratzer,
Radlaufblende hinten rechts, Kratzer,

Fehlende Teile

1. Hutablage, fehlt