DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

# Zustandsbericht


STELLANTIS

## Fahrzeugdetails

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrgestell-Nr. | VXKUPHPV9 T4049866 | Erstzulassung | 04.03.2026 | Außenfarbe | Kobalt Blau |
| Hersteller | OPEL | Kennzeichen | WI-HR 7686 | Laufleistung | 24 714 km |
| Modell | CORSA F YES 1.2 TURBO S/S 74KW 6G | Fahrzeugzustand | Mit Schaden | | |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt | Höhe Vorschaden netto | 0 € | Vorschaden kommentar | |

## Auftragsdaten

| | |
|---|---|
| Lagerplatz | 44894 Opel Bochum |



## Lose Teile

| | |
|---|---|
| Nothilfekit Reserverad | ✗ |
| Bordwerkzeug | ✓ |
| Hutablage | ✓ |
| Antenne | ✓ |
| Induktionsladeschale | ✓ |


## Fahrzeugdokumente / Schlüssel

| | |
|---|---|
| Verbandskasten | ✓ |
| Schlüssel | ✓ |

## Reifen

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm





Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

## Außenschäden

**1**



| | |
|---|---|
| Bauteil | Nothilfekit Reserverad |
| Position | - |
| Beschreibung | Gebrauchsspur 2 |
| Anmerkungen | - |

**2**



| | |
|---|---|
| Bauteil | Stoßfänger |
| Position | Hinten |
| Beschreibung | SR Kratzer |
| Anmerkungen | - |

**3**



| | |
|---|---|
| Bauteil | Kotflügel |
| Position | Hinten links |
| Beschreibung | SR Delle |
| Anmerkungen | - |