DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation


ARVAL BNP PARIBAS GROUP

Détails véhicule

VIN	WVGZZZ5NZ NW041363	Kilométrage	145 660 km	Energie	Essence
Immatriculation	GG751XN	Date d'immatriculation	14/06/2022	Cylindrée	1968
Marque	VOLKSWAGEN	Niveau carburant	75 %	Transmission	Automatique
Modèle	Tiguan-2016	Genre	VP	Vitesses	7
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Bleu		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	28/10/2026	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	ARVAL FR




Autres informations techniques

Peinture Métalisée	Kit roue secours Complet ✓	Manuel d'utilisation ✓
Véhicule Roulant - OK -		Carnets de bord ✓
Moteur fonctionnant - OK -		Double clefs ✓
Batterie fonctionnelle - OK -		Carnet de garantie ✗
Boîte de vitesse fonc. - OK -		

Options / Equipements

Pneumatiques

Hankook 215/65/17 V Eté 3.0 mm		Hankook 215/65/17 V Eté 3.0 mm
Hankook 215/65/17 V Eté 4.0 mm		Hankook 215/65/17 V Eté 4.0 mm

Dommages

1



Elément	Jante alu 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Assise de siège tissu
Position	Avant Gauche
Dommages	Tâché
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément	Carnet de garantie
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Jante alu 17'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5



Elément	Jante alu 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6



Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

7



Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

9



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 4
Opération	Réparation

10



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

11



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

12



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair