MACADAM ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Rapport d'inspection

[redacted]



RENAULT CLIO³HY

-

Immatriculation	[redacted]
VIN	[redacted]
Kilométrage	37 785 km
Première immatriculation	10/11/2022
Couleur carrosserie	Gris Clair

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	[redacted]

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	RENAULT	Type de carrosserie	Berline
Modèle	CLIO³HY	Nbre portes	5
VIN	[redacted]	Nbre sièges	5
Première immatriculation	10/11/2022	Transmission	Avant
Kilométrage	37 785 km	Couleur intérieur	Noir
Catégorie	Vehicule particulier	Couleur carrosserie	Gris Clair

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	N/A
Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	Non

OPTIONS


Batterie fonctionnante	Oui	GPS	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Camera de recul	Oui
Véhicule roulant	Oui	Cache bagages	Oui
Niveau carburant	75	Nature de peinture	Metallisé


PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	2,1 mm	Continental	185/65 R 15 88 H	Eté	-	Non
Avant	Droite	1,8 mm	Continental	185/65 R 15 88 H	Eté	-	Non
Arrière	Gauche	4,4 mm	Continental	185/65 R 15 88 H	Eté	-	Non
Arrière	Droite	4,1 mm	Continental	185/65 R 15 88 H	Eté	-	Non


DOMMAGES







Porte ARG


Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**



Porte ARD

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**





Porte AVD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**




Pare-chocs AV

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre




Ciel de toit

Type de dommage	Brûlé
Mode de réparation	Smart repair




Pneu AVG

Type de dommage	Hors tolérance
Mode de réparation	E - Remplacer




Pneu AVD

Type de dommage	Hors tolérance
Mode de réparation	E - Remplacer




Garnit. int G coffre

Type de dommage	Cassé
Mode de réparation	E - Remplacer

Commentaires: fixation cache bagage cassé




Antenne

Type de dommage	Manque
Mode de réparation	E - Remplacer




Enjoliveur de roue AVD

Type de dommage	Cassé
Mode de réparation	E - Remplacer






Revêtement assise siège AVD

Type de dommage	Tache
Mode de réparation	Nettoyer





Revêtement assise ARG

Type de dommage	Tache
Mode de réparation	Nettoyer

Porte AVG

Type de dommage	Bosse(s)
Mode de réparation	Acceptable




Boitier rétroviseur ext D

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable




Pare-chocs AR

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable

PHOTOS COMMERCIALES













