AUDI A3 BERLINE

Vehicle information

Make:	**AUDI**	License:	**2CVB289A**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**A3 BERLINE**	VIN:	**WAUZZZGY8PA001248**
Fuel type:		Power:	**81 kW**
Version:	**1.0 TFSI 30 81KW ATTRACTION**	First registration	**07/12/2022**
Mileage:	**60809 km**	N° of doors:	

Damage summary



Front	1
Interior	1
Rear	1
Right	1
Roof & others	1


Commercial pictures























Abweichungsfaktor (falls zutreffend): --------
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: ------
Elektrische Reichweite [km]: ------

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen
3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----
3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: 2.04
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	157	----	----	6.9	----	----
Mittel	121	----	----	5.3	----	----
Hoch	106	----	----	4.7	----	----
Extra hoch	123	----	----	5.4	----	----
Kombiniert	122	----	----	5.4	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite [km]: -----

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts

VIN equipment according to manufacturer information

Airbag	Central consol	Central locking	Distance control
Electric adjustable mirrors	Fog lights	GPS	Integrated child seat
Power steering	Rain sensor	Rims alloy	Seats F heated (ECS&B)
Steering wheel leather	Steering wheel multifunctional	Telephone	Windows electric functioning

Options according to the inspector

GPS	**Yes**

Damages

Alloy rim FR

Scratch(es)

Repair and paint (complete)

Right









Bodywork

Damaged

Acceptable

Roof & others












Bumper R


Dent(s) and scratch(es)

Paint


Rear













Service

Maintenance

Check

Interior



Windscreen
Stone chip(s)
Windscreen repair
Front





Tyres

Front Left
Summer
Aluminium
205/55/16/91/V
Nexen
4.5 mm
Front Right
Summer
Aluminium
205/55/16/91/V
Nexen
4.5 mm
Rear Left
Summer
Aluminium
205/55/16/91/V
Nexen
5.0 mm
Rear Right
Summer
Aluminium
205/55/16/91/V
Nexen
5.0 mm

Checks

Category	**Passenger Car**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**Yes**	Maintenance	**NOT OK**
Number of charging cables (normal)	**0**	Number of charging cables (rapid charge)	**0**
Number of keys total	**2**	Registration Certificate Car (BE)	**Yes**
Registration Certificate Home (BE)	**Yes**	Repair kit	**Yes**
Reset to factory settings	**No, not possible**	Type of Maintenance book	**Digital maintenance**

VIN detail - *If the description in the language of your choice is not available, the French description is shown*

ABS (antiblocage des freins)	Accoudoir central avant	Adaptive Cruise Control
Air conditionné	Airbag conducteur	Airbag passager
Airbags de tête	Airbags latéraux aux sièges avant	Allumage automatique des phares suite obscurité
Antivol électronique transpondeur Audi	Audi Connect Navigation & Infotainment Plus (3 ans)	Audi Smartphone Interface (si MMI Nav. Plus)
Audi Virtual Cockpit Plus	Ciel de toit en tissu	Climatisation électronique 3 zones
Contours de fenêtres noirs	Contrôle de l'application ceinture de sécurité AR	Contrôle de la pression des pneus
Désactivation manuelle de l'airbag passager	Détecteur de pluie	Dossier de banquette arr. rabattable en 2 parties
Eclairage DEL pour le coffre	EDS	Encarts décoratifs Micrometallic platina
ESC (Contrôle électronique de la stabilité)	Feux de jour DEL	Fonction start/stop
Frein à main électromécanique active par bouton	Garantie 3 ans/120.000 km	JAV 16''
Kit crevaison et compresseur 12v	Limiteur de vitesse	MMI Radio Plus DAB+ AM/FM 6HP VC
OPF (Otto Particle Filter)	Outillage de bord	Pack Business
Pack Business (convention A/B/C/D/E/F/H/P)	Pare-brise en vitrage acoustique	Park Assist + APS avant et arrière (si Business)
Phares avant à technologie DEL	Plafonnier central AR à extinction temporisée	Plafonnier central AV à extinction temporisée
Pommeau de changement de vitesse en cuir	Pré-installation GSM Bluetooth	Préparation pour MMI Navigation Touch
Prises 12V AV/AR	Rétroviseur intérieur en position jour/nuit automatique	Rétroviseurs électriques
Rétroviseurs extérieurs à dégivrage électrique	Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie	Sécurité enfant à commande électrique
Sécurité enfant aux places arrière	Servotronic	Siège conducteur réglable en hauteur
Siège passager réglable en hauteur	Sièges avant chauffants	Système de navigation MMI Plus
Tapis de coffre	Tapis de sol complémentaires AV/AR	Tissu Index
Trousse de secours avec triangle de présignalisation	Verrouillage central 'Keyless-Go' sans safelock	Version non-fumeur
Vitres électriques arrière	Vitres électriques avant	Vitres teintées
Volant multifonctions	Volant multifonctions 3 branches gainé de cuir	Volant sport gainé de cuir

Information on the content and the scope of the inspection report:

- The assessment is based on the sales standards specified by the customer.
- Acceptable usage damages according to the sales standards are not always documented in this status report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times have been determined, taking into account modern industrial repair methods.
- The purchasing dealer should assess individual repair costs.
- The inspection was carried out in a non-disassembly condition. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.