addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510904116
Fecha: 27/03/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:	4825LRJ	**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:	VF3M4DGZUMS159333	**Kilómetros:**	41770
Marca:	PEUGEOT	**Modelo:**	3008 II

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:	GUADALIX CÓRDOBA	**Fecha Peritación:**	27/03/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD MICHELIN 225/55/R18 102V 5,1 mm //Neumatico DI MICHELIN 225/55/R18 102V 5,1 mm // Neumatico TD MICHELIN 225/55/R18 102V 4,3 mm //Neumatico TI MICHELIN 225/55/R18 102V 4,2 mm

DAÑOS

Elemento	PUERTA . REPARAR
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	REPARAR

Elemento	RUEDA IZQ.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR

Elemento	RUEDA DER.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR

Elemento	RUEDAS DEL.: DES-MONTAR/T. COMPLEM.
Posición	N
Daños	DES-MONTAR/ T.COMPLEM.

Elemento	NEUMATICO I.RUEDA DESM: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR

Elemento	RUEDA I.: EQUILIBRAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	EQUILIBRAR

Elemento	NEUMATICO D.RUEDA DESM: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR

Elemento	RUEDA D.: EQUILIBRAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	EQUILIBRAR

Elemento	NEUMATICOS: DES-MONTAR/T. COMPLEMENTARIO
Posición	N
Daños	DES-MONTAR/ T.COMPLEMENTARIO

Elemento	RUEDA/S: EQUILIBRAR/T.COMPLEMENTARIO
Posición	N
Daños	EQUILIBRAR/ T.COMPLEMENTARIO

Elemento	NEUMATICO I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion

Elemento	NEUMATICO D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINTURA REPAR.NIVEL2

Elemento	ALETA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 15%

Elemento	ALETA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

Elemento	Descuentos
Posición	N
Daños	Importe total Descuentos

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	685,64 €


FOTOS GENERALES






PEUGEOT
I-COCKPIT
41770 km
REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA




REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA