NOx:	**37.8**	mg/km
THC + NOx:	**57.4**	mg/km
Partikelmasse:	**0.92**	mg/km
Partikelzahl:	**2.58**	$*10^{10}km^{-1}$
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	**0.500**	m^{-1}

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt:	NOx: **80.00**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: **80.00**	mg/km
Partikel (Anzahl):	**6.0**	$*10^{11}km^{-1}$

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	**266** g/km	**10.1** l/100km	- Wh/km
Mittel	**188** g/km	**7.1** l/100km	- Wh/km
Hoch	**168** g/km	**6.4** l/100km	- Wh/km
Höchstwert	**196** g/km	**7.5** l/100km	- Wh/km
Kombiniert	**195** g/km	**7.4** l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elekrische Reichweite	- km
Elekrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	**ja**
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	**e5 32 37**

3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	**1.79**	g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung		
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	

Gewichtet, kombiniert	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +150 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1: 245/40 R21 100Y 8 1/2Jx21 ET30 2: 275/35 R21 103Y 9 1/2Jx21 ET43* 1: 245/45 R20 103V M+S 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106V M+S 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103W 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106W 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103Y 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106Y 9 1/2Jx20 ET43* 1/2: 245/50 R19 105V M+S 7 1/2Jx19 ET32* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:
TPMS, ELKS, AEBS, ESS, AIF, ISA, DDAW, EDR

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	**ja**
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	**ja**

Bayerische Motoren W
Aktiengesell

046CC0174885
www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN **0005** ASN **002860** VVS **00286 0** TSN **CZX**
DE 00 000250 WBA21DN0309X26594 1023437

WBA21DN0309X26594

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnt
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**BMW**
0.2	Typ:	**G3X**
	Variante:	**21DN**
	Version:	**BAV500NA**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**X3 M40d**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0001181-WBA**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000119-WBA**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**5-WBA-DH13-2**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0101077-WBA**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	**-**
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000114-WBA**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	**-**
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1G**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	
		Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
		An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
		im Motorraum rechts
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WBA21DN0309X26594**
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**2024-06-20**

mit dem in der am

2024-03-25

erteilten Genehmigung

e1*2007/46*1797*18

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit
RECHTSVERKEHR, in denen
METRISCHE EINHEITEN
für das Geschwindigkeitsmessgerät und
METRISCHE EINHEITEN
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) — **19.07.2024** (Datum)

(Unterschrift) — Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2** und Räder:	**4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):	
	2 **Achse 1/2**	**Verteilergetriebe**
3.1	Das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2864** mm
5.	Länge:	**4713** mm
6.	Breite:	**1897** mm
7.	Höhe:	**1676** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**2080** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**2161** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**2580** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**1245** kg
	Achse 2:	**1450** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**4980** kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	**2400** kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**750** kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**100** kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	
		1: B57D30B , 2: -
22.	Arbeitsverfahren:	**Selbstzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	**NOVC-HEV**
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**6;in Reihe**
25.	Hubraum:	**2993** cm³
26.	Kraftstoff: **Hybr.Diesel/E**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**250.00** kW bei: **4400** min⁻¹
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	**2.20** kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	**-** kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.500	**3.520**	**2.200**	**1.720**	**1.317**	**1.000**	**0.823**	**0.640**

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes	**2.813**

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**250** km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. **1615** mm	2. **1594** mm		
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:				
	1: **245/40 R21 100 Y**	**8,5Jx21/ET30**	**B**	**C1**	
	2: **275/35 R21 103 Y**	**9,5Jx21/ET43**	**B**	**C1**	

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	**-**

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AC**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**SCHWARZ**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4;2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**76.80** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3300** min⁻¹
	Fahrgeräusch:	**68.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 EB**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**2228** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**283.1** N
47.1.3.1	f1	**-0.897** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.0484** N/(km/h)²
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
		715/2007*2023/443EB

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)	
CO:	**92.5**	mg/km
THC:		mg/km
NMHC:		mg/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank





Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



| | | |




Bild 13 : Wartungsnachweis




Bild 14 : Tür hinten rechts + vorne rechts leichte Kratzer



Bild 15 : Tür hinten rechts + vorne rechts leichte Kratzer



Bild 16 : Tür hinten rechts + vorne rechts leichte Kratzer




Bild 17 : Alufelge glanzgedreht vorne links verschrammt



Bild 18 : Alufelge glanzgedreht vorne links verschrammt



Bild 19 : Alufelge glanzgedreht vorne rechts mehrfach verschrammt



Bild 20 : Alufelge glanzgedreht vorne rechts mehrfach verschrammt




Bild 21 : Alufelge glanzgedreht vorne rechts mehrfach verschrammt



Bild 22 : Alufelge glanzgedreht vorne rechts mehrfach verschrammt

DEKRA-Nr: 0210 / 064111 / 2026 / B085259000696 vom 05.08.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	03.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 109 µm bis 137 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.08.2024	Letzte Zulassung	07.08.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	BMW
Typ / Verkaufsbez.	X3 (G01)(12.2017->) / X3 M40d Mild-Hybrid xDrive (EURO 6d)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA21DN0309X26594	HSN / TSN	0005 / CZX
DAT €uropa-Code®	011301062400002	DAT Marktindex	DE004 6546
Km-Stand abgelesen	58939	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	250	Hubraum (ccm)	2993
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Saphirschwarz / Metallic / 2-Schicht / 475	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	245 / 40 R 21 100 Y	Bridgestone / Alenza 001 RFT * FSL	S /O /F	5 mm
	rechts	245 / 40 R 21 100 Y	Bridgestone / Alenza 001 RFT * FSL	S /O /F	5 mm
2	links	275 / 35 R 21 103 Y	Bridgestone / Alenza 001 RFT * FSL	S /O /F	4 mm
	rechts	275 / 35 R 21 103 Y	Bridgestone / Alenza 001 RFT * FSL	S /O /F	4 mm
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Aerodynamik-Paket M-Technic, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Armauflage vorn, Audio-Navigationssystem Business, Audiosystem: Radio (BMW), Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden, Ausstattungs-Paket: Connected Professional, Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit Plus, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem), CD-Laufwerk, Check-Control-System, Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual), Dachreling Hochglanz Shadow-Line, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Tractions Control (DTC), Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic, Ersatzteilkatalog Facelift, Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistenz-System: Performance Control, Fensterheber elektrisch, Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen), Getränkehalter vorn und hinten, Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle dunkel mit Akzentleiste, Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumententafel Sensatec, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kraftstofftank: vergrößert, Lenkrad (Leder M-Technic), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid 250 kW (Motor 3,0 Ltr. - 250 kW Diesel), Mittelarmlehne hinten, Modellpflege, Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 3,0 Ltr. - 250 kW Mild-Hybrid Diesel (B57), NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance), Nebelscheinwerfer LED, Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Radstand 2864 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sport-Auspuffanlage M, Sportdifferential, Sportsitze vorn, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Tagfahrlicht LED, Variable Sportlenkung, Vlies-Batterie 92 Ah (AGM), WLAN-Hotspot, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
15706	Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
24050	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
24824	Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
29500	Sitzheizung vorn
42117	Adaptives Fahrwerk M-Technic
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
19499	Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
39240	Bedienelemente galvanisiert
25440	BMW Live Cockpit Professional
40188	Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, rot hochglänzend)

31512	Innenausstattung: Individual Interieurleisten Pianolack
3409	Innovations-Paket
50765	LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x21 / 9,5x21 (V-Speiche 726 I)
11000	Metallic-Lackierung
16302	Panoramadach (Glas)
3535	Parkassistent-Paket Plus
33705	Rücksitz(e) elektr. verstellbar
37106	Sicherheitsgurte M
37208	Sicherheitssystem Active Protection
30221	Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Dekorsteppung
22101	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
24701	Sound-System Harman-Kardon
22108	Verglasung Akustikglas

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 20.09.2025 bei Kilometerstand 34.368
nächste Wartung:	am 01.09.2027
bis Wartung verbleiben:	9.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Alufelge glanzgedreht vorne links verschrammt, erneuern (Bild 17, 18)
2. Alufelge glanzgedreht vorne rechts mehrfach verschrammt, erneuern (Bild 19, 20, 21, 22)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts + vorne rechts leichte Kratzer, polieren (Bild 14, 15, 16)