Informe de tasación



RENAULT MEGANE

S.T. INTENS BLUE DCI 85 KW (115CV) -S

VIN	VF1RFB00067721712
Primera matriculación	2/9/2021
Kilometraje del vehículo	121.361 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	9/10/2026 12:23:55	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	2/9/2021
Modelo	MEGANE	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VF1RFB00067721712	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 94 V	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 94 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	205/55 R 16 94 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Bridgestone	205/55 R 16 94 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



5 | Cubierta Aloj Carga

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar




6 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior









2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



3 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



4 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar





8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



10 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



11 | Bajo De Caja DR

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



12 | Tapacubos Rueda Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



13 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



14 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



15 | Tapacubos Rueda Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Informe de tasación

Fotos comerciales





