2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 29**
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-Innovation(en):
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	**1.3**	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	**186**	**8.2**
Mittel	**152**	**6.7**
Hoch	**132**	**5.9**
Hochstwert	**166**	**7.4**
Kombiniert	**156**	**6.9**
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 7: ww. 1880;
zu Nr. 35: 205/60 R16 92U auf 6.50JX16/ ET47;
zu Nr. 35: 205/55 R17 92U auf 7.00JX17/ ET50;
zu Nr. 41: ww. 3/1.1.1 // 4/1.1.2 // 4/1.2.1 // 4/2.1.1 // 5/2.2.1 // 5/1.2.2 // 5/2.1.2 // 6/2.2.2;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß führen
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0047YM5P
Haendler Code DE0509

Motorkennzeichnung 10TMAG00
Motorseriennummer 13747
KFZ-Brief wurde erstellt

046CC0132702
www.PS-Team.de

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge

W0VERHNS3NJ710995

Der Unterzeichner Georg Bednarek bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **E**
Variante: **R**
Version: **HNS3-B14400**

0.2.1. Handelsbezeichnung(en):
Combo Life

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
IP-HNS___ATN86440-W0V-0

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
AT-HNS_____0400-VR3-0

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
2-W0V-EQ

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
RL-__MP22ATN83050-VR3-0

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
-

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
-

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
EV-HN_E2VD___6400-VR3-0

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der rechten B-Säule, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
W0VERHNS3NJ710995

0.11 Produktionsdatum des Fahrzeugs:
20.07.2022

mit dem in der am **10.06.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0622*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rüsselsheim	**11.08.2022**
Ort	Datum
	Manager Vehicle Certification
Unterschrift	Position

1.	Anzahl der Achsen:	**2**	
	und Räder:	**4**	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	**1; Achse 1**	
3.1	Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**	
4.	Radstand:	**2785**	mm
4.1.	Achsabstände:		
	1 – 2:	**2785**	mm
5.	Länge:	**4403**	mm
6.	Breite:	**1848**	mm
7.	Höhe:	**1796**	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1549**	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1634**	kg
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	**2240**	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		
	1:	**1200**	kg
	2:	**1260**	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**3290**	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers:	**-**	kg
18.3.	Zentralachsanhängers:	**1050**	kg
18.4.	ungebremsten Anhängers:	**750**	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**70**	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	**PSA**	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	**HN05**	
22.	Arbeitsverfahren:	**Fremdzündung / 4-Takt**	
23.	Reiner Elektroantrieb:	**nein**	
23.1.	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug:	**-**	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**3 ; in Reihe**	
25.	Hubraum:	**1199**	cm^3
26.	Kraftstoff:	**Benzin**	
26.1.		**Einstoff**	
27.	Höchstleistung		
27.1.	Höchste Nennleistung: **96.00** kW bei: **5500** min^{-1} (Verbrennungsmotor)		
27.3.	Höchste Nennleistung: **-** kW (Elektromotor)		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung: **-** kW (Elektromotor)		

28. Getriebe (Typ): **automatisch**

28.1. Übersetzungsverhältnisse:

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
0.1972	**0.3365**	**0.5128**	**0.6804**	**0.8126**

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
1.0	**1.2373**	**1.4872**	**-**

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2459**

28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
0.0557	**0.0951**	**0.1449**	**0.1922**	**0.2296**

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
0.2825	**0.3496**	**0.4202**	**-**

29. Höchstgeschwindigkeit: **200** km/h

30. Spurweite:
1: **1553** mm
2: **1567** mm

35. Reifen/Radkombination:
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse – zur Bestimmung der CO2-Emissionen: **C1 A**
1: **205/60 R16 92 H 6.5Jx16 ET47**
2: **205/60 R16 92 H 6.5Jx16 ET47**

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
-

38. Code des Aufbaus:
AF Mehrzweckfahrzeug

40. Farbe des Fahrzeugs:
schwarz

41. Anzahl und Anordnung der Türen:
5 ; 2 links, 2 rechts, 1 hinten

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
7

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):
-

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
-

46.	Standgeräusch:	**75.00**	dB(A)
	bei der Drehzahl:	**3750**	min^{-1}
	Fahrgeräusch:	**67.00**	dB(A)
47.	Abgasnorm:	**EURO 6 AP**	
47.1	Parameter für die Emissionsprüfung		
47.1.1	Prüfmasse:	**1733**	kg
47.1.2	Querschnittsfläche	**0.905**	m^2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:	**-**	cm^3

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.	f0:	**97.7**	N
47.1.3.1.	f1:	**0.078**	N/(km/h)
47.1.3.2.	f2:	**0.04373**	$N/(km/h)^2$

47.2 Fahrzyklus

47.2.1 Fahrzyklusklasse: **3b**

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc): **-**

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: **-**

48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	**587.5**	-	-	mg/km
THC	**24.0**	-	-	mg/km
NMHC	**22.0**	-	-	mg/km
NOx	**35.2**	-	-	mg/km
THC+NOx	-	-	-	mg/km
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	**0.89**	-	-	mg/km
Partikelzahl	**4.63**	-	-	10^{11}/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/kWh
NOx	-	-	-	mg/kWh
NMHC	-	-	-	mg/kWh
THC	-	-	-	mg/kWh
CH4	-	-	-	mg/kWh
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	-	-	10^{11}/km

48.1.

Rauch	-	m^{-1}

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte

	NOx [mg/km]	Partikelzahl [10^{11}/km]
Vollständige RDE-Fahrt	60	6
Innerstädtische RDE-Fahrt	60	6

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Innerorts	-	-
Außerorts	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m^3/100km]
Innerorts	-	-	-
Außerorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-

Abweichungsfaktor	-	**null**
Differenzierungsfaktor		-



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Verkleidung Kofferraum rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 14 : Verkleidung Kofferraum links, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 15 : Heckklappenverkleidung




Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 18 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 19 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 20 : Tür vorne links Türkante, verschrammt, smart repair



Bild 21 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau




Bild 23 : Motorhaube Lackierung,zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 24 : Heckklappe, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 25 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 26 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 27 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 28 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

DEKRA-Nr: 0214 / 0100060579 / 2026 / B079186000699 vom 08.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	08.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.10.2022	Letzte Zulassung	10.10.2022
Hersteller	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Combo Life 1.2 Turbo Start/Stop Automatik Elegance
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VERHNS3NJ710995
HSN / TSN	1844 / AKE	Schlüssel-Nr.	10014753
Km-Stand abgelesen	53358	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Vernis / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 60 R 16 96 V	Michelin / Energy Saver	S /O	4 mm
	rechts	205 / 60 R 16 96 V	Michelin / Energy Saver	S /O	4 mm
2	links	205 / 60 R 16 96 V	Michelin / Energy Saver	S /O	5 mm
	rechts	205 / 60 R 16 96 V	Michelin / Energy Saver	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Abblendlicht automatisch, Ablagefächer, Airbagsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel, elektrisch einstell- , beheiz- und anklappbar, Außenspiegelgehäuse in Hochglanzschwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP-Plus), Fahrerinfodisplay volldigital 10"-Farbdisplay, Fensterheber, elektrisch, vorn und hinten, Front-Kollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 8-Stufen Automatikgetriebe, Heckklappe verglast, mit Heckscheibenwischer und -heizung, Heiz- und Belüftungssystem, vorn, mit Partikel- und Geruchsfilter, Innenraumbeleuchtung, 1. und 2. Sitzreihe, Kindersicherung in den hinteren Türen und Fenstern, elektrisch, Klimaanlage, Kopfstützen vorn, Kopfstützen, hinten (3 Stück), LED Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad mit Schaltwippen, unten abgeflacht, mit Lenkradfernbedienung, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer, Ottopartikelfilter, Parkpilot, hinten, Polster: Stoff, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radio: Multimedia Radio mit 8-Touchscreen-Farbdisplay, Reifendruck-Kontrollsystem, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16, Rückfahrkamera: 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera, Schiebetür auf Fahrer- und Beifahrerseite, Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Open & Start", Seitenschutzleisten, Serviceintervallanzeige, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicherheitslenksäule, höhen- und längseinstellbar, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfort Beifahrersitz, Sitze: Komfort-Fahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Sitze: Sitzbank in 2. Sitzreihe mit 3 Sitzplätzen, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Sonnenblenden Fahrer- und Beifahrerseite,, Spoiler in Schwarz, Spurhalte-Assistent, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traktionskontrolle (TC Plus), Türaußengriffe, in Wagenfarbe, Verkehrsschilderkennung, Verzurrösen 4 im Gepäckraum, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungs-System ISOFIX, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zündschlüssel (2)

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
CJ2=RE0	Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen
	Lackierung: Metallic
ZP7=AN0	Sitze: 7-Sitzer
KA1=NA0	Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer
UDQ=AO0	Toter-Winkel-Warner

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 09.01.2026 bei Kilometerstand 40.712
bis Wartung verbleiben:	7.340 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Heckklappenverkleidung, erneuern (Bild 15)
2. Tür vorne links Türkante, verschrammt, smart repair (Bild 20)
3. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 17, 18, 19)
4. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16)
5. Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 26, 27)
6. Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22)
7. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 28)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidung Kofferraum links, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 14)
Verkleidung Kofferraum rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 13)
Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 25)
Heckklappe, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 24)