



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000950284-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**GÖ-D 906E**
Referenznummer:	**31275231**		

Fahrzeugdaten

Kia EV6 (CV)(2021->) GT-Line 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KNAC481CPR5176804**	Laufleistung abgelesen:	**52125 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**16.10.2024 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**12.10.2026 37079 Göttingen**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Elektro**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**-**	Hubraum / Leistung:	**0 ccm / 239 kW (325 PS)**
Antriebsart:	**Allrad**	Lackfarbe:	**Weiß**
Lackart:	**Uni (2 Schicht)**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**10.2026 / 10.2026**
Polster Art:	**Leder/Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**34924 / 26.11.2025**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
2. Achse - links / Zust.		**/// 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**/// 5 mm**
1. Achse - links / Zust.		**/// 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**/// 5 mm**
Verkehrssicherheit:		

Serienausstattung

- Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Ausstattung GT-LINE
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 239 kW (konstant 81 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckklappenöffnung elektr.
- Heckleuchten LED
- HV-Batterie 77,4 kWh
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligenter Sicht-Begrenzer
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Kindersicherung (sensorgesteuert)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kombiinstrument digital (12,3 Zoll)

- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Pedale Aluminium
- Reifen 235/55 R19 ...V
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schnellladevorrichtung
- Sitzbelüftung vorn
- Sitze vorn mit Relax-Funktion
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Runway Rot Metallic
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen 7,5x19 (GT-LINE)
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2900 mm
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenscheiben Solar-Reflect
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Sound-Paket
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	**-** -

Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Reifendaten nicht lesbar !

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	Sitz Innenraum rechts vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Sitz Innenraum rechts vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Sitz Innenraum rechts vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Sitz Innenraum rechts vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Sitz Innenraum rechts vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Sitz Innenraum rechts vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

22346/24802

Standplatz:

04.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb GT-line Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	GÖ -D 0906E	Fahrgestell-Nummer:	KNAC481CPR5176804
Vertrags-Nummer:	12543089	Erstzulassung:	16.10.2024
Internes KZ:	15184628	Kilometer-Stand:	52125

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb GT-line Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Snow White Pearl Polsterung: Dark Wildleder schwarz/Lederoptik Weiß Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**53.773,11**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Assist-Plus Paket	1.504,20
Dark Wildleder schwarz/Lederoptik Weiß	0,00
Pearllackierung	823,53
Snow White Pearl	0,00
Sound-Paket	756,30
Wärmepumpe	840,34

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**57.697,48**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**68.660,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	68.660,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb GT-line Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	239 / 325	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,200
Leergewicht (kg):	2090	zul. Gewicht (kg):	2530

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **12543089**
Amtliches Kennzeichen: GÖ -D 0906E

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb GT-line Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
29.01.2026	9059986416	Eigenverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm oberflächlich Kennzeichen vorne verbogen	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **12543089**
Amtliches Kennzeichen: GÖ -D 0906E

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb GT-line Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer