Informe de tasación



CITROEN C3 Diesel

C3 1.5BlueHDi S&S Shine 100

VIN	VF7SXYHTUPT637322
Primera matriculación	29/8/2023
Kilometraje del vehículo	24.858 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	1/10/2026 14:24:16	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	CITROEN	Tipo de carrocería	Berlina
Modelo	C3 Diesel	Tipo de combustible	Diesel
VIN	VF7SXYHTUPT637322	Número de marchas	5
Primera matriculación	29/8/2023		

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	No	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior








1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360


Exterior






2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



3 | Maneta exterior puerta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar

Informe de tasación

Fotos comerciales













