DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS3 R1081086	Erstzulassung	29.11.2024	Außenfarbe	Jade Weiß/Arktis Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OI 5206	Laufleistung	24 195 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden		Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	65423 Rüsselsheim Tor 55



Lose Teile


Bedienungsanleitung Radio	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✗
Serviceheft	✗
Bordmappe komplett	✗
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm
Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm





Außenschäden

1



Bauteil	Alufelge 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**216,26€**