Beschrijvingsformulier


Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2DQF703 (chassisnr: VR3UPHNEKP5037181) — Aanbieder: Leasemaatschappij







AANLOOP PEUGEOT 208 1.2 PURETECH S&S ALLURE

Uitvoering volgens lease software: 1.2 PURETECH 74KW S/S ALLURE

Km-stand	43402 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1165 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Grijs	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Benzine	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	254 cm
Schakeling	Handgeschakeld	**Aandrijving**	Voorwiel	**Laadvermogen**	-
Datum eerste toelating	24-05-2023	**Aantal cilinders**	3	**APK t/m**	
		Vermogen	75 kW		
		CO2 uitstoot	114 g/km		

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Leveringspakket, 16" lichtmetalen velgen Soho Storm Grijs met diamanteffect + vooruitrusting plat reservewiel, Peugeot 3D-navigatiesysteem met spraakherkenning, Visio Park 1, Artense Grijs (metaalkleur)

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓✓ Hoofdsleutel	✓✓ Reservesleutel
✓✓ Instructieboekje	✓✓ Onderhoudsboekje (Boekje)
✓✓ Hoedenplank/rolhoes	✓✓ Leveringspakket
✓✓ 16" lichtmetalen velgen Soho Storm Grijs met diamanteffect + vooruitrusting plat reservewiel	✓✓ Peugeot 3D-navigatiesysteem met spraakherkenning
✓✓ Visio Park 1	✓✓ Artense Grijs (metaalkleur)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	4 mm	Zomer	195/55 R16
RV	4 mm	Zomer	195/55 R16
LA	6 mm	Zomer	195/55 R16
RA	6 mm	Zomer	195/55 R16

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja

Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja
Bijzonderheden conditie	Laatste onderhoud: 09/2026 KM: 43 402
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Nummerplaat/kalender voor
Omschrijving:
Beschadigd




Deel:
Kofferdeksel midden
Omschrijving:
Lak fout



Deel:
Spiegel rechtsvoor
Omschrijving:
Diepe kras met verfschade




Deel:
Vleugel rechtsachter
Omschrijving:
Deuk midden




Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd




Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Diepe krassen




Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto 16


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.