INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	6818NKT / WBA11GR0909308497 / 9308497

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X3 XDRIVE 20D	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X3 XDRIVE 20D	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	19.267

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] MANUAL PROPIETARIO

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6818NKT | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	245/50/19	102	Y	-
DI	NEXEN	245/50/19	102	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	245/50/19	102	Y	-
TI	NEXEN	245/50/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	10/09/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

6818NKT | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

6818NKT | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Baliza emergencia	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.	0.33 h.		0,00	813,95	40,00	587,70 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14 €
5. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	91,29	10,00	82,16 €
6. Canalizador dr paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.00 h.		0,00	0,00		77,00 €
7. Canalizador iz paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.		0,00	0,00		9,62 €
8. Embellecedor iz paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.45 h.	1,91	0,00		22,31 €
9. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR	2.50 h.	0.92 h.		0,00	0,00		131,67 €
10. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.17 h.	0,72	0,00		10,34 €
11. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	0.30 h.		1.75 h.	7,41	0,00		86,33 €
12. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.42 h.	10,25	0,00		111,12 €
13. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
14. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
15. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
16. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
17. Embellecedor iz paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
18. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	-			1.75 h.	7,41	0,00		74,78 €
19. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.42 h.	10,25	0,00		103,42 €
20. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			6.08 h.	25,75	0,00		259,83 €
21. Canalizador iz paragolpes dl	-	PINTAR			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €
22. Canalizador dr paragolpes dl	-	PINTAR			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €
23. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
24. Spoiler paragolpes tr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		38,50 €
25. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
26. Emblema capó dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

6818NKT | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
28. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
29. Moldura estribo iz	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2047,04 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6818NKT | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	9,61 h.	369,96 €
Total material pintura	-	67,94 €
Total Mano de Obra Pintura	16,04 h.	617,52 €
Total Recambios	-	723,63 €
Descuento recambios aplicado	-	351,72 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	268,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


6818 NKT


6818 NKT


6818 NKT


6818 NKT






km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
1/min x1000
6
5
4
3
2
0
Valores desde indiv.
1.1
l/h
Total 19267 km
5209.5 km
Puerta abierta.
1104 km
11:01
10
P
+14.5 °C


CHECK-CONTROL
Tapa del motetero abierta
Cámbiela, por favor.
Cerrar mensaje
22.5°C
22.5°C


CHECK-CONTROL
Tapa del maletero abierta
Ciérrela, por favor.
Cerrar mensaje
11:01
22.5°
22.5°
MAX
REAR




TOP TETHER
TOP TETHER


BMW
BMW
M

Made by
BMW
X3 20d xDrive
300

0.52

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00409
WBA11GR0909308497
2535 kg
5035 kg
1- 1180 kg
2- 1450 kg


BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 A0C 986




Mis destinos
Búsqueda
Ctra. Buzanca
Cno. Buzanca
Sin señal
11:02
22.5°
22.5°
MAX
REAR




Puerta abierta.
10
0 km/h


ZERO
OFF
ON
6.36
inch/mm


ZERO
OFF
ON
inch/mm


ZERO
ON
OFF
inch/mm


inch/mm
6.8.8
OFF
ON
ZERO


SR




SL






NFERA Sport
BMW




NEXEN
245/50R19


1




245/50R19
Manheim


Manheim


Manheim


Manheim


Manheim


Mannheim


Manheim


Mannheim
BMW


Manheim
8 CM


Manheim


Mannheim


Manheim


Manheim


Manheim


Manheim
CCN AUTOMOTIVE