DEKRA-Nr: 0535 / 017827 / 2026 / B087684000232 vom 14.09.2026

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim


Stellantis & You Deutschland GmbH
Kostenstelle 20022000
Englerstr. 32
69126 Heidelberg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mannheim
Hemmerstr. 7-11
68169 Mannheim
Telefon 0621 / 72890-0
Fax 0621 / 72890-12
E-Mail mannheim.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Alexios Tsallos
Tel. direkt 0621 72890-32
Tel. mobil 0151 11666038

Zustandsbericht / Minderwertgutachten






Kennzeichen **HN XO640** **FIN** **VR3USHNS6RJ618983**

Vorgang

Kunden-Nr.	0212887999
Auftraggeber	Stellantis & You Deutschland GmbH Kostenstelle 20022000, Englerstr. 32, 69126 Heidelberg
Ihr Auftrag vom	14.09.2026, mündlich durch Herrn Fuchs .
Besichtigung	14.09.2026, 13:45 Uhr, durch Herrn Dominik Otto bei Stellantis & You Deutschland GmbH Kostenstelle 20022000, Englerstr. 32, 69126 Heidelberg ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	14.09.2026
Betrifft	Aktenzeichen Van den Hurk

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-557,00 EUR
	ohne MwSt.	-468,06 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-557,00 EUR
	ohne MwSt.	-468,06 EUR

Duplikat

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.09.2024	Letzte Zulassung	13.09.2024
Hersteller	PEUGEOT	Marke	PEUGEOT
Typ / Verkaufsbez.	2008 PureTech 130 EAT8 GT	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR3USHNS6RJ618983	HSN / TSN	2525 / ABI
Schlüssel-Nr.	10422675	Km-Stand abgelesen	38398
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
		Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	5 mm
	rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	5 mm
2	links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	7 mm
	rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	7 mm
	Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem), Ablagefach mit Smartphone-Halterung, Active Safety Brake, Airbags (6), Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern, Außenspiegel mit LED-Zugangsbeleuchtung, Außenspiegelkappen in schwarz, Berganfahrhilfe, Blende zwischen den Rückleuchten in Schwarz, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dach Black-Diamond-Dach (Dach in Perla-Nera-Schwarz), Dachhimmel in Schwarz, Dachreling, schwarz, Dekoreinlagen in Karbon-Optik, Digitales 3D-Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fahrmodischalter Eco, Normal und Sport, Fensterheber elektrisch, vorn und hinten, Fernlichtassistent, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontschürzen in Grau, Full-LED-Scheinwerfer, Fußmatten vorn und hinten, GT-Logo auf den Kotflügeln und der Kofferraumklappe, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe:

Duplikat

8-Stufen-Automatikgetriebe EAT8, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckschürze mit Einsatz in Grau, Heckspoiler, Induktive Ladestation (15W), Innenspiegel automatisch abblended, Innenspiegel rahmenlos, Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Keyless-System Plus, Kindersicherung, Klimaautomatik (2-Zonen) inkl Aktivkohlenfilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, Kühlergrill mit vertikalen Applikationen in Wagenfarbe, LED-Ambientebeleuchtung am Armaturenbrett und an der Türverkleidung, LED-Beleuchtung in Weiß an der Mittelkonsole und im Fußraum vorn, LED-Deckenleuchte vorn und 2 LED-Leselampen vorn und hinten, LED-Heckleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Selenium Grau, Lenkrad: Kleines Multifunktionslederlenkrad unten und oben abgeflacht, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lichtsensor, Lüftungsdüsen mit Umrandung in satiniertem Chrom, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer beleuchtet, Mittelarmlehnen vorne, Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot Connect Box, Polster Stoff/Kunstleder Belomka in Schwarz mit Ziernähten in Grün, Radhausverkleidungen in Schwarz, Radio: Peugeot i-Connect, Radiozubehör: Mirror Screen, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Reifenpannenset (Kompressor und Pannenspray), Räder: Leichtmetallfelgen "Karakoy" 17", Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Scheibenbremsen rundum, vorn innenbelüftet, Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne 40/60 geteilt umklappbar, Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff, Steckdose 12 Volt, Stop&Start-System, Türverriegelung automatisch beim Anfahren, Verkehrsschilderkennung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar, Zierleisten in hochglänzendem Schwarz an den Seitenfenstern, Zwischenladeboden verstellbar

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
UF02	Paket: Grip-Control-Paket
ZJA9	Peugeot i-Connect Advanced


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 01.10.2025 bei Kilometerstand 19.520
bis Wartung verbleiben:	1.100 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Duplikat

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Dämmmatte Motorraum beschädigt, erneuern (Bild 18)	141	voll	-141	-118,49
2. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 14, 15)	104	voll	-104	-87,39
3. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 13)	208	voll	-208	-174,79
4. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 16, 17)	104	voll	-104	-87,39
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**557**		**-557**	**-468,06**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur
(Bild 12)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Für den Fachbereich
Alexios Tsallos
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Duplikat

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0535 / 017827 / 2026 / B087684000232 vom 14.09.2026

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Mannheim 68169 Mannheim Hemmerstr. 7-11
Tel.: 0621 / 72890-0 Fax: 0621 / 72890-12

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 311 14.09.2026

FABRIKAT	PEUGEOT	2008 II (U)	GT PACK
			TYP-CODE 11 1A 05
AUSSTATTG	AB 02.2024	KAELTEMITTEL R1234YF	KOMPRESSOR MIT KUPPL
	KLIMAAUTOMATIK	HECK-/TUERSCH ABGED	FRONTSCHEIBE 2-RAND
	AKUSTIK VERBESSERT	KEYLESS ENTRY/START	A-SPIEG KLAPP/BODENB
	KABELLOSES LADESYST	RADIOBED AM LENKRAD	HAIFISCH ANTENNE
	BILDSCHIRM 10" HD	VISIO PARK 1	SCHEINWERFER LED
	EINPARKHILFE V/H	LEUCHTWEITENREGELUNG	ABBL-/FERNLICHT AUT
	FAHRERSITZ EL VERSTB	F-SITZ LORDOSENST	SITZE V HEIZBAR
	BEIF-SITZ HOEHENVER	UMFELDBELEUCHTUNG	DACHKONSOLE 3-LED
	INSTRUMENTE QUARTZ	INNENSP ABBLENDAUTOM	AUSST-LINIE SCHWARZ
	BODENBELAG	PEDALTRAEGER ALU	FRONTSCH M REGENSENS
	DEKOR ARMATURENTAFEL	SICHERHEITSGURT WARN	KONDENS 20DM2 12MM
	BATTERIE 70AH	ABGASNORM EURO 6.4	LUFTFUEHR KUEHL DOPP
	KRAFTSTOFFFILTER A	1199CCM 96KW	AUTOMATIKGETR ATN8
	AUFHAENG KENNLINIE 2	SERVOLENK ELEKT 89A	BREMSSCHEIBE V 283MM
	TRAGRAHMEN V ALU	BREMSANL AUTOMATISCH	SCHALTWIPPE LENKRAD
	HANDBREMSE ELEKTR	REIFEN 215/60 R17..H	FELGEN 6,5J X 17 LM
	REIFENREPARATUR-KIT	ESP VERSTELLBAR	SEITEN-/KOPFAIRBAG
	DACHRELING	K-GRILL SELENIUM GRA	KUEHLER 21DM2 21MM
	STOP-START-ANLAGE	DOPPELENDSTUECK AUSP	KUEHLERGRILL TYP 3
	FACELIFT	SEITENSCHUTZLEISTEN	EINSTIEGL V EDELST
	ZIERL TUERSCH SCHWA		

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =217.84 EUR/STD
PREIS/KL 2 =217.84 EUR/STD
PREIS/KL 3 =217.84 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
79.E0GA	DAEMMUNG MOTORHAUBE AUS-/EINBAUEN	2	2.0	43.57

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.08.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0481	DAEMMUNG MOTORHAUBE	98 611 841 80	74.86

Duplikat

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 311 14.09.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N EUR EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD
GESAMT KL 2 2.0 AW X 217.84 EUR/STD 43.57
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN 43.57

E R S A T Z T E I L E 74.86
GESAMTSUMME ERSATZTEILE 74.86

R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST..... 118.43
MWST 19.00 % 22.50

R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST..... 140.93

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
) = ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENT ZAX = ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat




Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Rad Ganzjahresreifen



Bild 6 : Gepäckraum

Duplikat




Bild 7 : Typenschild



Bild 8 : Motorraum

Duplikat



Bild 9 : Unterboden




Bild 10 : Wartungsnachweis, zwei Schlüssel, Bordmappe

Duplikat



Bild 11 : Wartungsanzeige



Bild 12 : Stoßfänger hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur

Duplikat




Bild 13 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 14 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair

Duplikat



Bild 15 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair

Duplikat



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Dämmmatte Motorraum beschädigt