Informe de tasación



SEAT ARONA

1.0 TSI 81KW (110CV) STYLE XL

VIN	VSSZZZKJ9PR061794
Primera matriculación	9/8/2023
Kilometraje del vehículo	64.229 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	3/11/2026 10:40:13	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA 2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	SEAT	Primera matriculación	9/8/2023
Modelo	ARONA	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	VSSZZZKJ9PR061794	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,4 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,5 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,6 mm	Pirelli	205/60 R 16 92 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,5 mm	Pirelli	205/60 R 16 92 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360

Exterior







2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Revest Inf Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



4 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Carrocería

Tipo de daño	**Residuos de pegamento**
Modo de reparación	**Control**

Fotos comerciales











