DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEVLEHT1 SU336826	Erstzulassung	21.10.2025	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-TA5064	Laufleistung	14 308 km
Modell	VIVARO C CARGO LANG 2.0 DIESEL 106KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich



Lose Teile

Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓
Antenne	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓

Reifen

Michelin 215/60/17 T Ganzjahresreifen 4.0 mm

Michelin 215/60/17 T Ganzjahresreifen 4.0 mm





Michelin 215/60/17 T Ganzjahresreifen 5.0 mm

Michelin 215/60/17 T Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Schweller
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Entklebung
Position	-
Beschreibung	Pauschale
Anmerkungen	-

Sonstiges

5

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Anmerkungen

ungewaschen nass