Historial del Vehiculo -1983-MJL

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
1983-MJL	21/05/2026	128955	REV 125.000	Arandela / tapón cárter
1983-MJL	21/05/2026	128955	REV 125.000	Pastillas freno dl - Nueva
1983-MJL	21/05/2026	128955	REV 125.000	Tasas reciclado residuos
1983-MJL	21/05/2026	128955	REV 125.000	Aceite motor - 05W30 OEM
1983-MJL	21/05/2026	128955	REV 125.000	
1983-MJL	21/05/2026	128955	REV 125.000	MANO DE OBRA
1983-MJL	21/05/2026	128955	REV 125.000	Filtro aceite - Nueva
1983-MJL	21/05/2026	128955	REV 125.000	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
1983-MJL	16/06/2025	77110	REV 075.000	M.O. General
1983-MJL	16/06/2025	77110	REV 075.000	Aceite motor - 05W30 OEM
1983-MJL	16/06/2025	77110	REV 075.000	Arandela / tapón cárter
1983-MJL	16/06/2025	77110	REV 075.000	Filtro aceite - Nueva
1983-MJL	16/06/2025	77110	REV 075.000	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
1983-MJL	16/06/2025	77110	REV 075.000	Serv insp filtro antipolen
1983-MJL	16/06/2025	77110	REV 075.000	Serv inspección B
1983-MJL	05/12/2024	51222	REV 050.000	Arandela / tapón cárter
1983-MJL	05/12/2024	51222	REV 050.000	M.O. General
1983-MJL	05/12/2024	51222	REV 050.000	Filtro combustible
1983-MJL	05/12/2024	51222	REV 050.000	Aceite motor - 05W30 OEM
1983-MJL	05/12/2024	51222	REV 050.000	Filtro aire
1983-MJL	05/12/2024	51222	REV 050.000	Serv insp filtro antipolen
1983-MJL	05/12/2024	51222	REV 050.000	Filtro aceite - Nueva
1983-MJL	05/12/2024	51222	REV 050.000	Serv inspección B
1983-MJL	05/12/2024	51222	REV 050.000	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
1983-MJL	05/12/2024	51222	REV 050.000	Serv inspección filtro aire
1983-MJL	05/12/2024	51222	REV 050.000	Serv insp filtro combustible
1983-MJL	05/04/2024	24801	REV 025.000	Filtro antipolen - Nueva
1983-MJL	05/04/2024	24801	REV 025.000	M.O. General
1983-MJL	05/04/2024	24801	REV 025.000	Filtro aceite
1983-MJL	05/04/2024	24801	REV 025.000	Aceite motor - 05W30 OEM
1983-MJL	02/12/2025	102445	REV 100.000	Filtro aceite - Nueva
1983-MJL	02/12/2025	102445	REV 100.000	Serv inspección filtro aire
1983-MJL	02/12/2025	102445	REV 100.000	Conj filtro combustible
1983-MJL	02/12/2025	102445	REV 100.000	Jgo escobillas limpia
1983-MJL	02/12/2025	102445	REV 100.000	Filtro aire
1983-MJL	02/12/2025	102445	REV 100.000	MANO DE OBRA
1983-MJL	02/12/2025	102445	REV 100.000	Aceite motor - 05W30 OEM
1983-MJL	02/12/2025	102445	REV 100.000	Tasas reciclado residuos
1983-MJL	02/12/2025	102445	REV 100.000	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
1983-MJL	02/12/2025	102445	REV 100.000	Serv inspección A+B
1983-MJL	02/12/2025	102445	REV 100.000	Arandela / tapón cárter

Informe de tasación



RENAULT CLIO

EQUILIBRE BLUE DCI 74KW (100CV)

VIN	VF1RJA00371193757
Primera matriculación	25/7/2023
Kilometraje del vehículo	136.945 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	25/8/2026 14:09:08	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	25/7/2023
Modelo	CLIO	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VF1RJA00371193757	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Continental	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Continental	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Continental	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Continental	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica

DAÑO


Interior




1 | Interior

Tipo de daño	**Sucio**
Modo de reparación	**Limpiar**

Exterior





2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	**Golpe(s) y arañazo(s)**
Modo de reparación	**Reparar + Pintar**




3 | Parabrisas

Tipo de daño	**Esquirla**
Modo de reparación	**Reemplazar**



4 | Faro LED del Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pulimentar**




5 | Caja Retrov Ext IZ


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar






7 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Antena

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar





11 | Carrocería

Tipo de daño	**Residuos de pegamento**
Modo de reparación	**Quitar Adhesivos**

Informe de tasación

Fotos comerciales





