# VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE

## Vehicle information


| | | | |
|---|---|---|---|
| Brand: | **VOLKSWAGEN** | License plate: | **2BXV291** |
| Gearbox: | | Body color: | |
| Model: | **TIGUAN ALLSPACE** | LEVEL: | **WVGZZZ5NZMM159105** |
| Fuel type: | | Power: | **110 kW** |
| Version: | **1.5 TSI PLATINUM DSG** | First registration | **04/05/2022** |
| Mileage: | **161970 km** | Number of doors: | |


## Summary of damages


| | |
|---|---|
| **Back** | 4 |
| **Before** | 5 |
| **RIGHT** | 6 |
| **LEFT** | 4 |
| **Interior** | 5 |
| **Roof & other** | 1 |


## Commercial photos


































## Equipment corresponding to the VIN according to the manufacturer's information

| | | | |
|---|---|---|---|
| Airbag | Roof bars | Luggage cover | Rain sensor |
| Distance control | Trailer hitch | Upper deflector | Power steering |
| Electrical operation of windows | GPS | Leather interior | Alloy wheels |
| Headlight Washers | Fog lights | Electrically adjustable mirrors | Heated front seats (ECS&B) |
| Adjustable lumbar support | Phone | Central locking | Multifunction steering wheel |

## Options according to the inspector

| | |
|---|---|
| GPS | **Yes** |

## Damages

**Right Wing**
Claw(s)
Paint
Right








**Left rear inner rocker panel**
dent(s) and scratch(es) Smart repair






**Instrument cluster**
not working (properly). Check
interior.




**Bodywork**
Damaged -
Acceptable.
Roof & other







**Ignition key**
missing
E - Replace
Interior



**Trunk/**
Hatchback Dent(s)
LI - Repair and Paint (Complete)
Rear









**Rear Right**
Headlight Crack
E -
Replace



**Hood soundproofing**
tear
E - Replace
before






**Interior**
Not original
E - Replace
Interior







Damaged **Interior**
- Acceptable
Interior







**Interior** Stain
Cleaning Interior













**Jante alum. ARD**
Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite









**Jante alum. ARG**

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Gauche







**Jante alum. AVD**

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Droite







**Jante alum. AVG**
Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Gauche







**Moulure de pare-chocs AR**
Fêlure
E - Remplacer
Arrière




**Moulure de pare-chocs AV**
Cassé
E - Remplacer
Avant




**Moulure de pare-chocs AV**
Cassé
E - Remplacer
Avant




**Moulure de pare-chocs AV**
Cassé
E - Remplacer
Avant






**Moulure porte AVD**
Griffe(s)
Peindre
Droite









**Pare-chocs AR**
Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Arrière











**Pare-chocs AV**

Griffe(s)

Peindre

Avant












**Porte ARD**

Griffe(s)

Peindre

Droite








**Porte AVD**

Bosse(s) et griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Droite



**Porte AVG**

Griffe(s)

Peindre

Gauche







## Pneus

**Avant Gauche**

Hiver

Aluminium

255/45/19/104/V

Pirelli

2,0 mm

**Avant Droite**

Hiver

Aluminium

255/45/19/104/V

Pirelli

2,0 mm

**Arrière Gauche**

Hiver

Aluminium

255/45/19/104/H

Pirelli

5,0 mm

**Arrière Droite**

Hiver

Aluminium

255/45/19/104/H

Pirelli

6,0 mm

## Contrôles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Catégorie | **Vehicule particulier** | Certificat d'immatriculation partie domicile | **Oui** |
| Certificat d'immatriculation partie véhicule | **Oui** | Certificat de Conformité | **Oui** |
| Compresseur | **P/A** | Contrôle technique | **OK** |
| Contrôle technique | **04/05/2027** | Cric | **P/A** |
| Entretien | **OK** | Entretien | **over 26600 km** |
| Galette | **P/A** | Kit réparation | **P/A** |
| Nbr cable de charge (220V) | **0** | Nbr cable de charge (charge rapide) | **0** |
| Nbre clés total | **1** | Réinitialisation des paramètres d'usine | **Oui, le véhicule a été réinitialisé aux paramètres d'usine** |
| Roue de secours | **P/A** | Runflat | **P/A** |
| Type de carnet d'entretien | **Entretien digital** | | |

## Détails du NIV

| | | |
|---|---|---|
| 2 sièges individuels dans la 3ème rangée de sièges | ABS (Antiblocage des freins) | Acoustic Parking System avant et arrière |
| Active Info Display | Affichage du contrôle de la pression des pneus | Airbag cond.& passager+airbag genoux conducteur |
| Airbags latéraux à l'avant et airbags rideaux pour les 2 rangées de sièges | Antenne Diversity | Antidémarrage électronique 'Transponder' |
| Appuie-tête à sécurité optimisée à l'avant réglables en longueur et hauteur | Appuis lombaires à l'avant | AREA VIEW avec caméra de recul |
| Assistant de maintien sur la voie 'Lane Assist' | Avertisseur sonore deux tons | Baguettes de seuil de portes AV en alu+éclairage |
| Baguettes enjoliveuses en métal brillant | Banquette et dossier arrière divisés & rabattables | Bas de caisse couleur carrosserie |
| Bluetooth | Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE | Ceintures automatiques trois points avec rétracteurs et réglage en hauteur à l'avant |
| Climatronic 3 zones | Commande vocale (Voice Control) | Couvre coffre rabattable |
| Crochet de remorque déverroui.élec.+escamot.man. | Détecteur de pluie | Détection de somnolence |
| Déverrouillage du dossier du siège avant droit | Diffuseur nervuré de couleur noire | Direction assistée |
| Dispositif start/stop de mise en veille avec récupération de l'énergie au freinage | Dynamic Road Sign Display | Eclairage d'ambiance monochrome appliques portes |
| Eclairage du coffre | Eclairage individuel de l'espace pieds à l'avant | Encarts décoratifs |
| ESP+ABS+ASR+EDS+MSR | Feux arrière en technique LED - rouge sombre | Feux de jour LED |
| Filet de rangement | Frein de stationnement électronique avec fonction Auto-Hold | Front Assist+fonction de secours en ville |
| Garantie 12 ans contre la rouille | Garantie 2 ans | Garantie 3 ans sur la peinture |
| Garantie Mobilité à vie | GPS Discover Media Streaming & Internet | Habillage des sièges en cuir Vienna |
| Haut-parleurs (8) | Hayon élec.avec ouvert.auto.via capteur+Easy close | Interface de téléphone mobile 'Confort' avec chargeur à induction |
| Interface USB-C et prise chargement USB | JAV Sebring Metallic Grey 8.5Jx19''+255/45 | Kit Chrome |
| Lampes de lectures (2) LED AV+2 AR | Lave-phares | Logo ''R-Line'' sur la calandre |
| Logo ''R-Line'' sur les ailes avant | Manuel d'utilisation français/néerlandais | Mesures de protection des piètons étendues |
| Miroirs de courtoisie éclairés conducteur/passager | OPF (Otto Particle Filter) | Pare-chocs spécifique R-Line |
| Park Assist | Peinture métallisée | Front fog lights |
| Automatic headlights + daytime running lights + leaving/coming home | 'Mid' LED headlights + Dynamic Light Assist + Cornering Light | Trunk floor adjustable to 2 heights |
| Leather gear shift knob | 12V socket on rear console and trunk | USB port (also for iPod/iPhone) |
| Chrome roof railing | DAB+ digital radio reception | Adaptive cruise control (ACC) + speed limiter + driver fatigue detection |
| Dynamic Light Assist headlight control | Activated carbon reservoir | Automatic day/night interior rearview mirror |
| Passenger-side mirror tilts when reversing | Electrically adjustable and heated exterior mirrors. | Electrically folding mirrors + puddle lights |
| Door trim in imitation leather | Security & Services with OCU | Emergency call service (e-call) |
| Electric driver's seat with memory | Front seats with height adjustment | Heated front seats |
| Top comfort seats in the front | Audible and visual warning signal for front and rear seat belts | R-Design roof spoiler |
| Retractable tray on front seat backs | Electronic speedometer + odometer + rev counter | Additional front/rear floor mats |
| Windshield washer fluid level warning light | Storage drawer under the front passenger seat | Drawers under the front seats |
| Panoramic sunroof | Safety triangle | Third stop light |
| Central locking without a Safe security device, with remote control and 2 folding keys | Non-smoking version | Storage compartments in the roof console |
| Electric windows in the front and rear | Side windows and rear window tinted 65% | Multifunction leather steering wheel + com.vit. |
| Wired & Wireless App Connect | | |

### Information on the content and scope of the inspection report:

- The evaluation is based on the sales standards specified by the client.
- Acceptable wear and tear according to sales standards is not always documented in this condition report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times were determined taking into account modern industrial repair methods.
- The reseller must assess individual repair costs.
- The inspection was carried out without dismantling. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.