# Inspection Report



## Vehicle info

| | | | |
|---|---|---|---|
| Make | BMW | Gearbox | Automatic |
| Model | i4 Gran Coupe eDrive35 67,1kWh (G26) | Fuel type | Electric |
| Mileage | 21,681 | kW | 210 |
| VIN | WBY11HD010FV16714 | cc | 0 |
| First registration date | 5/22/2025 | Customer | BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten |



## Documents and maintenance

| | |
|---|---|
| Type of maintenance | Maintenance digital |
| Registration certificate original | No |
| Next maintenance date | 5/20/2027 |
| Next MOT test is due on, date: | 5/20/2028 |

No maintenance records available

## Options according to the inspector

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type of Tow bar | No Tow bar | Type of Lining | Lining leather |

## Exterior

| Part | Damage type | Repair mode |
|---|---|---|
| 2 \| Bumper R | Scratch(es) | Paint |


## Interior


| Part | Damage type | Repair mode |
|---|---|---|
| 1 \| Boot lid covering R | Scratch(es) | Smart repair |


## Damages

### Exterior









#### 2 | Bumper R

| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | Paint |
| Cause | Use/wear |

### Interior





### 1 | Boot lid covering R

| | |
|---|---|
| Damage type | Scratch(es) |
| Repair mode | Smart repair |
| Cause | Use/wear |

## Checks and data fields


| | | | |
|---|---|---|---|
| Repainting present | No | Number of charging cables (normal) | 0 |
| Number of charging cables (rapid charge) | 1 | Number of keys total | 3 |
| Type of Emergency Tool | Repair kit present | Type of Luggage cover | Boot cover present |
| Number of doors | 4 | Number of seats | 5 |
| Interior colour | Brown | Jack | No |
| Wheel lock adapter | Yes | Tyre repair kit | Yes |
| First aid kit | Yes | | |


## Tires


### Mounted Tires


| Location | Position | Tire season | Type of rims | Dimensions | Manufacturer | Tread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | Left | Summer | Aluminium | 245/45 R 18 100 Y | Hankook | 5.0 mm |
| Front | Right | Summer | Aluminium | 245/45 R 18 100 Y | Hankook | 5.0 mm |
| Rear | Left | Summer | Aluminium | 255/45 R 18 103 Y | Hankook | 4.0 mm |
| Rear | Right | Summer | Aluminium | 255/45 R 18 103 Y | Hankook | 5.0 mm |


## Commercial photos




































FAHRZEUGDATEN ZURÜCKSETZEN
Die Fahrzeugdaten werden zurückgesetzt und das Fahrzeug anschließend neu gestartet.
Dies kann einige Zeit dauern.
OFF
OFF









12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
25
26
27
28
29
30









BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00122
WBY11HD010FV16714
2555 kg
4155 kg
1- 1105 kg
2- 1530 kg
DE-80788 MÜNCHEN




## EQUIPMENT BY MANUFACTURER

| | | |
|---|---|---|
| 17" Leichtmetallräder V-Speiche 851 | 18" Leichtmetallräder Doppelspeiche 853 Bicolor mit Mischbereifung | Ablage für Wireless Charging |
| Ablagenpaket | AC-Laden | Active Guard Plus |
| AGM-Batterie 50 Ah | Airbags | Aktive Geschw.regelung+Stop&Go Funktion |
| Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go Funktion | Aktiver Fussgängerschutz | Akustischer Fussgängerschutz |
| Akustischer Fußgängerschutz | Alarmanlage | Ambientes Innenlicht |
| Ambientes Licht | Antiblockiersystem (ABS) | Aufmerksamkeitsassistent |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizt | Automatische Heckklappenbetätigung | Batterie- Wärmemanagement für optimiertes DC-Laden |
| Begrüßungslicht | BMW Controller | BMW ID |
| BMW Live Cockpit Plus | BMW Live Cockpit Professional | BMW Live Cockpit Professional inkl. BMW Head-Up Display |
| BMW LM Rad Doppelsp. 853 STD MB | Bordliteratur deutsch | Center-Lock-Schalter |
| CO2 Umfang 05AC Fernlichtassistent | COC ZUSATZUMFAENGE | Connected Drive Services |
| Connected Package Professional | Crash- Sensor | DAB-Tuner |
| DAB-Tuner (DAB+ fähig) | DC-Laden | Deaktivierung Airbag Beifahrer |
| Driving Assistant | Durchladesystem | Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen |
| Einstiegsleisten | elektrisch | Elektrische Antriebseinheit |
| EU-spezifische Zusatzumfänge | Fahrerlebnisschalter | Fensterheber |
| Fondsitze | Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle | Fußmatten in Velours |
| Galvanikapplikation Bedienelemente | Galvanikapplikation für Bedienelemente | Garantie 2 Jahre |
| Gepäckraumleuchte | Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion | Gesetzlicher Notruf |
| Getränkehalter | Getriebe: AT Diretktantrieb | Glasdach elektrisch |
| Guidance Paket | Handschuhkasten beleuchtet | Heckleuchten in LED-Technik |
| Heimleuchten | HiFi Lautsprechersystem | hinten |
| Hochglanz Shadow-Line | Hochvoltbatterie | Innen- und Außenspiegelpaket |
| Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik | Innenspiegel automatisch abblendend | Innovationspaket |
| Innovationspaket II | INTERIEURLEISTEN DARK GRAPHITE MATT | Kältemittel R1234yf |
| Kennzeichenlicht in LED-Technik | Kilometertacho | Kindersitzbefestigung ISOFIX |
| Klimaautomatik | Klimaautomatik 3-Zonen-Regelung | Komfort Paket |
| Komfortzugang | LADEKABEL PROFESSIONAL (MODE 3) | Ladekabel Professional (Mode 3) für öffentliches Laden |
| Ladeklappe | Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern | LED-Scheinwerfer |
| Lenksäulenverstellung | Leuchtweitenregulierung | Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer |
| Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, elektrische Verstellung von Höhe und Tiefe der Lordosenst. | M Hochglanz Shadow Line | M Sportbremse |
| Mittelkonsole | Modellschriftzug | Multifunktion für Lenkrad |
| Park Distance Control (PDC) | Parkassistenzsystem Plus | Parking Assistant |
| Parking Assistant Plus | Personal eSIM | Polsterung Sensatec perforiert |
| Radschraubensicherung | Regensensor | Reifen Pannen Anzeige (RPA) |
| Reifendruck-Kontrolle | Reifendruckanzeige | Reifenreparatur-Set |
| Rekuperationssystem | Rückfahrkamera | Schließsystem mit Zentralverriegelung |
| Serienfahrwerk | Seriensitze für Fahrer und Beifahrer | Sitzheitzung für Fahrer und Beifahrer |
| Sitzheizung Fahrer/Beifahrer | Speed Limiter | Sportlenkrad |

| | | |
|---|---|---|
| Sprachversion deutsch | Steckdose (12 V) | Steuerung E |
| Steuerung Fahrerassistenzsysteme | Steuerung Infotainment | Steuerung Local Content |
| Storage tray wireless charging | Stoßfängersystem | Teleservices |
| Traktionskontrolle | Uni-Lackierung | Verzurrösen im Gepäckraum |
| Vorbereitung Fernlichtassistent | Wärme-/Sonnenschutzverglasung | Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set |
| Warndreieck und Verbandstasche | Werkzeugsatz | Widescreen Display |

# HINWEISE ZUM GUTACHTEN

## ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

## FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

## BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

## PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

# BEMERKUNGEN