SKODA ENYAQ COUPE


Vehicle information

Make:	**SKODA**	License:	**2EKW739**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**ENYAQ COUPE**	VIN:	**TMBEB7NY3PF096740**
Fuel type:		Power:	**132 kW**
Version:	**62KWH IV 60**	First registration	**07/11/2023**
Mileage:	**82695 km**	N° of doors:	

Damage summary

Interior	3
Rear	1
Right	4
Roof & others	1

Commercial pictures
























VIN equipment according to manufacturer information

Adjustable back support	Airbag	Battery charging power	Central consol
Central locking	Distance control	Electric adjustable mirrors	GPS
Isofix	Luggage space cover	Power steering	Rain sensor
Rims alloy	Roof bars	Steering wheel multifunctional	Telephone
Tow hook	Windows electric functioning		

Options according to the inspector

GPS	**Yes**

Damages

Alloy rim FR polished
Scratch(es)
Acceptable
Right





Backrest cover FL
Burned
Replace
Interior





Bodywork

Damaged

Acceptable

Roof & others














Charging cable (normal)
Missing
Check
Rear



Door FR
Repaired
Acceptable
Right





Door RR
Bad repair
Paint
Right










Interior
Worn
Acceptable
Interior







Seat cover FL
Burned
Replace
Interior





Wing RR
Repaired
Acceptable
Right



Tyres

Front Left
Summer
235/55/19/105/Y
Goodyear
4.0 mm
Front Right
Summer
235/55/19/105/Y
Goodyear
4.0 mm
Rear Left
Summer
235/55/19/105/Y
Goodyear
4.0 mm
Rear Right
Summer
235/55/19/105/Y
Goodyear
4.0 mm

Checks

Category	**Passenger Car**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**Yes**	Number of charging cables (normal)	**0**
Number of charging cables (rapid charge)	**1**	Number of keys total	**2**
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**	Registration Certificate Home (BE)	**Yes**
Repair kit	**Yes**	Reset to factory settings	**No, not possible**
State of Health	**92.0**	Type of Maintenance book	**Digital maintenance**

VIN detail - *If the description in the language of your choice is not available, the French description is shown*

2 parapluies+spray nettoyant	2x Connexion USB(Type-C) avant	ABS
ABS (antiblocage des freins)	Airbag central à l'avant	Airbag conducteur
Airbag passager	Airbag passager déconnectable	Airbags latéraux à l'avant
Airbags rideaux avant	Airbags rideaux et airbags latéraux avant	Appuies-tête arrière (3)
Attache-remorque pivotant	Avec projecteur logo dans le rétroviseur	Banquette arrière dossier rabattable (1/3 - 2/3) avec accoudoir central
Boîtes de rangement dans le coffre	Boîtes de rangement dans le coffre à bagages	Boites de rangement dans les portes avant
Câble de charge MODE 3 Type2 3 16A	Calandre avec baguette chromée	Catadioptres de sécurité dans les portes
Catadioptres de sécurité dans les portières AV/AR	Ceintures de sécurite 3 points à toutes les places	Ceintures sécurité avant réglable en hauteur et prétensionneur
Chargeur de batterie interne Max. 11 kW (AC)	Chargeur de batterie interne Max. 120 kW (DC)	Climatisation à régulation auto.CLIMATRONIC 2 zon.
Climatisation auto.CLIMATRONIC 2 zones	Commande vocale	Connexion USB (Type-C) à l'avant (2)
Console centrale avant	Contours des vitres en chrome	Couvre-coffre coulissant repliable
Cruise Control	DAB+	Design Selection Loft: Tissu/cuir Simili
Détecteur de lumière	Détecteur de pluie	Direction à assistance variable
Direction assistée asservie à la vitesse (Servotronic)	DRIVER ALERT - détection de fatigue	E-Call - Private Emergency Call System
Eclairage d'ambiance	Eclairage de plancher avant et arrière	Ecran infodivertissement 13''
ESC	Feux arrière Basic LED	Fonction coming/leaving home
Fonctionnement intermittent essuie-glace	Frein de stationnement électromécanique avec fonction AutoHold	Frein de stationnement électromécanique+auto hold
Front Assist+avertis./freinage piétons/cyclistes	Front seat belts 3 points	Grattoir à glace à l'intérieur du hayon
Haut-parleurs (8)	Insert décoratif - Alu Brushed	JAV Proteus 8Jx19''+235/55 R19 101T
JAV Regulus anthracite metallic 19''+235/55 R19 101T	Kessy Go - Keyless Go	KESSY Go - Verrouillage central avec commande à distance et Kessy Go
Kit chrome intérieur	Kit chrome intérieur (grilles de ventilation)	Kit de réparation des pneus
LANE ASSIST - assistant de maintien de voie	Lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière	Nettoyant 2-en-1 pour écran système infodivertissement
Outillage de bord	Pack Chrome Optic Enyaq: - Railing de toit chromé - Contour de fenêtres chromé	Parapluie
Pare-brise en verre athermique	Parking Distance Control avant et arrière	Peinture métallisée
Phares arrière LED	Phares LED	Points d'ancrage ISOFIX avec Top Tether dans les sièges latéraux arrière
Points d'ancrage ISOFIX dans le siège passager avant	Points fixation ISOFIX dans siège passager AV	Prise 12V dans le coffre
REAR VIEW CAMERA - caméra de recul	REAR VIEW CAMERA - Caméra de recul	Réglage manuel des phares en hauteur
Rétroviseur intérieur électrochrome	Rétroviseurs ext.électrochromes+rabat.électr.	Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électriques
Rétroviseurs extérieurs convexes	Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants.	Rétroviseurs rabattables élect.+électrochromes
Sac et nettoyeur pour câble	Sécurité enfants aux portes arrière	Sièges AV avec soutien lombaire réglable
Sièges avant avec réglage lombaire manuelle	Sièges avant réglables en hauteur	Signalement port de la ceinture tous les occupants
SKODA CONNECT - Infotainment online +2 ans	SmartLink	SMARTLINK
Speed Limiter	Système antidémarrage Transponder	Système de navigation
Tapis de sol	Téléphonie Confort (Bluetooth)	Toit en verre
Transponder	Tyre Pressure Warning Light - Contrôle de la pression des pneus	Vitres latérales AV en verre acoustique
Vitres latérales avant en verre athermique et acoustique	Volant 2 branches multifonction en cuir	

Information on the content and the scope of the inspection report:

- The assessment is based on the sales standards specified by the customer.
- Acceptable usage damages according to the sales standards are not always documented in this status report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times have been determined, taking into account modern industrial repair methods.
- The purchasing dealer should assess individual repair costs.
- The inspection was carried out in a non-disassembly condition. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.