REPORT ISPEZIONE VEICOLO


Anteprima

Numero Ordine
1002594349

Telaio
WVGZZZ5NZNW410212



Anteriore sinistra 3/4



Posteriore destra 3/4



Interni lato guida

Dati del Veicolo

Marca e Modello
Tiguan Life 1.4 electric/TSI eHybrid 180kW 6-speed DSG 4 doors

Conforme alla circolazione
SI

Categoria del veicolo
Autovettura

Tipo di veicolo
SUV

Data di immatricolazione
30/08/2022

Colore interno
Grigio

Colore esterno
Grigio

Colore del tetto
Grigio

Chilometraggio
52221

Tipo di motorizzazione
Ibrido Benzina

Sistemi di trazione
Trazione anteriore

Numero di porte
5

Numero di posti
5

Cambio
Automatico

Numero di chiavi
2

Numero di cilindri
4

Numero di marce
6

Documenti e Manutenzione

Data prossima revisione

Carta di Circolazione disponibile
SI

Chilometraggio ultima manutenzione

Libretto di manutenzione
NO

Data ultima manutenzione

Equipaggiamenti Veicolo

- Barra stabilizzatrice anteriore
- Barra stabilizzatrice posteriore
- Cambio a innesti diretti DQ400
- Senza etichette e logo
- Terminale di scarico posteriore (standard)
- Tappetini anteriori e posteriori
- Zone climatiche standard
- Sistema di alimentazione per motore benzina a iniezione
- Senza dispositivo di traino
- Targhetta di identificazione speciale per la CE per autovettura M1
- Ammortizzatori post., versione base 1
- Servosterzo elettromeccanico regolato in funzione della velocità
- Bulloni antifurto con sistema antifurto ampliato
- Senza protezione inferiore supplementare del motore
- Senza tavolino ribaltabile sullo schienale del sedile anteriore
- Primo rifornimento con carburante di serie
- Senza equipaggiamento per il trasporto
- Volante multifunzione in pelle con palette
- Paraurti versione standard
- Senza pneumatici supplementari
- Occhielli di fissaggio ISOFIX (anche I-Size) sui sedili posteriori
- Senza parete divisoria
- Fondo del bagagliaio
- Sedili anteriori regolabili in altezza
- Mancorrenti neri
- Cinture di sicurezza posteriori automatiche a tre punti, per i sedili posteriori laterali con pretensionatore
- Senza ventilazione sedili/funzione massaggio
- Parabrezza in vetro atermico
- Cristalli posteriori e lunotto oscurati
- Airbag conducente e passeggero, con disattivazione airbag lato passeggero incl. airbag per ginocchia lato guida
- Frequenza portante da 433,92 fino a 434,42 MHz
- Pellicola di protezione (protezione di base) con provvedimenti di protezione per trasporto supplementari
- Specchietto retrovisivo esterno asferico, lato conducente
- Appoggiatesta anteriori ottimizzati per la sicurezza, regolabili in altezza e profondità
- Lane Assist - Sistema di mantenimento corsia
- Senza rete/tasca fermacarico
- Pomello della leva cambio in pelle
- Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente
- Dispositivo antiavviamento elettronico
- Senza accumulatore di calore/riscaldamento supplementare
- Controllo pressione pneumatici
- Senza foglio protettivo battiscarpa per l'entrata porta
- Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori
- Sistema di protezione passeggeri, in in combinazione con "Front Assist" e "Side Assist"
- Montaggio post. della batteria per la partenza, senza seconda batteria
- Senza alternatore
- Sensore pioggia
- 8 Altoparlanti
- Gruppo ottico posteriore a tecnica LED
- Fanale retronebbia
- Senza proiettori fendinebbia
- Clacson bitonale
- Antenna solo per ricezione FM, Diversity
- Accensione automatica luci diurne a LED con funzione "Leaving e Coming Home"
- Digital Cockpit Pro
- App-Connect con funzione Wireless, per Apple CarPlay e Android Auto
- Bluetooth
- Circolazione a destra
- Prova di omologazione per l'Italia (San Marino, Città del Vaticano)
- Cerchi in lega "Tulsa" 7 J x 17" Dark Graphite con superficie diamantata
- Passo
- Ciclo di fabbricazione standard
- Sistema di trazione ibrido PHEV
- Senza denominazione motore
- Senza bloccaggio elettrico del volante (ELV)
- Libro di bordo in italiano
- Campo di peso 17 solo gestione installazioni, senza previsione fabbisogni
- Sistema elettronico di stabilità
- Serbatoio a carboni attivi (EVAP)
- Tire Mobility Set
- Freni anteriori a disco
- Coperture per ruote in lega leggera
- Attrezzi di bordo
- Materiale di pronto soccorso e triangolo d'emergenza
- Trazione anteriore
- Motore elettrico (ibrido) potenza di sistema 180 kW gruppo mot. 0ED.B/0EK.A/0T3B
- Senza Dynamic Drive Control
- Etichette/targhette, italiano-spagnolo- portoghese
- Senza portatarga
- Cintura di sicurezza automatica a tre punti per il passeggero post. centr.
- Senza apertura nel tetto (tetto integrale)
- Sedile passeggero anteriore completamente ribaldabile
- Cinture anteriori automatiche a 3 punti con tendicintura e regolazione verticale
- Appoggiatesta posteriori (3 unità)
- Senza riscaldamento sedile
- Norma sui gas di scarico, EU6 AP
- Sbloccaggio portellone/cofano posteriore dall'esterno
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Specchietto interno schermabile automaticamente
- Airbag a tendina anteriori e posteriori ed airbag laterali anteriori
- Senza interventi speciali sulla carrozzeria
- Senza spoiler posteriore
- Divano/schienale posteriore, divisibile, ribaltabile
- Specchietto retrovisivo esterno destro, convesso
- Specchietto di cortesia illuminato, nelle alette parasole
- Senza estintore
- Gusci specchietti esterni e maniglie porte nel colore carrozzeria
- Front Assist - Sistema di assistenza alla frenata
- Cielo sagomato intero
- 2 luci LED nel vano piedi anteriore
- Cavo di ricarica Mode 3 tipo 2 16A
- Presa 12 V nella consolle centrale e nel vano bagagli
- Differenziazione categorie di vetture -550-
- Sistema Start & Stop con recupero dell'energia in frenata
- Ripiano portaoggetti al cielo tetto
- Predisposizione per il Navigatore "Discover Media", attivabile come Function on Demand (FOD)
- Radio
- Light Assist - Regolazione dei fari
- Fari LED anteriori
- Regolazione profondità luce dei proiettori
- 2 luci di lettura anteriori
- ACC - Adaptive Cruise Control "stop & go", incluso limitatore di velocità
- Indicatore livello acqua tergicristalli
- Senza lavafari
- Paese non a temperature elevate
- Illuminazione vano bagagli
- Versione non fumatori
- Controllo cinture, contatto elettrico nel bloccacintura, equipaggiamento di sicurezza ampliato
- Tensione d'esercizio 12 V
- Equipaggiamento comfort
- Kit di componenti senza norme nazionali di costruzione
- Certificato di idoneità tecnica alla circolazione, supplemento
- Motore ciclo Otto 4 cil. 1,4L/110 KW TSI, ibrido motore base: TH8/T9D

Equipaggiamenti Veicolo

Non è una versione promozionale	Senza funzione ECO
Service online, con unità di controllo operativa, con codice autoradio, senza connessione a dispositivo antiavviamento	Rilevatore di stanchezza
Non è una vettura speciale, versione standard	Cavo di alimentazione per presa domestica
Senza montaggio individuale	Verniciatura standard
Ammortizzatori anteriori	Variante equipaggiamento base
Suono all'esterno, altoparlante senza disattivazione (versione 1)	Cambio automatico a 6 rapporti
Batteria 340A (58Ah)	Predisposizione per upgrade di Prodotto
Coda corta	Pneumatici 215/65 R17 a bassa resistenza al rotolamento
Climatizzatore "Air Care Climatronic" con regolazione temperatura a 3 zone, con elementi di comando posteriore	Senza sistemi di monitoraggio ottici/sensori ambientali
Vettura con guida a sinistra	Liquido refrigerante R1234yf
Rivestimento sedili in tessuto, motivo "Life"	Senza display Head-Up
Emergency Call	Campo di molleggio 25 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno
Cerchi in lega "Tulsa" 7 J x 17" Dark Graphite con superficie diamantata	Batteria/alternatore capacità standard
Prolungamento intervallo Service	Driver Assistance Pack
Indicatore del service 15000 km o 1 anno (fisso)	Sedili anteriori comfort
Rilevatore di corsia	Senza comando vocale
Senza luci supplementari (illuminazione interna)	Senza pacchetto alluminio/cromo
Ricezione radio digitale DAB+	Cassetti sotto i sedili anteriori
Motore ciclo Otto 4 cilindri 1.4 l	Senza segnaletica stradale di riconoscimento
2 ingressi USB-C anteriori	Radio "Ready 2 Discover"
Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold	Strumentazione combinata con tachimetro elettronico, contachilometri totale e parziale, contagiri
Pneumatici senza determinazione della marca	Sbloccaggio meccanico sedile posteriore
Misure di protezione ampliate per pedoni	Pedaleria "versione standard"
Ready for "We Connect" e "We Connect Plus"	Pacchetto Sicurezza/Euro NCAP ACC per DSG
Kit pneumatici	Programma di vendita nazionale, Italia
	Cerchi in lega

Pneumatici (montati)

Marca	Posizione	Lato	Tipo	Cerchio	Dimensioni	Carico	Velocita	Battistrada	Permesso	Conformita'
Hankook	Ant.	Sinistro	estivo	lega	215 17 R65	99	V	6 mm	V	V
Hankook	Ant.	Destro	estivo	lega	215 17 R65	99	V	6 mm	V	V
Hankook	Post.	Sinistro	estivo	lega	215 17 R65	99	V	5 mm	V	V
Hankook	Post.	Destro	estivo	lega	215 17 R65	99	V	5 mm	V	V

Ruota di scorta con accessori

Kit attrezzi presente	Kit pneumatici presente	Compressore presente
SI	SI	SI

Ruota di scorta completa	Ruotino
NO	NO

Data perizia : 10/09/2026

Fattori di svalutazione

Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione
1	Disco ruota posteriore Sx	Rigato	Riparazione
2	Griglia lat. paraurti ant nero Dx	Rigato	Sostituzione
3	Paraurti ant. parte sup. primer	Rigato	Riparazione
4	Scomposizione paraurti	N/A	N/A
5	Parafango ant. Sx	Rigato	Riparazione

Danni da normale usura

Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione
1	Paraurti post. p/sup. primer	Rigato	Promemoria

Parti mancanti

Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione
1	Tagliando di manutenzione scaduto	Mancante	Forfait

Deprezzamento commerciale

Danni precedenti noti	Danni precedenti rilevabili	Riverniciatura effettuata
SI	NO	NO

Riverniciatura eseguita a regola d'arte	Misurazione dello spessore vernice effettuata
NO	NO

DANNI PRECEDENTI



Tipo	Parte	Descrizione	Costo €
DamageWithOtherVehicle	Other	Rear/LeftRear	
DamageWithoutOtherVehicle	Other	LeftRear/Rear/Roof	

Data perizia : 10/09/2026


Note di perizia

Identificazione veicolo :	WVGZZZ5NZNW410212
Condizioni del veicolo :	Sporco
Condizioni di perizia :	Sereno
Prova motore eseguita :	SI
Dettagli e scopo della perizia :	

Foto Commerciali
































Data perizia : 10/09/2026


Foto Commerciali













Data perizia : 10/09/2026

Danni

Fattori di svalutazione


Componente Disco ruota posteriore **Lato** Sx

1




Componente Griglia lat. paraurti ant nero **Lato** Dx

2




Componente Paraurti ant. parte sup. primer **Lato**

3




Componente Scomposizione paraurti **Lato**

4

Componente Parafango ant. **Lato** Sx

5





Data perizia : 10/09/2026

Danni

Danni da normale usura

Componente Paraurti post. p/sup. primer **Lato**

1





Parti mancanti

Componente Tagliando di manutenzione scaduto **Lato**

1



Data perizia : 10/09/2026