DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

FCA


FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

datos del vehículo

NIV	VYFEDYHT0 RN564088	Fecha matriculación	23/09/2024	Color	BLANCO HELADO
Marca	FIAT	Matrícula	0598MVJ	Cuentakilómetros	25 522 km
Modelo	FURGÓN Standard 1000 kg BlueHDi 1.5 L 100 CV S&S MT6 € 6.4	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	FCA CAMPA CHESTE



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1



Elemento	Techo
Posición	-
Daños	Abollado
Comentarios	-

2



Elemento	Cuerpo de antena
Posición	-
Daños	Roto
Comentarios	-

3



Elemento	Varilla de antena
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

4



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Impacto
Comentarios	-

6



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Llanta de acero
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

8



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

9



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

10



Elemento	Conjunto piloto trasero exterior
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Roto
Comentarios	-

11



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



Elemento	Portón trasero o maletero
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

13



Elemento	Portón trasero o maletero
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

14



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

15



Elemento	Bajo de caja
Posición	Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

16



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

17



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

18



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

19



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

21



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

22

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Daños internos

20



Elemento	Otros interiores
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-