Mercedes

BEV 80KWH EQC 400 4M BUSINESS SOLUTION

VIN: W1K8P9AB3PF047815



Description

N° d'immatriculation
2CJP238

Date de 1ère immatriculation
12/08/2022

Odomètre
67804 km

Couleur
197 Obsidiaanzwart

Année modèle
2021

Capitonnage
-

Nombre de portes
5

Nombre de sièges
5

Generation
-

Type de boîte
Automatique

Motorisation
Electrique

Nombre de vitesses
1

Puissance
300 KW

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Equipements véhicule

Série

Airbag conducteur et passager	Airbag de bassin AV (Pelvisbag)	Airbag genou conducteur
Airbag lat AV	Boîte de vitesses pour véhicule électrique	Carrosserie: 5 portes
Cde vocale Fonctions étendues (MBUX)	Climatisation automatique (Thermatic)	Configuration véhicule (services en ligne / Apps)
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)	contrôle pression pneumatiques	câble de recharge pour station de recharge publique ("Mode" 3)
Réception radio digital(e) (DAB)	Design et ligne d'équipements Standard	Direction assistée
dossiers de sièges AV à réglages électriques	Empattement 2873 mm	Equipement Int. Aspect matrice
Feux AR. LED	Garniture Int. de pavillon noir(e)	hayon avec automatique système d'ouverture et de fermeture
Jantes alliage léger	Keyless Go Système de démarrage	Kit de réparation des pneumatiques
Lève-vitre électrique AV + AR	Mercedes-Benz Système d'appel d'urgence	Mode de transmission Transmission intégrale
module de communication (LTE) Préparation/Pré-équipement Mercedes me connect	Moteur électrique 300 kW (cont. 135 kW)	Multibeam LED
Système d'assistance de conduite: Feux de route automatiques Adaptatif plus	Pack : Light	Pare-brise et Verre feuilleté de sécurité (VSG) avec film insonorisant
Pneus AV/AR 235/55 R19 ..W / 255/50 R19 ..W	protection acoustique des piétons (sound extérieur)	pré-équipement digit(al)(ale)(aux)(ales) Radio
pré-équipement IONITY (recharge rapide)	pré-équipement Mercedes me Charge	pré-équipement Services distants et et de navigation
Rétroviseur ext noir(e) peint	Siège AV droit réglage en hauteur électr.	Siège AV gauche réglage en hauteur électr.
Support à boissons AV (Double)	surveillance véhicule (Système de localisation du véhicule)	Système d'airbag crânien (Sideguard)
Système d'antiblocage de frein (ABS)	Système d'assistance de conduite: actif (active) Assistant de freinage	Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant maintien de trajectoire (Caméra)
Système d'assistance de conduite: multi-Sense (Interrupteur mode de conduite)	Indicateur de passage des rapports	Système d'assistance de conduite: Reconnaissance des panneaux de signalisation
Système d'assistance de conduite: Système info-trafic Live Traffic	Système d'assistance de conduite: sélection style de conduite (Mode de conduite)	Système de navigation : disque dur navigation
Système de suralimentation Courant alternatif (AC)	Système de suralimentation Courant continu (DC)	Système Infotainment : Remote & Charging Services Premium
Touchpad (Console centrale)	Volant de direction (Sport) avec multifonctions	vehicles with 4-Matic / all-wheel drive

Optionnel

Airbag coté passager désactivable	Alarme pour Ceintures de sécurité AR	Alarme antivol avec protection volumétrique / contrôle inclinaison
Antenne pour Téléphone (GPS)	Cache bagages / Rideau occultant enroulable	Caméra aide au recul
caméra multifonctions	Ceintures de sécurité AR avec ceinture à limiteur d'effort et Soft stop	câble de recharge (7,0 m) avec prise Schuko ("Mode" 2)
Essuie-vitres avec Capteur de pluie	Extincteur	Fluide réfrigérant R 1234 YF
Pack de stationnement	Système d'assistance de conduite: Système d'aide au stationnement (Active Park Assist)	Pack dispositif antivol Plus
Pack rétroviseur	Rétroviseur ext rabattable électriquement	Rétroviseurs ext/int avec fonction électrochrome
Peinture métallisée	pré-équipement téléphone/téléphone mobile / téléphonie confort / compatible LTE	Rétroviseur ext avec détecteur d'angle mort
Sellerie : simili-cuir Artico	Siège chauffant AV	Surtapis velours
Système Multimedia MBUX (digit(al)(ale)(aux)(ales) Système Multimédia)	Vitres lat AR et Lunette AR. surteinté	Volant de direction (Cuir)

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

Date de l'inspection
14/10/2026

Date de validation de l'inspection
15/10/2026

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.


Contrôles

Problèmes détectés


Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections


#	Élément	Dommage	Correction
001	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation


002	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation


003	Hayon / Porte de coffre / -	Auto-collants	Déstickage



004	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Smart repair





Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [x] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [x] Triangle
- [x] Plage arrière
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [x] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Trousse à pharmacie
- [x] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Gilet de sécurité
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Sacoche cable de charge
- [x] Double de clé

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	235/55/19 Été	4 mm
Avant Droit	GOODYEAR	235/55/19 Été	4 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	235/55/19 Été	3 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	235/55/19 Été	3 mm


Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre



Navigation


Spare Tyre


Cable


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Cable




Vin



Autre



Autre



Autre




Autre



Autre



Jante / Arrière Droit / Rayure




Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Auto-collants



Pare-chocs / Arrière / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Annexes : SOH Report



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.